

CHECKLIST DE RECEPCIÓN DE EQUIPO DEVUELTO

USUARIO QUE ENTREGA	margarita arraño aranda	FECHA	01-09-2026
TIPO DE EQUIPO	test	MARCA / MODELO	test / test
N° DE SERIE	123derf	HOSTNAME	-
N° ACTIVO / INVENTARIO	-	RECIBIDO POR	Margarita Arraño

ACCESORIOS RECIBIDOS		ESTADO
01 Cargador / fuente de poder		✓ OK
02 Cable de alimentación		✓ OK
03 Docking station		✓ OK
04 Mouse		✓ OK
05 Teclado		✓ OK
06 Mochila / bolso		✓ OK
07 Adaptadores		✓ OK
08 Otros accesorios asignados		✓ OK

ESTADO FÍSICO		ESTADO
01 Equipo en buen estado general		✓ OK
02 Pantalla sin daños visibles		✓ OK
03 Carcasa sin golpes, fisuras o quebraduras		✓ OK
04 Teclado completo y funcionando		✓ OK
05 Touchpad funcionando		✓ OK
06 Puertos USB / HDMI / red sin daños		✓ OK
07 Cargador y conector de carga en buen estado		✓ OK
08 Registrar rayas, golpes o daños encontrados		✓ OK
09 Tomar fotografías del estado del equipo		✓ OK

REVISIÓN TÉCNICA		ESTADO
01 Equipo enciende correctamente		✓ OK
02 Windows inicia correctamente		✓ OK
03 BIOS sin contraseña desconocida		✓ OK
04 Disco detectado correctamente		✓ OK
05 Memoria RAM detectada correctamente		✓ OK
06 Wi-Fi funcionando		✓ OK
07 Ethernet funcionando, si corresponde		✓ OK
08 Cámara funcionando		✓ OK
09 Micrófono funcionando		✓ OK
10 Parlantes funcionando		✓ OK
11 Batería revisada		✓ OK
12 Windows activado		✓ OK

SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN		ESTADO
01 Verificar último usuario asignado		✓ OK
02 Cerrar o eliminar sesiones corporativas		✓ OK
03 Revisar acceso a Microsoft 365		✓ OK
04 Retirar información o credenciales del usuario		✓ OK
05 Respalidar información si fue solicitado		✓ OK
06 Eliminar datos personales/corporativos antes de reasignar		✓ OK
07 Revisar agente antivirus / EDR		✓ OK
08 Revisar agente de monitoreo o administración remota		✓ OK
09 Actualizar inventario indicando que el equipo fue devuelto		✓ OK

DESTINO DEL EQUIPO		ESTADO
01 Disponible para reasignación		✓ OK
02 Requiere formateo		✓ OK
03 Requiere reparación		✓ OK
04 Requiere cambio de componentes		✓ OK
05 Enviar a garantía		✓ OK
06 Dar de baja		✓ OK
07 Dejar en stock		✓ OK

OBSERVACIONES / DAÑOS DETECTADOS
Sin observaciones registradas.

RESULTADO DE RECEPCIÓN:	CONFORME [✓]	CON OBSERVACIONES []
-------------------------	----------------	-----------------------

FIRMA USUARIO QUE ENTREGA
margarita arraño aranda
RUT: 19291969K

V°B° GERENTE DE TECNOLOGÍA
Maria Eugenia Nabalón
Gerente de Tecnología e Innovación