checked by joechou

Friday, August 23, 2019 9:44 AM

Shift: day shift

Found Results

| Name | Туре | ACN | Location |
|--------------|------------|----------------|----------|
| CPM 3 | CPM | 1111-2222-0101 | 護理站 |
| CPM 1 | CPM | 7777-5555-1109 | 庫房 |
| IV Pump 2 | IV Pump | 1111-2222-0001 | 醫師辦公室 |
| IV Pump 1 | IV Pump | 9992-3301-0002 | 護理站 |
| IV Pump 3 | IV Pump | 7777-5555-0329 | 庫房 |
| 三合一Monitor 3 | 三合一Monitor | 7777-5555-0323 | 醫師辦公室 |
| 三合一Monitor 6 | 三合一Monitor | 7777-5555-0324 | 值班室 |
| 三合一Monitor 2 | 三合一Monitor | 7777-5555-0333 | 診察室 |
| 三合一Monitor 5 | 三合一Monitor | 1111-2222-1107 | 護理站 |
| 血壓血氧監視器 2 | 血壓血氧監視器 | 0603-2425-7711 | 護理站 |
| 烤燈 3 | 烤燈 | 0002-9338-0003 | 庫房 |