checked by joechou

Thursday, August 22, 2019 11:06 AM

Shift: day shift

Found Results

Name	Туре	ACN	Location
CPM 3	СРМ	1111-2222-0101	醫師辦公室
CPM 4	СРМ	1111-2222-0901	null
CPM 1	СРМ	7777-5555-1109	醫師辦公室
CPM 2	СРМ	1111-0304-1111	null
СРМ	СРМ	1111-2222-3002	null
EKG 1	EKG	7777-5555-0327	R402 entrance
IV Pump 2	IV Pump	1111-2222-0001	醫師辦公室
IV Pump 1	IV Pump	9992-3301-0002	護理站
IV Pump 3	IV Pump	7777-5555-0329	庫房
三合一Monitor 3	三合一Monitor	7777-5555-0323	醫師辦公室
三合一Monitor 6	三合一Monitor	7777-5555-0324	值班室
三合一Monitor 1	三合一Monitor	7777-5555-0328	診察室
三合一Monitor 4	三合一Monitor	7777-5555-0331	醫師辦公室
三合一Monitor 2	三合一Monitor	7777-5555-0333	診察室
三合一Monitor 5	三合一Monitor	1111-2222-1107	護理站
血壓血氧監視器 1	血壓血氧監視器	1111-2222-1108	護理站
烤燈 2	烤燈	0002-9338-0003	庫房
烤燈	烤燈	7777-5555-0326	庫房
烤燈 1	烤燈	7777-5555-0358	診察室

Not Found Results

Name	Туре	ACN	Location
血壓血氧監視器 2	血壓血氧監視器	0603-2425-7711	醫師辦公室