checked by joechou

Thursday, August 22, 2019 2:40 PM

Shift: day shift

Found Results

Name	Туре	ACN	Location
CPM 3	CPM	1111-2222-0101	護理站
IV Pump 1	IV Pump	9992-3301-0002	護理站
三合一Monitor 3	三合一Monitor	7777-5555-0323	醫師辦公室
三合一Monitor 6	三合一Monitor	7777-5555-0324	值班室
三合一Monitor 5	三合一Monitor	1111-2222-1107	護理站
烤燈 2	烤燈	0002-9338-0003	庫房

Not Found Results

Name	Туре	ACN	Location
IV Pump 2	IV Pump	1111-2222-0001	醫師辦公室
血壓血氧監視器 2	血壓血氧監視器	0603-2425-7711	醫師辦公室