

車種	680A	品番	67149	品名	バックドアインナー	パネルID	aaa	判定		検査者	黄直 田中 太郎	A
----	------	----	-------	----	-----------	-------	-----	----	--	-----	----------	---


- ① キズ ② 凸 ③ 凹 ④ ワレ・ヒビ ⑤ ショート ⑩ ヒケ

①


⑭

室内

室外



②



手直し7

⑮

- ⑥ シボかすれ ⑦ 異物混入 ⑧ 白斑点 ⑨ 樹脂抜け ⑪ 上型残り ⑫ 下型残り ⑭ ドライ
- ⑮ リブ欠け ⑨⑨ その他