




車種	680A	品番	67007	品名	バックドアインナASSY	パネルID	A0000001	判定		検査者	黄直 田中 太郎	テーブル	A
----	------	----	-------	----	--------------	-------	----------	----	--	-----	----------	------	---

- ① キズ ② 凸 ③ 凹 ④ ワレ・ヒビ ⑤ ショート ⑦ 異物混入 ⑬ 加工不良
⑭ 剥離 ⑨⑨ その他

①

ゲージ



②

