

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|----|-------|----|-----------|-------|-----|----|--|-----|----------|---|
| 車種 | 680A | 品番 | 67149 | 品名 | バックドアインナー | パネルID | aaa | 判定 | | 検査者 | 黄直 田中 太郎 | A |
|----|------|----|-------|----|-----------|-------|-----|----|--|-----|----------|---|


- ① キズ ② 凸 ③ 凹 ④ ワレ・ヒビ ⑤ ショート ⑩ ヒケ

①


⑭

室内

室外



②



手直し15

⑮

- ⑥ シボかすれ ⑦ 異物混入 ⑧ 白斑点 ⑨ 樹脂抜け ⑪ 上型残り ⑫ 下型残り ⑭ ドライ
- ⑮ リブ欠け ⑨⑨ その他