

車種	680A	品番	67149	品名	バックドアインナー	パネルID	aaa	判定		検査者	黄直 田中 太郎	A
----	------	----	-------	----	-----------	-------	-----	----	--	-----	----------	---


- ① キズ      ② 凸      ③ 凹      ④ ワレ・ヒビ      ⑤ ショート      ⑩ ヒケ

①


⑭

室内

室外



②



手直し[]

⑮

- ⑥ シボかすれ      ⑦ 異物混入      ⑧ 白斑点      ⑨ 樹脂抜け      ⑪ 上型残り      ⑫ 下型残り      ⑭ ドライ
- ⑮ リブ欠け      ⑨⑨ その他