




車種	680A	品番	67149	品名	バックドアインナ	パネルID		判定	×	検査者	黄直 田中 太郎	テーブル	A
----	------	----	-------	----	----------	-------	--	----	---	-----	----------	------	---

- ① キズ ② 凸 ③ 凹 ④ ワレ・ヒビ ⑤ ショート ⑦ 異物混入 ⑬ 加工不良
⑭ 剥離 ⑨⑨ その他

①

ゲージ



②

