


車種	680A	品番	67007	品名	バックドアインナASSY	パネルID	A0000001	判定		検査者	黄直 田中 太郎	A
----	------	----	-------	----	--------------	-------	----------	----	--	-----	----------	---


③0 水漏れ

①

室内



室外



②