

Orden de Servicio

Taller Auto Servicio S.A.
15 Calle, San Pedro Sula, Cortés,
Honduras
Tel: +504 2555-XXXX

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Andres

DIRECCIÓN:

Colonia San Angel

TELÉFONO:

+504 91626419

EMAIL:

N/A

DATOS DE ORDEN DE SERVICIO

NO. ORDEN:

FECHA DE INGRESO:

5/9/2025

FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA:

Toyota

MODELO:

Corolla

AÑO:

2021

COLOR:

N/A

PLACAS:

XYZ-123

VIN:

N/A

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA

Cliente dice que la pantalla del kilometraje no enciende

RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

Motor

☒ Bueno ☐ Malo ☐ Faltante ☐ Por Diagnosticar

Aceite

☐ Bueno ☒ Malo ☐ Faltante ☐ Por Diagnosticar

Llantas

☒ Bueno ☐ Malo ☐ Faltante ☐ Por Diagnosticar

AC

☒ Bueno ☐ Malo ☐ Faltante ☐ Por Diagnosticar

Interior

☒ Bueno ☐ Malo ☐ Faltante ☐ Por Diagnosticar

Parabrisas

☒ Bueno ☐ Malo ☐ Faltante ☐ Por Diagnosticar

Frenos

☒ Bueno ☐ Malo ☐ Faltante ☐ Por Diagnosticar

Suspensión

☒ Bueno ☐ Malo ☐ Faltante ☐ Por Diagnosticar

Luces

☒ Bueno ☐ Malo ☐ Faltante ☐ Por Diagnosticar

Carrocería

☒ Bueno ☐ Malo ☐ Faltante ☐ Por Diagnosticar

Tacómetro

☐ Bueno ☐ Malo ☐ Faltante ☒ Por Diagnosticar

Radio

☒ Bueno ☐ Malo ☐ Faltante ☐ Por Diagnosticar


Kilometraje:


55000 km

Gasolina:

75%

IMÁGENES DEL VEHÍCULO





AUTORIZACIÓN Y NOTAS

☐ Solicito presupuesto previo antes de autorizar el trabajo

☐ Autorizo realizar reparación sin presupuesto previo

☐ Autorizo para conducir mi vehículo para pruebas

El Taller y sus empleados no se responsabilizan por objetos dejados dentro del vehículo y que no hayan sido inventariados y entregados al recepcionista.

ACEPTACIÓN

Acepto las condiciones expresamente indicadas en esta Orden de Servicio

Firma del Cliente

Fecha: 5/9/2025

NOTAS DEL ASESOR: Cambio de Aceite y revision del tacometro	
---	--