

รายชื่อสมาชิก

นายปัฐเมษฏ์วัฒนกุลชัย

2111310567



นายปุนภพแว่นแก้ว

2111311029



รายชื่อสมาชิก




นายศุภกรกอบสันเทียะ

2111310641

นาย ณัชพล ศรีสวัสดิ์

2111310096




รายชื่อสมาชิก



นายตฤณอานนท์อื่มหนำ

2111311821

Development




Gantt Chart






ภาพรวมการทำงาน






ขั้นตอนการทำงาน





FLOW CHART

แผนภาพวงจร







แผนภาพวงจรจริง








คลิปวิดีโอการทำงาน






https://youtube.com/shorts/0_YvaV ZXTUq?feature=share



ปัญหา/อุปสรรค





- การทำงานไม่ตรงตามที่ตั้งเป้าไว้
- รูปแบบการทำงานที่วางแผนไว้พิดพลาด
- อุปกรณ์ชำรุด



แนวทางแก้ปัญหา





- ปรับเปลี่ยนรูปแบบวงจรใหม่
- จัดหาอุปกรณ์ใหม่
- ใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยให้ทำงานได้เร็ว
 ขึ้นทันเวลา



สรุป





โปรเจคเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติที่มีการตรวจ จับความร้อนด้วยเซนเซอร์ มีการแจ้งเตือนและ ดำเนินการดับไฟ ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตามจุดคอนเซ็ปที่ตั้งไว้ ข้อจำกัด -อุปกรณ์บางส่วนก็ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ต้องใช้ อุปกรณ์เสริม -เซ็นเซอร์มีระยะที่ไม่ไกลมาก

