

# PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE



**Città di Palermo**

*Capo Area Responsabile della  
Pianificazione Urbanistica*  
ING. MARCO CIRALLI

*Responsabile Unico del  
Progetto*  
ING. FABIO GRANATA

*Sindaco*  
PROF. DOTT. ROBERTO LAGALLA

*Assessore all'Urbanistica  
e alla Pianificazione*  
PROF. ARCH. MAURIZIO CARTA

6. SCHEDE DI RILIEVO VIABILITA'  
PIAZZE  
P\_01 - P\_04

**P  
E  
B  
A**

*Redattore del Piano*

Firmato  
digitalmente da  
IRENE CALABRIA

CN = IRENE  
CALABRIA  
C = IT

ARCHITETTO

*Irene*  
**CALABRIA**


Anno 2025/2026

## SOMMARIO

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| P_01                             | 2  |
| PIAZZA CASTELNUOVO               |    |
| P_02                             | 5  |
| PIAZZA VITTORIO EMANUELE ORLANDO |    |
| P_03                             | 8  |
| PIAZZA GIUSEPPE VERDI            |    |
| P_04                             | 11 |
| PIAZZA SAN DOMENICO              |    |

P\_01

PIAZZA CASTELNUOVO



CATEGORIA: AREE URBANE  
CONTESTO URBANO: AREA RESIDENZIALE E COMMERCIALE  
ELEMENTO: PIAZZA

|     | REQUISITI                                                                | RISP. | PARZ.<br>RISP. | NON<br>RISP. | ANNOTAZIONI                                                      | VAL.* |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | ACCESSIBILITÀ                                                            |       |                |              |                                                                  |       |
| 1.1 | SUPERFICIE DI CALPESTIO                                                  |       | X              |              | PICCOLE SCONNESSIONI E /O FESSURAZIONI PUNTUALI                  | 2     |
| 1.2 | PENDENZA LONGITUDINALE (< 8%)                                            | X     |                |              |                                                                  | 1     |
| 1.3 | PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)                                              | X     |                |              |                                                                  | 1     |
| 1.4 | FLUIDITÀ DELLO SPAZIO                                                    | X     |                |              | I PERCORSI SONO AMPI                                             | 1     |
| 2   | DISLIVELLI E RACCORDI                                                    |       |                |              |                                                                  |       |
| 2.1 | RACCORDI A RASO E SEGNALEZIONE DISLIVELLO                                |       | X              |              | ELEVATA RISPETTO AL PIANO STRADALE /ASSENZA SEGNALEZIONE         | 4     |
| 2.2 | RAMPE E SCIVOLI                                                          |       | X              |              | TALVOLTA BASOLATO                                                | 2     |
| 2.3 | GRADINI ISOLATI                                                          |       | X              |              | ASSENZA SEGNALEZIONE PER LE DELIMITAZIONI DEI MONUMENTI PRESENTI | 3     |
| 3   | OSTACOLI E ARREDI                                                        |       |                |              |                                                                  |       |
| 3.1 | RIDUZIONE LARGHEZZA                                                      | X     |                |              |                                                                  | 1     |
| 3.2 | SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)                   |       | X              |              |                                                                  | 2     |
| 3.3 | PANCHINE INCLUSIVE                                                       |       |                | X            |                                                                  | 4     |
| 3.4 | OMBREGGIAMENTO E PROTEZIONE                                              |       |                | X            | QUALCHE SEDUTA ALL'OMBRA                                         | 3     |
| 4   | PARCHEGGI RISERVATI                                                      |       |                |              |                                                                  |       |
| 4.1 | PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 x 2,00 - A PETTINE ML 3,20 x 5,00) |       | X              |              | SOLO ESTREMO PARTE A SUD-OVEST                                   | 2     |
| 4.2 | PANCHINE INCLUSIVE                                                       | X     |                |              |                                                                  | 1     |
| 5   | VARIE                                                                    |       |                |              |                                                                  |       |
| 5.1 | SEGNALETICA E MAPPE                                                      |       |                | X            |                                                                  | 4     |
| 5.2 | ILLUMINAZIONE ADEGUATA                                                   |       | X              |              |                                                                  | 2     |
| 5.3 | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO                                               | X     |                |              |                                                                  | 1     |
| 5.4 | PERCORSO TATTILE                                                         |       |                | X            |                                                                  | 4     |

TOTALE 35

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

✓ ALTA  
BASSA

| ALTA | BASSA |                     | ACCESSIBILITÀ |
|------|-------|---------------------|---------------|
| 1    | 5     | ACCESSIBILE         |               |
| 2    | 6     | PARZ. ACCESSIBILE   |               |
| 3    | 7     | PARZ. INACCESSIBILE |               |
| 4    | 8     | INACCESSIBILE       |               |

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:  
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

\*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO


1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO



## Principali Criticità rilevate



DISLIVELLO DAL PIANO STRADALE



PAVIMENTAZIONE NON IDONEA



CONTINUITÀ CROMATICA SU LIVELLI DIVERSI



ASSENZA SEGNALAZIONE DISLIVELLO



ASSENZA PERCORSO TATTILE




ASSENZA ZONE OMBREGGianti

P\_02

PIAZZA VITTORIO EMANUELE ORLANDO





CATEGORIA: AREE URBANE  
CONTESTO URBANO: AREA AD ALTA VALENZA ISTITUZIONALE  
ELEMENTO: PIAZZA

|     | REQUISITI                                                                | RISP. | PARZ. RISP. | NON RISP. | ANNOTAZIONI                                                                                                        | VAL.* |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | ACCESSIBILITÀ                                                            |       |             |           |                                                                                                                    |       |
| 1.1 | SUPERFICIE DI CALPESTIO                                                  |       | X           |           | INSERTI DI PAVIMENTAZIONE IN PIASTRELLE GRANIGLIATE/LE FASCE CROMATICAMENTE EVIDENTI CONFONDONO/GRIGLIA IN METALLO | 2     |
| 1.2 | PENDENZA LONGITUDINALE (< 8%)                                            | X     |             |           |                                                                                                                    | 1     |
| 1.3 | PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)                                              | X     |             |           |                                                                                                                    | 1     |
| 1.4 | FLUIDITÀ DELLO SPAZIO                                                    | X     |             |           | I PERCORSI SONO AMPI                                                                                               | 1     |
| 2   | DISLIVELLI E RACCORDI                                                    |       |             |           |                                                                                                                    |       |
| 2.1 | RACCORDI A RASO E SEGNALEZIONE DISLIVELLO                                |       | X           |           | ELEVATA RISPETTO AL PIANO STRADALE/ASSENZA SEGNALEZIONE                                                            | 3     |
| 2.2 | RAMPE E SCIVOLI                                                          |       | X           |           |                                                                                                                    | 2     |
| 2.3 | GRADINI ISOLATI                                                          | X     |             |           |                                                                                                                    | 1     |
| 3   | OSTACOLI E ARREDI                                                        |       |             |           |                                                                                                                    |       |
| 3.1 | RIDUZIONE LARGHEZZA                                                      | X     |             |           |                                                                                                                    | 1     |
| 3.2 | SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)                   | X     |             |           |                                                                                                                    | 1     |
| 3.3 | PANCHINE INCLUSIVE                                                       | X     |             |           |                                                                                                                    | 1     |
| 3.4 | OMBREGGIAMENTO E PROTEZIONE                                              |       | X           |           | PANCHINE IN PROSSIMITÀ DI ALBERI DALLA CHIOMA PICCOLA                                                              | 3     |
| 4   | PARCHEGGI RISERVATI                                                      |       |             |           |                                                                                                                    |       |
| 4.1 | PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 x 2,00 - A PETTINE ML 3,20 x 5,00) |       |             | X         |                                                                                                                    | 4     |
| 4.2 | PANCHINE INCLUSIVE                                                       | X     |             |           |                                                                                                                    | 1     |
| 5   | VARIE                                                                    |       |             |           |                                                                                                                    |       |
| 5.1 | SEGNALETICA E MAPPE                                                      |       |             | X         |                                                                                                                    | 4     |
| 5.2 | ILLUMINAZIONE ADEGUATA                                                   | X     |             |           |                                                                                                                    | 1     |
| 5.3 | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO                                               | X     |             |           |                                                                                                                    | 1     |
| 5.4 | PERCORSO TATTILE                                                         |       |             | X         |                                                                                                                    | 4     |

TOTALE 32

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

✓ ALTA  
BASSA

| ALTA | BASSA |                     |               |
|------|-------|---------------------|---------------|
| 1    | 5     | ACCESSIBILE         | ACCESSIBILITÀ |
| 2    | 6     | PARZ. ACCESSIBILE   |               |
| 3    | 7     | PARZ. INACCESSIBILE |               |
| 4    | 8     | INACCESSIBILE       |               |

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:  
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


\*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE



## Principali Criticità rilevate



ASSENZA SEGNALEZIONE OSTACOLI




PAVIMENTAZIONE NON IDONEA



DISEGNO CROMATICAMENTE EVIDENTE



GRIGLIA (SCIVOLOSA)



ASSENZA SEGNALEZIONE DISLIVELLO



ASSENZA PERCORSO TATTILE



P\_03

PIAZZA GIUSEPPE VERDI



CATEGORIA: AREE URBANE  
CONTESTO URBANO: AREA COMMERCIALE  
ELEMENTO: PIAZZA

|     | REQUISITI                                                                | RISP. | PARZ.<br>RISP. | NON<br>RISP. | ANNOTAZIONI                                           | VAL.* |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------|
| 1   | ACCESSIBILITÀ                                                            |       |                |              |                                                       |       |
| 1.1 | SUPERFICIE DI CALPESTIO                                                  |       |                | X            | BASOLATO/SCIVOLOSA E SCONNESSA NELLE AREE CIRCOSTANTI | 4     |
| 1.2 | PENDENZA LONGITUDINALE (< 8%)                                            | X     |                |              |                                                       | 1     |
| 1.3 | PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)                                              | X     |                |              |                                                       | 1     |
| 1.4 | FLUIDITÀ DELLO SPAZIO                                                    | X     |                |              | I PERCORSI SONO AMPI                                  | 1     |
| 2   | DISLIVELLI E RACCORDI                                                    |       |                |              |                                                       |       |
| 2.1 | RACCORDI A RASO E SEGNALEZIONE DISLIVELLO                                | X     |                |              | LA PIAZZA È ALLO STESSO LIVELLO DELLA STRADA          | 1     |
| 2.2 | RAMPE E SCIVOLI                                                          |       | X              |              | PAVIMENTAZIONE NON IDONEA                             | 3     |
| 2.3 | GRADINI ISOLATI                                                          | X     |                |              |                                                       | 1     |
| 3   | OSTACOLI E ARREDI                                                        |       |                |              |                                                       |       |
| 3.1 | RIDUZIONE LARGHEZZA                                                      | X     |                |              |                                                       | 1     |
| 3.2 | SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)                   | X     |                |              |                                                       | 1     |
| 3.3 | PANCHINE INCLUSIVE                                                       | X     |                |              |                                                       | 3     |
| 3.4 | OMBREGGIAMENTO E PROTEZIONE                                              |       | X              |              | PANCHINE IN PROSSIMITÀ DI ALBERI, MA POCO OMBREGGiate | 2     |
| 4   | PARCHEGGI RISERVATI                                                      |       |                |              |                                                       |       |
| 4.1 | PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 x 2,00 - A PETTINE ML 3,20 x 5,00) | X     |                |              |                                                       | 1     |
| 4.2 | PANCHINE INCLUSIVE                                                       | X     |                |              |                                                       | 1     |
| 5   | VARIE                                                                    |       |                |              |                                                       |       |
| 5.1 | SEGNALETICA E MAPPE                                                      |       |                | X            |                                                       | 4     |
| 5.2 | ILLUMINAZIONE ADEGUATA                                                   | X     |                |              |                                                       | 1     |
| 5.3 | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO                                               | X     |                |              |                                                       | 1     |
| 5.4 | PERCORSO TATTILE                                                         |       |                | X            |                                                       | 4     |

TOTALE 31

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

✓ ALTA  
BASSA

| ALTA | BASSA |                     |
|------|-------|---------------------|
| 1    | 5     | ACCESSIBILE         |
| 2    | 6     | PARZ. ACCESSIBILE   |
| 3    | 7     | PARZ. INACCESSIBILE |
| 4    | 8     | INACCESSIBILE       |

ACCESSIBILITÀ


MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:  
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

\*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO




## Principali Criticità rilevate




PAVIMENTAZIONE NON IDONEA




PAVIMENTAZIONE RAMPA NON IDONEA




PAVIMENTAZIONE NON IDONEA



PAVIMENTAZIONE RAMPA NON IDONEA



ASSENZA SEGNALEZIONE DISLIVELLO




ASSENZA ZONA OMBREGGIATA



P\_04

PIAZZA SAN DOMENICO



CATEGORIA: AREE URBANE  
CONTESTO URBANO: AREA MONUMENTALE E COMMERCIALE  
ELEMENTO: PIAZZA

|     | REQUISITI                                                                | RISP. | PARZ. RISP. | NON RISP. | ANNOTAZIONI                                                      | VAL.* |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | ACCESSIBILITÀ                                                            |       |             |           |                                                                  |       |
| 1.1 | SUPERFICIE DI CALPESTIO                                                  |       |             | X         | BASOLATO/SCIVOLOSA E SCONNESSA                                   | 4     |
| 1.2 | PENDENZA LONGITUDINALE (< 8%)                                            | X     |             |           |                                                                  | 1     |
| 1.3 | PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)                                              | X     |             |           |                                                                  | 1     |
| 1.4 | FLUIDITÀ DELLO SPAZIO                                                    | X     |             |           | I PERCORSI SONO AMPI                                             | 1     |
| 2   | DISLIVELLI E RACCORDI                                                    |       |             |           |                                                                  |       |
| 2.1 | RACCORDI A RASO E SEGNALEZIONE DISLIVELLO                                | X     |             |           | LA PIAZZA È ALLO STESSO LIVELLO DELLA STRADA                     | 1     |
| 2.2 | RAMPE E SCIVOLI                                                          |       | X           |           | PAVIMENTAZIONE NON IDONEA                                        | 3     |
| 2.3 | GRADINI ISOLATI                                                          |       | X           |           | ASSENZA SEGNALEZIONE PER LE DELIMITAZIONI DEL MONUMENTO PRESENTE | 3     |
| 3   | OSTACOLI E ARREDI                                                        |       |             |           |                                                                  |       |
| 3.1 | RIDUZIONE LARGHEZZA                                                      | X     |             |           | SONO PRESENTI ARREDI DELLE ATTIVITÀ                              | 1     |
| 3.2 | SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)                   | X     |             |           |                                                                  | 1     |
| 3.3 | PANCHINE INCLUSIVE                                                       | X     |             |           |                                                                  | 1     |
| 3.4 | OMBREGGIAMENTO E PROTEZIONE                                              |       |             | X         |                                                                  | 4     |
| 4   | PARCHEGGI RISERVATI                                                      |       |             |           |                                                                  |       |
| 4.1 | PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 x 2,00 - A PETTINE ML 3,20 x 5,00) | X     |             |           |                                                                  | 1     |
| 4.2 | PANCHINE INCLUSIVE                                                       | X     |             |           |                                                                  | 1     |
| 5   | VARIE                                                                    |       |             |           |                                                                  |       |
| 5.1 | SEGNALETICA E MAPPE                                                      |       |             | X         |                                                                  | 4     |
| 5.2 | ILLUMINAZIONE ADEGUATA                                                   | X     |             |           |                                                                  | 1     |
| 5.3 | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO                                               | X     |             |           |                                                                  | 1     |
| 5.4 | PERCORSO TATTILE                                                         |       |             | X         |                                                                  | 4     |

TOTALE 33

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

✓ ALTA  
BASSA

| ALTA | BASSA |                     |
|------|-------|---------------------|
| 1    | 5     | ACCESSIBILE         |
| 2    | 6     | PARZ. ACCESSIBILE   |
| 3    | 7     | PARZ. INACCESSIBILE |
| 4    | 8     | INACCESSIBILE       |

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:

RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

\*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO




## Principali Criticità rilevate




ARREDI



ASSENZA SEGNALAZIONE DISLIVELLO




PANCHINA NON INCLUSIVA



ASSENZA SEGNALAZIONE DISLIVELLO



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



ASSENZA SEGNALAZIONE DISLIVELLO