



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil

DTI - Descrição Técnica de Imóvel

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

CÓDIGO DTI	DTI-000048-091C5FD1	GERADO EM	29/06/2026 16:49
PROTOCOLO	0001/2026/CURIO-UTINGA/COLAPSO-ESTRUTURAL	CADASTRADOR	Paula Fernanda Correa Lima
AÇÃO	Cúrio Utinga - Colapso Estrutural		

2. DADOS DO IMÓVEL E DA RESIDÊNCIA

MUNICÍPIO/UF	Belém / PA	BAIRRO/COMUNIDADE	Curió-Utinga
ENDEREÇO	Avenida We-3, Curió-Utinga, Belém/PA, CEP 66645-057		
COMPLEMENTO	-	DATA DO CADASTRO	26/06/2026 19:33
TIPO DE IMÓVEL	Próprio	CONDIÇÃO	Perda parcial
LATITUDE	-1.4299269	LONGITUDE	-48.4448303
FAMÍLIAS INFORMADAS	2	FAMÍLIAS CADASTRADAS	2

DTI-000048-091C5FD1

Folha 1 de 5

DTI - DESCRIÇÃO TÉCNICA DE IMÓVEL

0001/2026/CURIO-UTINGA/COLAPSO-ESTRUTURAL

3. FAMÍLIAS VINCULADAS À RESIDÊNCIA - PARTE 1

Família 1 - Carliete Santos			
RESPONSÁVEL	Carliete Santos	CPF	053.593.393-22
RG / ÓRGÃO	9361271 / Policia Civil	SEXO / NASCIMENTO	Feminino / 14/05/1993
TELEFONE	(91) 98764-4449	E-MAIL	carlielmadamasceno@gmail.com
INTEGRANTES	3	RENDA FAMILIAR	0 a 3 salários
SITUAÇÃO	Permanece na residência	VULNERABILIDADES	Crianças, PCD
BENEFÍCIO SOCIAL	Não - -	CADASTRO CONCLUÍDO	Sim
CAMPOS PENDENTES	Recebe beneficio social		
PERDAS DE BENS MÓVEIS	Sem perdas		
OBSERVAÇÕES FINAIS	Durante a ocorrência, verificou-se que uma edificação encontra-se apoiada sobre a estrutura da edificação inspecionada, transmitindo esforços que vêm provocando danos estruturais. Foram identificadas fissuras de grande magnitude em dois pilares da parede lateral, indicando comprometimento desses elementos estruturais. Em caso de evolução do quadro, há risco de colapso parcial dessa parede, com potencial de atingir a edificação contígua. Observou-se ainda que a residência apresenta padrão construtivo simplificado, com indícios de deficiências construtivas. As manifestações patológicas sugerem deslocamentos relativos entre pilares, vigas e laje, sendo constatados sinais de aparente perda de apoio da laje sobre os elementos estruturais. Tal condição indica possível comprometimento da estabilidade da laje, podendo evoluir para colapso parcial da cobertura caso as movimentações estruturais persistam. Sugere-se o isolamento da área afetada, a reforma estrutural e o remanejamento da família.		
REPRESENTANTE	-	CPF / RG	- / -
ÓRGÃO EXPEDIDOR	-	SEXO / NASCIMENTO	- / -

DTI-000048-091C5FD1

DTI - DESCRIÇÃO TÉCNICA DE IMÓVEL

0001/2026/CURIO-UTINGA/COLAPSO-ESTRUTURAL

3. FAMÍLIAS VINCULADAS À RESIDÊNCIA - PARTE 2

Família 2 - Carlielma Santos Damasceno			
RESPONSÁVEL	Carlielma Santos Damasceno	CPF	020.511.523-30
RG / ÓRGÃO	7962260 / Policia Civil	SEXO / NASCIMENTO	Feminino / 15/07/1988
TELEFONE	(91) 98764-4449	E-MAIL	carlielmadamasceno@gmail.com
INTEGRANTES	3	RENDA FAMILIAR	0 a 3 salários
SITUAÇÃO	Permanece na residência	VULNERABILIDADES	-
BENEFÍCIO SOCIAL	Não - -	CADASTRO CONCLUÍDO	Sim
CAMPOS PENDENTES	Recebe beneficio social		
PERDAS DE BENS MÓVEIS	Sem Perdas		
OBSERVAÇÕES FINAIS	Durante a vistoria, verificou-se que uma edificação encontra-se apoiada sobre a estrutura da edificação inspecionada, transmitindo esforços que vêm provocando danos estruturais. Foram identificadas fissuras de grande magnitude em dois pilares da parede lateral, indicando comprometimento desses elementos estruturais. Em caso de evolução do quadro, há risco de colapso parcial dessa parede, com potencial de atingir a edificação contígua. Observou-se ainda que a residência apresenta padrão construtivo simplificado, com indícios de deficiências construtivas. As manifestações patológicas sugerem deslocamentos relativos entre pilares, vigas e laje, sendo constatados sinais de aparente perda de apoio da laje sobre os elementos estruturais. Tal condição indica possível comprometimento da estabilidade da laje, podendo evoluir para colapso parcial da cobertura caso as movimentações estruturais persistam. Sugere-se o isolamento da área afetada, a reforma estrutural e o remanejamento da família.		
REPRESENTANTE	-	CPF / RG	- / -
ÓRGÃO EXPEDIDOR	-	SEXO / NASCIMENTO	- / -

DTI-000048-091C5FD1

Folha 3 de 5

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

0001/2026/CURIO-UTINGA/COLAPSO-ESTRUTURAL


4.1 FOTOS DA RESIDÊNCIA



Cadastro Emergencial
Município: Belém / PA
Localidade: Curio-Utinga
Endereço: Avenida We-3, Curio-Utinga, Belém/PA, CEP 66645-057
Imóvel: próprio | Condição: perda_parcial
Lat: -1.4299269 | Long: -48.4448303
Data/hora: 27/06/2026, 16:19:42

WhatsApp Image 2026-06-26 at 22.40.44 (1)-georreferenciada.jpg


Residência - 27/06/2026 16:20



Cadastro Emergencial
Município: Belém / PA
Localidade: Curio-Utinga
Endereço: Avenida We-3, Curio-Utinga, Belém/PA, CEP 66645-057
Imóvel: próprio | Condição: perda_parcial
Lat: -1.4299269 | Long: -48.4448303
Data/hora: 27/06/2026, 16:19:48

WhatsApp Image 2026-06-26 at 22.40.44-georreferenciada.jpg

Residência - 27/06/2026 16:20



Cadastro Emergencial
Município: Belém / PA
Localidade: Curio-Utinga
Endereço: Avenida We-3, Curio-Utinga, Belém/PA, CEP 66645-057
Imóvel: próprio | Condição: perda_parcial
Lat: -1.4299269 | Long: -48.4448303
Data/hora: 27/06/2026, 16:19:57

WhatsApp Image 2026-06-26 at 22.40.45 (1)-georreferenciada.jpg

Residência - 27/06/2026 16:20



Cadastro Emergencial
Município: Belém / PA
Localidade: Curio-Utinga
Endereço: Avenida We-3, Curio-Utinga, Belém/PA, CEP 66645-057
Imóvel: - | Condição: -
Lat: -1.4299269 | Long: -48.4448303
Data/hora: 26/06/2026, 19:33:01

image-georreferenciada.jpg

Residência - 26/06/2026 19:33

DTI-000048-091C5FD1

Folha 4 de 5

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E ASSINATURA

0001/2026/CURIO-UTINGA/COLAPSO-ESTRUTURAL

4.2 FOTOS DOS DOCUMENTOS



WhatsApp Image 2026-06-27 at 16.17.26-editado.jpg

Carliete Santos - 27/06/2026 18:20




WhatsApp Image 2026-06-27 at 16.17.26 (4)-editado.jpg

Carliete Santos - 27/06/2026 18:20



WhatsApp Image 2026-06-27 at 16.17.26 (3).jpeg

Carlielma Santos Damasceno - 27/06/2026 16:36



WhatsApp Image 2026-06-27 at 16.17.26 (2).jpeg

Carlielma Santos Damasceno - 27/06/2026 16:36

5. ASSINATURA DIGITAL



ASSINADO DIGITALMENTE NO SISTEMA CADASTRO EMERGENCIAL

Paula Fernanda Correa Lima

Assinante principal

2º SGT - Paula

CPF: 861.458.352-49 | Data/hora: 27/06/2026 18:21

MF: 57189088

Hash: 166F21FA4251C0E4...14C786819C0C

COASSINANTES

William Lola Mendes Filho

CPF: 012.819.812-57 | SD - Filho | MF: 5990540-1

DTI-000048-091C5FD1

Folha 5 de 5