CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE IMÓVEIS - DTI

ÁREA / OCUPAÇÃO / EDIFICAÇÃO

Nº Protocolo CEDEC: 13:CEDEC/PA-2026/4/16:Belém-Cremação-Patologias Estruturais

Nome do Proprietário/Responsável pelo imóvel (a): João Castro Leal

CPF n°: 15155900204 / **RG n°:** 2221884 / **Orgão Emissor do RG:** Policia Civil - DIDEM

Endereço: Tv. Dr. Moraes, 1514 - Cremação, Belém - PA, 66045-590, Brasil

Complemento do Endereço: Entre pass. pinheiro e são miguel

Município: Belém / **Bairro:** Cremação / **Data de Nascimento:** 17/01/1961

Estado Civil: Casado (a) **/ Nome do Cônjuge/Companheiro (a):** Leonete Estevão da Silva Leal

Contato Telefone (01): 91989714757 / **Contato Telefone (02):** 09140088118

Nível do terreno em relação a rua: Abaixo / **Tipo de utilização:** Residencial

Imovél: Próprio **/ Tempo de Moradia No Local:** 21 a 25 anos

Estrutura da Edificação: Madeira / **Pavimentos:** Dois / **Cômodos:** Mais de Três

Condição da Residência: Perda Parcial

O Imovél,Estar em Condições de ser Habitada: Não **/ Situação dos Moradores:** Desalojado

Mais de uma família mora/reside na mesma edificação/localidade: Não

Localizado em área de aglomerado subnormal: Não

PERFIL SOCIOECONÔMICO

Renda familiar (em salários mínimos):Acima de 1 a 2 salários

Recebe benefício governamental: Não / **Caso receba, qual:**

POPULAÇÃO AFETADA

Nº de pessoas que residem na residência avaliada: 4

Nº de pessoas com deficiência: 0

N° de pessoas com doenças: 0

Nº de pessoas com mais de 60 anos (idosos) ou Portador de Doenças Graves: 1

Nº de Gestantes: 0

Nº de Crianças: 0

CONSIDERAÇÕES

Foi realizada vistoria técnica conjunta entre a Defesa Civil Municipal de Belém e técnicos da Defesa Civil Estadual, na residência do Sr. João Castro Leão, localizada na Travessa Dr. Moraes, nº 1514, entre Passagem Pinheiro e São Miguel, Bairro da Cremação, no município de Belém/PA. A inspeção ocorreu em atendimento à solicitação do Ministério Público do Estado do Pará ao Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), em razão de reiteradas denúncias apresentadas pelo proprietário.

Segundo relato do morador, uma residência abandonada situada ao lado de seu imóvel sofreu tombamento, ocasionando transtornos e danos à estrutura de sua residência. Em decorrência da situação de risco, a família precisou desocupar o imóvel, encontrando-se atualmente na condição de desalojada, residindo em imóvel alugado por conta própria há aproximadamente 2 (dois) anos.

O imóvel vistoriado possui estrutura em madeira, com 2 (dois) pavimentos, e é habitado por 4 (quatro) moradores, dentre os quais 1 (uma) pessoa idosa, o que acentua a vulnerabilidade social da família diante do cenário apresentado.

Durante a vistoria in loco, realizada em conjunto com a COMPDEC Belém, foram constatados, por meio de observação direta e registros fotográficos, indícios de patologias estruturais no imóvel, conforme verificação preliminar realizada pelo engenheiro da Defesa Civil de Belém e pelos técnicos da Defesa Civil Estadual. As evidências observadas indicam comprometimento das condições de segurança da edificação, demandando acompanhamento e adoção das providências cabíveis pelos órgãos competentes.

REALIZAÇÃO DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DO IMÓVEL

Data: 16/04/2026

A presente descrição técnica possui validade de até 06 (seis) meses a contar da data da emissão

SUB TEN BM RR BRAZÃO **Técnico Responsável 1**	2° SGT MARCOS **Técnico Responsável 2**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imagem 01

Imagem 02

Imagem 03

Imagem 04

Descrever a condição retratada nas imagens acima:

Imagem 01: Facada da residência

Imagem 02: Estrutura das paredes e teto da resiência

Imagem 03: Casa vizinha

Imagem 04: Fundos da residência