Relatório Sintético da Ocorrência Plantão CEDEC/PA

N° Protocolo:	13:CEDEC/PA-2026/4/16:Belém-Cremação-Patologias Estruturais
Data da Ocorrência:	16/04/2026
Tipo de Desastre:	Patologias Estruturais
Município:	Belém
Bairro:	Cremação
Endereço:	Tv. Dr. Moraes, 1514 - Cremação, Belém - PA, 66045-590, Brasil
Localização:	

Óbitos	Feridos	Enfermos	Desaparecidos	Desabrigados	Desalojados
0	0	0	0	0	4

Famílias Afetadas:	1	**Total de Pessoas Afetadas:**	4
Residências Afetadas:	1		
Outros Afetados	0		

Resumo dos fatos:	Foi realizada vistoria técnica conjunta pela Defesa Civil Municipal de Belém e pela Defesa Civil Estadual na residência do Sr. João Castro Leão, localizada no bairro da Cremação, em Belém/PA, após solicitação do Ministério Público do Estado do Pará ao Comando Operacional do CBMPA. A demanda decorreu de denúncias do proprietário, que relatou danos em seu imóvel após o tombamento de uma residência abandonada situada ao lado. O imóvel vistoriado é uma estrutura de madeira com dois pavimentos. Em razão dos danos e do risco identificado, os moradores encontram-se desalojados, vivendo de aluguel por conta própria há cerca de dois anos. A família é composta por quatro pessoas, incluindo uma idosa. Durante a vistoria in loco, com apoio da COMPDEC Belém, foram observados e registrados fotograficamente indícios de patologias estruturais, conforme avaliação preliminar do engenheiro da Defesa Civil de Belém e dos técnicos da Defesa Civil Estadual. A situação aponta comprometimento das condições de segurança da edificação e demanda providências dos órgãos competentes.
Técnico:	SUB TEN BM RR BRAZÃO

Técnico:	2° SGT MARCOS