

# ALERTA DE QUALIDADE

## Amostragem de Produto Acabado



**Programa:** 585976

**Documento:** 10

**Equipamento:** S7P71

**Local Prod.:** 20070170 -

Pintura F7

**Sector:** Acabado F1

**Fornecedor:** Montagem A

**Tipo Produto:** Em Linha

**Prs avalidados:** 25

**Data da avaliação:**

03/03/2021

**Hora inicial:** 14:26:31

**Hora final:** 14:29:07



26571 - OASIS AD

Cor: 25666

| Componente      | Processo            | Falha                          | Qtd. Ocorrências | Ação(ões) Imediata(s) |
|-----------------|---------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|
| MONITORAMENTOS  | Teste de Aderência. | Realizado de forma inadequada. | 2                | teste                 |
| Total de falhas |                     |                                | 2                |                       |

### Observações

teste

### Anexos (Confirmações visuais)

| Local Amostragem             | Inspetor | Prs revisados | Prs com problemas | % problema   |
|------------------------------|----------|---------------|-------------------|--------------|
| ASM1                         | (po8276) | 24            | 2                 | 8.00 %       |
| Turno                        | Número   | Total do lote | Prs reprovados    | % reprovação |
| 1º                           | 0378     | 10            | 11                | 110.00 %     |
| Área responsável             | Gerente  |               |                   |              |
| Montagem A                   | Kennedi  |               |                   |              |
| Local de Entrega do Material |          | Responsável   |                   | Ramal        |
| teste                        |          | teste         |                   | 700          |
| Envolvido                    |          | Sector        | Ramal             |              |
| teste                        |          | Mont_A        | 600               |              |