



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: MAG SAC EMBALAGENS LTDA
Endereço: R. do Papel, 156 - Jardim Perola, Santa Bárbara d'Oeste - SP, 13454-187, Brazil
Início: 01/04/2026 15:04
OS: V69125
Técnico: TALLES HENRIQUE DO NASCIMENTO
Término: 01/04/2026 16:37

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69125
Informação Atendimento:	*** RETORNO DA OS V68781 // MOTIVO: foi atualizado Firmware e no dia blz, mas depois no dia seguinte (a noite) o relógio ficou travado nessa msg AGUARDANDO DOWNLOAD - e IP incorreto **** Chamado aberto com sucesso Dados do Chamado CNPJ:26011559000100 Equipamento Descricao: RELOGIO MD 0706 WIFI BIO SK FS 100USR Codigo: G04044350ECRB Numero de Serie: 00005004900007014 Problema Descricao: Problemas na impressao, provavelmente relacionado a bobina ou ao mecanismo de impressao do equipamento Informacoes do Chamado Telefone: 19 3459-6000 E-mail: auxiliarti@magsac.com.br CEP: 13454-187 Endereco: Rua do Papel, 156 Ponto de Referencia: Atras do Higa Disponibilidade p Atendimento: Segunda a sexta das 8hrs as 12hrs e das 14 hrs as 17hrs Qual Software Utilizado: MDAcesso Tecnico necessita se apresentar ou enviar documentacoes: Nao Dados para faturamento: CNPJ para faturamento: 26011559000100 Ordem de Compra: Sim Alguma observacao: Pagamento de fornecedores sao feitos somente de tercas e sextas-feiras exceto em feriados. E-mail para envio da NF nfe@magsac.com.br Data Limite para faturamento: 2026-04-28 Valores e Condicoes Valor da Primeira hora: R 227,00 Valor hora adicional: R 129,00 a cada 30 minutos Valor deslocamento: R 188,00 ate 50 Km Condiacao de Pagamento: 14 DIAS Garantia Peca: 90 dias apos a troca Garantia Mao de Obra: 90 dias apos a execucao Cliente concordou com os valores e condicoes apresentados INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. INFRAESTRUTURA E POR CONTA DO CLIENTE.
Fantasia:	MAG SAC EMBALAGENS L
CNPJ:	26011559000100

Data de garantia:	21/11/2021
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V68781
Data_OS_Anterior:	25/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	ISRAEL OSVALDO INACIO
Ultimo_Historico:	Chamado aberto com sucesso. Dados do Chamado CN PJ:2601155 9000100 Equipamento Descrição: RE LOGIO MD 0 706 WIFI BIO SK FS 1 00USR Código: G040 44350ECRB Número de Série: 0 0005004900 007014 Problema Descrição : Problema na impressão, provavelmente relacionado a bobina ou ao mecanismo de impressão do equipamento. Informações do Chamado Telefone: 19 345 9-6000 E-mail: auxiliarti@magsac.com.br CEP: 1 3454-187 Endereço: Rua do Pápel, 156 Ponto de Referência: Atrás do Higa Disponibilidade para Atendimento: Segunda a sexta das 8hrs as 12hrs e das 14 hrs as 17hrs Qual Software Utiliza do: MDAccess Técnico necessita se apresentar ou enviar documentação: Não Dados para faturamento: CNPJ para faturamento : 26011559 000100 O rdem de Compra: Sim Alguma observação: Pagamento de fornecedores são feitos somente de transferências e sextas-feiras exceto em feriados. E-mail para envio da NF nº e@magsac.com.br Data Limite para faturamento: 2 026-04-28 Valores e Condições Valor da Primeira hora: R 227,00 Valor hora adicional: R 129, 00 a cada 30 minutos Valor deslocamento: R 188 ,00 até 50 Km Condicionamento de Pagamento: 1 4 DIAS Garantia Peça: 90 dias após a troca Garantia Mão de Obra: 90 dias após a execução Cliente concordou com os valores e condições apresentados INFORMACÕES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita será cobrada normalmente o preço informado. Em caso de visita improrrogativa, será cobrada a taxa de deslocamento. Tolerância de espera do técnico 15 min. INFRAESTRUTURA E POR CONTA DO CLIENTE.
Ultimo_Laudos:	MANUTENCAO RELÓGIO DE PONTO MODELO: MD 0706 PROBLEMA RELATADO: Relógio travando durante a troca de turnos, principalmente à meia-noite. PROBLEMA ENCONTRADO: Firmware desatualizado. SOLUCAO: Atualização de firmware realizada com sucesso. VERSÕES DE FIRMWARE: Versão anterior: 03.00.0028 Versão atual: 03.00.0040 CONFIGURAÇÕES DE REDE: DHCP: Desabilitado IP: 192.168.1.7 Mascara: 255.255.248.0 Gateway: 192.168.0.1 OBSERVAÇÕES: Ao chegar ao local, fui informado de que o equipamento estava em outra unidade, a aproximadamente 3 km de distância. Após deslocamento até o local correto, foi relatado que o relógio travava por volta das 05:00 e às 00:20, além de apresentar lentidão no funcionamento. Durante a análise, foi identificado que o equipamento estava com firmware desatualizado. Após a atualização para a versão mais recente, foram realizados testes de funcionamento, incluindo registros de ponto, impressão e leitura biométrica, não sendo constatadas novas falhas até o momento. Atendimento acompanhado pelo colaborador Oberdan (RH). TECNICO RESPONSÁVEL: Israel Inacio
Descrição do produto:	RELOGIO MD 0706 WIFI BIO SK FS 100USR
QRCode produto:	'G04044350ECRB '
Serie:	00005004900007014

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Liga
Causa:	Placa Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	Foi realizada visita técnica na empresa Magsac Embalagens Ltda. para manutenção do relógio de ponto modelo MD0706, que apresentava travamento na tela de “aguardando download”. Foram realizados testes operacionais e procedimentos de diagnóstico, incluindo contato com o suporte técnico, porém sem êxito na recuperação do equipamento. Após análise, foi constatada falha definitiva na placa principal, permanecendo travada de forma permanente, sendo necessária a abertura de retorno para substituição da peça código S2525411A, a fim de restabelecer o funcionamento do equipamento. Atendimento em garantia de mão de obra. Todo o processo foi acompanhado pelo Sr.

	Ralph, que validou as informações e está ciente da necessidade de retorno com a peça para conclusão do serviço.
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora
Valor Primeira Hora:	0
Equipamento:	Ponto
Substituição:	Abrir Retorno
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Ralph Salvador
E-mail:	ralph.santos@magsac.com.br
Assinatura:	