

TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: BANCO AGIBANK S.A
Endereço: R. Sergio Fernandes Borges Soares - Distrito Industrial, Campinas - SP, 13054-709, Brazil
Início: 01/04/2026 14:04
OS: V69128
Técnico: VALMIR ALVES RIBEIRO
Término: 01/04/2026 14:04


Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69128
Informação Atendimento:	-As catracas estao abrindo sozinhas aleatoriamente -As catracas 1 e 2 estao com problema de configuracao, toda vez que alguem trava nelas precisamos orientar as pessoas passar na catraca 3. Precisamos de manutencao para que todas elas, a fim de que voltem a funcionar integralmente., 08h as 17h00, Dimep, 3004, myllena.carvalho@agi.com.br Chamado aberto com sucesso Dados do Chamado CNPJ:10664513000150 Equipamento Descricao: CONTROLADOR FACE ACCESS S PX 125KHZ Codigo: G05504680 Numero de Serie: DM000008240400375 Contrato: MFS021606119965 Problema Descricao: -As catracas estao abrindo sozinhas aleatoriamente -As catracas 1 e 2 estao com problema de configuracao, toda vez que alguem trava nelas precisamos orientar as pessoas passar na catraca 3. Precisamos de manutencao para que todas elas, a fim de que voltem a funcionar integralmente. Informacoes do Chamado Nome do Solicitante: Myllena Cristina Carvalho Telefone do Solicitante: 19995375339 Endereco do Atendimento: Rua Sergio Fernandes Borges Soares, 1000 Ponto de Referencia: Dentro do Condominio Bresco Disponibilidade para Atendimento: 08h as 17h00 Software Utilizado: Dimep Tecnico Necessita Fazer Integracao:Nao Ordem de Compra: Nao Data Limite para Faturamento:3004 E-mail para Envio da NF: myllena.carvalho@agi.com.br Identificamos que a serie em questao esta coberta por contrato de manutencao e que o chamado foi aberto dentro desse prazo. No entanto, nossos tecnicos realizarao uma analise detalhada. Caso seja constatado que o defeito apresentado decorre de mau uso, falha na infraestrutura ou parametrizacao incorreta, sera cobrada uma taxa de deslocamento de R179,00 para atendimentos em ate 50aC km do local. Visitas consideradas improdutivas tambem estarao sujeitas ao mesmo valor de deslocamento.
Fantasia:	BANCO AGIBANK S.A
CNPJ:	10664513000150

Data de garantia:	16/04/25
Tipo de atendimento:	CHAMADO INFORMATICA
Contrato Ativo / Inativo:	Ativo
Cobertura_de_Peças:	Sem Cobertura
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V68616
Data_OS_Anterior:	16/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	VALMIR ALVES RIBEIRO PJ
Ultimo_Historico:	Todas as c atracas do campus pa raram de f uncionar n o sabado a s 12:00. T emos 2 ger adores, na o tivemos queda de energia. Os quadro s eletrico s estao to dos ligado s e energi zados. Tod os os apar elhos prox imos as ca tracas est ao funcion ando perfe itamente. O chamado e para to das as cat racas e eq uipamentos ., 08h as 17h00, Di mep, 3003 Cham ado aberto com suces so Dado s do Chama do CNPJ :106645130 00150 Equipam ento De scricao: C ONTROLADOR FACE ACCE SS S PX 12 5KHZ Co digo: G055 04680 N umero de S erie: DM00 0008240400 375 Con trato: MFS 0216061199 65 Pro blema D escricao: Todas as catracas do campus pararam d e funciona r no sabad o as 12:00 . Temos 2 geradores , nao tive mos queda de energi a. Os quad ros eletri cos estao todos lig ados e ene rgizados. Todos os aparelhos proximos as catrac as estao f uncionando perfeitam ente. O ch amado e pa ra todas a s catracas e equipam entos. Informaco es do Cham ado Nom e do Solic itante: My llena Cris tina Carva lho Tel efone do S olicitante : 19995375 339 End ereco do A tendimento : 19995375 339, 1000 Ponto d e Referenc ia: Dentro do Condom inio Bresc o Dispo nibilidade para Aten dimento: 0 8h as 17h0 0 Softw are Utiliz ado: Dimep Tecnic o Necessit a Fazer In tegracao:N ao Orde m de Compr a: Nao Data Limit e para Fat uramento:3 003 Identific amos que a serie em questao e sta cobert a por cont rato de ma nutencao e que o chamado f oi aberto dentro de sse prazo. No entant o, nossos tecnicos realiza rao uma an alise deta lhada. Caso seja constatad o que o de feito apre sentado de corre de m au uso, fa lha na infraestru tura ou pa rametrizac ao incorre ta, sera c obrada uma taxa de deslocam ento de R1 79,00 para atendimen tos em ate 50a□km d o local. V isitas considerad as improdu tivas tamb em estarao sujeitas ao mesmo valor de desloca mento.
Ultimo_Laudos:	M A N U T E N C A O Defeito relatado: Equipamentos nao ligam. Depois de alguns picos de energia equipamentos desligaram, mesmo com acionamento automatico dos geradores, equipamentos nao votaram a ligar, depois de correr os disjuntores, voltaram, menos duas catracas. Analise: Ao chegar no cliente, foi identificado que duas catracas nao estavam ligadas. Cliente relatou que teve surto de energia na sexta, e fim de semana, ao verificarem disjuntores, foi encontrados disjuntores com meia fase, depois de uma manutencao, a energia foi restaurada, porem duas catracas nao voltaram a ligar. Cliente relatou problemas na rede eletrica, e ja esta providenciando a manutencao. Devido aos picos de energia duas fontes de catracas queimaram. Solucao: Foi realizado a troca de duas fontes, todas catracas ficaram comunicando, e funcionando corretamente, dos seis faciais apenas o Facial de entrada da catraca 2 nao ficou comunicando, foi verificado as conexões, e estao ok, TI vai precisar atuar para identificar se a porta do servidor nao queimou, pois pode ter acontecido durante os picos de energia. Servico e pecas faturados na OS V68621.
Cobertura:	Não Incluso
KM:	100 KM
Visita_Improdutiva:	Avulso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	CONTROLADOR FACE ACCESS S PX 125KHZ
QRCode produto:	'G05504680 '
Serie:	DM000008240400375

Descrição de Cobrança

Defeito:	Visita Improdutiva
Causa:	Equipamento Não Apresentou Problemas
Solução:	Monitoramento Do Equipamento
Classificação:	CANCELADO PELO CLIENTE

Observação:	Equipamento não apresentou problema, faturamento na OS V69134. Foi orientado o cliente abrir chamado para o equipamento específico, o mesmo simulou uma abertura na minha frente, e dois equipamentos não constam no cadastro, ao clicar no ambiente "se o n/s não constar na relação, clique aqui", direciona para outro ambiente do whatsapp, e por várias vezes o cliente fica sem resolver, então o mesmo acaba abrindo para todos que contam na lista. Cliente relatou que vai pedir para arrumar a base no atendimento Tagus-tec.
Sigla Atendimento:	CANCL - CANCELADO PELO CLIENTE
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Myllena Carvalho
E-mail:	myllena.carvalho@agi.com.br
Assinatura:	.