

TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: BANCO AGIBANK S.A
Endereço: R. Sergio Fernandes Borges Soares, 1000 - Distrito Industrial, Campinas - SP, 13054-709, Brazil
Início: 01/04/2026 14:00
OS: V69130
Técnico: VALMIR ALVES RIBEIRO
Término: 01/04/2026 14:00


Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69130
Informação Atendimento:	-As catracas estao abrindo sozinhas aleatoriamente -As catracas 1 e 2 estao com problema de configuracao, toda vez que alguem trava nelas precisamos orientar as pessoas passar na catraca 3. Precisamos de manutencao para que todas elas, a fim de que voltem a funcionar integralmente., 08h as 17h00, Dimep, 3004, myllena.carvalho@agi.com.br Chamado aberto com sucesso Dados do Chamado CNPJ:10664513000150 Equipamento Descricao: CONTROLADOR FACE ACCESS S PX 125KHZ Codigo: G05504680 Numero de Serie: DM000008240400443 Contrato: MFS021606119965 Problema Descricao: -As catracas estao abrindo sozinhas aleatoriamente -As catracas 1 e 2 estao com problema de configuracao, toda vez que alguem trava nelas precisamos orientar as pessoas passar na catraca 3. Precisamos de manutencao para que todas elas, a fim de que voltem a funcionar integralmente. Informacoes do Chamado Nome do Solicitante: Myllena Cristina Carvalho Telefone do Solicitante: 19995375339 Endereco do Atendimento: Rua Sergio Fernandes Borges Soares, 1000 Ponto de Referencia: Dentro do Condominio Bresco Disponibilidade para Atendimento: 08h as 17h00 Software Utilizado: Dimep Tecnico Necessita Fazer Integracao:Nao Ordem de Compra: Nao Data Limite para Faturamento:3004 E-mail para Envio da NF: myllena.carvalho@agi.com.br Identificamos que a serie em questao esta coberta por contrato de manutencao e que o chamado foi aberto dentro desse prazo. No entanto, nossos tecnicos realizarao uma analise detalhada. Caso seja constatado que o defeito apresentado decorre de mau uso, falha na infraestrutura ou parametrizacao incorreta, sera cobrada uma taxa de deslocamento de R179,00 para atendimentos em ate 50aC��m do local. Visitas consideradas improdutivas tambem estarao sujeitas ao mesmo valor de deslocamento.
Fantasia:	BANCO AGIBANK S.A
CNPJ:	10664513000150

Data de garantia:	16/04/25
Tipo de atendimento:	CHAMADO INFORMATICA
Contrato Ativo / Inativo:	Ativo
Cobertura_de_Peças:	Sem Cobertura
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V68618
Data_OS_Anterior:	16/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	VALMIR ALVES RIBEIRO PJ
Ultimo_Historico:	Todas as c atracas do campus pa raram de f uncionar n o sabado a s 12:00. T emos 2 ger adores, na o tivemos queda de energia. Os quadro s eletrico s estao to dos ligado s e energi zados. Tod os os apar elhos prox imos as ca tracas est ao funcion ando perfe itamente. Todos os leitores faciais e catracas estao apa gados., 08 h as 17h00 , Dimep, 3 003 C hamado abe rto com su cesso D ados do Ch amado C NPJ:106645 13000150 Equi pamento Descricao : CONTROLA DOR FACE A CCESS S PX 125KHZ Codigo: G 05504680 Numero d e Serie: D M000008240 400443 Contrato: MFS021606 119965 Problema Descric ao: Todas as catrac as do camp us pararam de funcio nar no sab ado as 12: 00. Temos 2 gerador es, nao ti vemos qued a de energ ia. Os qua dros eletr icos estao todos lig ados e ene rgizados. Todos os aparelhos proximos as catrac as estao f uncionando perfeitam ente. Todo s os leito res faciai s e catrac as estao a pagados. Informa coes do Ch amado N ome do Sol icitante: Myllena C ristina Ca rvalho Telefone d o Solicita nte: 19995 375339 Endereco d o Atendime nto: Rua S ergio Fern andes Borg es Soares, 1000 P onto de Re ferencia: Dentro do Condomini o Bresco Disponib ilidade pa ra Atendim ento: 08h as 17h00 Softwar e Utilizad o: Dimep Tecnico Necessita Fazer Int egracao:Na o Ordem de Compra : Nao D ata Limite para Fatu ramento:30 03 Identifica mos que a serie em questao e sta cobert a por cont rato de ma nutencao e que o chamado f oi aberto dentro de sse prazo. No entant o, nossos tecnicos realiza rao uma an alise deta lhada. Caso seja constatad o que o de feito apre sentado de corre de m au uso, fa lha na infraestru tura ou pa rametrizac ao incorre ta, sera c obrada uma taxa de deslocam ento de R1 79,00 para atendimen tos em ate 50a □ km d o local. V isitas considerad as improdu tivas tamb em estarao sujeitas ao mesmo valor de desloca mento.
Ultimo_Laudos:	MANUTENCAO Defeito relatado: Equipamentos nao ligam. Depois de alguns picos de energia equipamentos desligaram, mesmo com acionamento automatico dos geradores, equipamentos nao votaram a ligar, depois de correr os disjuntores, voltaram, menos duas catracas. Analise: Ao chegar no cliente, foi identificado que duas catracas nao estavam ligadas. Cliente relatou que teve surto de energia na sexta, e fim de semana, ao verificarem disjuntores, foi encontrados disjuntores com meia fase, depois de uma manutencao, a energia foi restaurada, porem duas catracas nao voltaram a ligar. Cliente relatou problemas na rede eletrica, e ja esta providenciando a manutencao. Devido aos picos de energia duas fontes de catracas queimaram. Solucao: Foi realizado a troca de duas fontes, todas catracas ficaram comunicando, e funcionando corretamente, dos seis faciais apenas o Facial de entrada da catraca 2 nao ficou comunicando, foi verificado as conexões, e estao ok, TI vai precisar atuar para identificar se a porta do servidor nao queimou, pois pode ter acontecido durante os picos de energia. Servico e pecas faturados na OS V68621.
Cobertura:	Não Incluso
KM:	100 KM
Visita_Improdutiva:	Avulso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	CONTROLADOR FACE ACCESS S PX 125KHZ
QRCode produto:	'G05504680 '
Serie:	DM000008240400443

Descrição de Cobrança

Defeito:	Visita Improdutiva
Causa:	Equipamento Não Apresentou Problemas
Solução:	Monitoramento Do Equipamento
Classificação:	CANCELADO PELO CLIENTE

Observação:	Equipamento não apresentou problema, faturamento na OS V69134. Foi orientado o cliente abrir chamado para o equipamento específico, o mesmo simulou uma abertura na minha frente, e dois equipamentos não constam no cadastro, ao clicar no ambiente "se o n/s não constar na relação, clique aqui", direciona para outro ambiente do whatsapp, e por várias vezes o cliente fica sem resolver, então o mesmo acaba abrindo para todos que contam na lista. Cliente relatou que vai pedir para arrumar a base no atendimento Tagus-tec.
Sigla Atendimento:	CANCL - CANCELADO PELO CLIENTE
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Myllena Carvalho
E-mail:	myllena.carvalho@agi.com.br
Assinatura:	.