



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: AMCOR RIGID PACKAGING DO BRASIL LTDA
Endereço: R. Francisco Pereira Dutra, 2010 - Jardim Vera Cruz, Louveira - SP, 13290-000, Brazil
Início: 02/04/2026 11:17
OS: V69150
Técnico: VALMIR ALVES RIBEIRO
Término: 02/04/2026 11:57



Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69150
Informação Atendimento:	INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: JESSICA SANTOS/VIVIANE SOUZA/ FERNANDA ARANTES TELEFONE(11) 974726788 EMAIL: Fernanda.SaltiniArantes@amcor.com/ viviane.souza@amcor.com ENDERECO: Rua Francisco Pereira Dutra, 2010 u Estiva - Louveira SP 13290-000 DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO: 07H00 AS 15H00 NUMERO DE SERIE: 00047005810034168 PROBLEMA APRESENTADO: esta com problemas no fechamento e, por isso,nao esta funcionando para o registro de ponto. Possivelmente sera necessario trocar a peca de encaixeque faz o fechamento do equipamento e da acesso a bobina. TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? ()Nao (X)Sim, Quais documentos? Apresentar RG na portaria Discriminacao de Cobranca VALORES: CONTRATO DE MANUTENCAO /// NAO havera cobranças na visita, EXCETO se os tecnicos detectarem que o problema foi causado devido a mau uso, infra ou parametrizacao incorreta. Caso seja detectado e cobrado o valor do deslocamento. R\$179,00. Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO:00 245 980 0015-98 ORDEM DE COMPRA: ()Nao (x)Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO:20/04/2026 INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: 2024578824
Fantasia:	AMCOR RIGID
CNPJ:	00245980001598
Data de garantia:	06/03/2022

Tipo de atendimento:	CONT MANUT INF C PECAS
Contrato Ativo / Inativo:	Ativo
Cobertura_de_Peças:	Sem Cobertura
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V68021
Data_OS_Anterior:	09/02/2026
Tecnico_OS_Anterior:	CELSO LUIS MATOS
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÃO S PARA ATE NDIMENTO PROCURAR P OR: JESSICA SANTOS TELEFONE: (11) 9747 26788 E (1 1) 9943618 98 EMAIL: Fernanda.SaltiniArantes @amcor.com / Viviane. Souza@amco r.com ENDEREÇO: Rua Francisco Perei ra Dutra, 2010 □ Es tiva - Lou veira SP 13290-0 00 BR DISPONIBIL IDADE P/AT ENDIMENTO 08h00 as 18h00 NÚMERO DE SÉRIE: 00 0470058100 34168 PROBLEMA A PRESENTADO : está com problemas no fecham ento e, po r isso, nã o está fun cionando p ara o regi stro de po nto. Possivelme nte será n ecessário trocar a peça de e ncaixe que faz o fec hamento do equipamen to e dá ac esso à bob ina. TÉCNICO NE CESSITA SO MENTE SE A PRESENTAR COM AS SU AS DOCUMEN TAÇÕES OU ENVIAR DO CUMENTAÇÃO S? Apenas apresenta r document ação na po rtaria Caso ele d eva enviar quais doc umentos se riam? RG Discrimina ção de Cob rança VALORES: V erificamos que o equ ipamento e m questão possui co ntrato de manutençã o vigente. Dessa for ma, não ha verá cobra nça pela v isita técn ica, excet o caso sej a constata do pelos t écnico s qu e o proble ma tenha s ido ocasio nado por m au uso, in terferênci a de infra estrutura ou parame trização i ncorreta. Caso algum a dessas s ituações s eja identi ficada, se rá cobrado apenas o valor ref erente ao deslocame nto. R\$ 18 8,00 Alguma obs ervação? E xemplo: DADOS PARA FATURAMEN TO CNPJ PARA FATURAMEN TO: 002459 80001598 ORDEM DE C OMPRA: () Não (X)Si m, Alguma observaça o? DATA LIMIT E PARA FAT URAMENTO:2 0/02/2026
Ultimo_Laudo:	No local foi dado entrada pela portaria e foi solicitado para aguardar na recepcao e após aguardar 25 min estou finalizando o chamado e solicitando retorno quando o cliente estiverem disponíveis no local.
Cobertura:	Não Incluso
KM:	100 KM
Visita_Improdutiva:	Avulso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	RELOGIO MD EVO II WIFI BIO ID 500USR PX 125KHZ
QRCode produto:	'G04064815RB '
Serie:	00047005810034168

Descrição de Cobrança

Defeito:	Visita Improdutiva
Causa:	Equipamento Não Apresentou Problemas
Solução:	Reagendar Visita
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	Relógio fica na unidade da Femsa em Jundiaí, devido o processo de integração da Femsa ser moroso , cliente ficou de levar o relógio para a unidade de Louveira (local do atendimento), porém não houve tempo hábil de fazer a logística. OS gerou cobrança improdutiva, cliente ciente. Só abrir o retorno quando o cliente fizer contato.
Sigla Atendimento:	V-IMP - VISITA IMPRODUTIVA
Taxa de Deslocamento:	188.00
Serviço Finalizado:	Sim

Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Ana Paula Facchini
E-mail:	anapaula.facchini@amcor.com
Assinatura:	