



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: ASSOCIACAO ESPIRITA VICENTE DE PAULO
Endereço: R. Abelardo César, 33 - Centro, Espírito Santo do Pinhal - SP, 13990-000, Brazil
Início: 06/04/2026 11:24
OS: V69156
Técnico: VALMIR ALVES RIBEIRO
Término: 06/04/2026 13:07

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69156
Informação Atendimento:	// retorno da os: V69077 \\ motivo: Estava conseguindo passar os crachas normalmente, porem a informacao nao estava chegando no Kairos A Thaina que nos antendeu antes de voce, informou que o Tecnico precisara retornar, pois ele nao fez algum procedimento que era necessario para comunicacao correta do equipamento. INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Bruna TELEFONE: (19) 99638-1640 EMAIL: rhibmdp@gmail.com ENDERECO: Rua: Dr. Abelardo Vergueiro Cesar, n 33, Centro, Espirito Santo do Pinhal, SP, 13990137 PONTO DE REFERENCIA: Escola Anglo DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO NUMERO DE SERIE: 00047005880900001 PROBLEMA APRESENTADO: nao esta fazendo o corte do papel para sair o comprovante de batida Qual Software Utilizado: Kairos TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? (*X*)Nao ()Sim, Quais documentos? Discriminacao de Cobranca VALORES: Para o servico avulso, sao cobrados os valores R\$ 227,00 PRIMEIRA HORA e o deslocamento no valor de 433,00 reais - R\$ 129,00 a cada 30 minutos. Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 54.228.366/0001-41 ORDEM DE COMPRA: (*X*)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: Ate 5 uteis dias apos o servico INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo:
Fantasia:	BEZERRA DE MENEZES
CNPJ:	54228366000141
Data de garantia:	31/08/2024

Tipo de atendimento:	GARANTIA DE SERVICO
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69077
Data_OS_Anterior:	27/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	TALLES HENRIQUE DO NASCIMENTO
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÃO S PARA ATE NDIMENTO PROCURAR P OR: Bruna TELEFONE: (19) 9963 8-1640 EMAIL: rhi bmdp@gmail .com ENDEREÇO: Rua: Dr. Abelardo Vergueiro César, nº 33, Centr o, Espírit o Santo do Pinhal, S P, 1399013 7 PONTO DE R EFERÊNCIA: Escola An glo DISPONIBIL IDADE P/AT ENDIMENTO NÚMERO DE SÉRIE: 00 0470058809 00001 PROBLEMA A PRESENTADO : não esta fazendo o corte do papel par a sair o c omprovante de batida Qual Softw are Utiliz ado: Kairó s TÉCNICO NE CESSITA SE APRESENTA R OU ENVIA R DOCUMENTA ÇÕES? (*X *)Não ()S im, Quais docu mentos? Discrimina ção de Cob rança VALORES: P ara o serv iço avulso , são cobr ados os va lores R\$ 2 27,00 PRIM EIRA HORA e o deslo camento no valor de 433,00 re ais - R\$ 1 29,00 a ca da 30 minu tos. Alguma obs ervação? E xemplo: DADOS PARA FATURAMEN TO CNPJ PARA FATURAMEN TO: 54.228 .366/0001- 41 ORDEM DE C OMPRA: (*X *)Não ()S im, Alguma observaça o? DATA LIMIT E PARA FAT URAMENTO: Até 5 úte is dias ap ós o servi ço INFORMAÇÃO S ADICIONA IS Lembrando que em ca so de mau uso, a vi sita será cobrada n ormalmente o preço informado durante a tratativa no chat. Em caso d e visita i mprodutiva , será cobrado a taxa de d eslocament o. Tolerân cia de esp era do téc nico 15 mi n. Protocolo:
Ultimo_Laudo:	Foi realizada visita tecnica no Hospital Instituto Bezerra de Menezes para execucao de manutencao em equipamento Smart Print. Na inspecao inicial, constatou-se a necessidade de substituiçao da impressora modelo D22322324, no valor de R\$ 618,00, bem como a troca do lacre de segurança código D00400013, no valor de R\$ 37,00. Após a intervencao, o equipamento foi submetido a testes funcionais, apresentando operacao estavel e dentro dos parâmetros esperados de funcionamento. Os custos referentes ao atendimento compreendem R\$ 227,00 relativos à primeira hora tecnica e R\$ 433,00 referentes ao deslocamento. Dessa forma, o valor total do atendimento e de R\$ 1.315,00. Todo o processo foi acompanhado pela Sra. Bruna, que validou os servicos executados e esta ciente de todas as cobranças aplicadas.
Descrição do produto:	RELOGIO SMART PRINT WIFI PX 125KHZ
QRCode produto:	'G05551901 '
Serie:	00047005880900001

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Comunica
Causa:	Parâmetros Incorretos Software / Equipamento
Solução:	Parametrização De Hardware / Software
Classificação:	GARANTIA DE SERVIÇO
Observação:	M A N U T E N Ç Ã O Defeito relatado: Relógio sem comunicação, pontos não sobem, e mensagem no display "Sem Ativ Inicial". Análise: Cliente fez contato com suporte, onde foi pedido para desligar , e ligar , então voltou com a mensagem de erro. Efetuado tentativas de envio de empregador, atualização de versão, mas relógio retorna com erro. Solução: Depois de várias tentativas de recuperação de número de série, atualização de versão, envio do e empregador o relógio foi desligado, e ligado na sequência, voltou a funcionar, display voltou com a mensagem correta. Efetuado envio de funcionário, marcação de ponto com sucesso, relógio comunicando corretamente. Foi informado a cliente que o problema pode voltar, então será necessário a troca da placa.
Sigla Atendimento:	GS-I - GARANTIA DE SERVIÇO
Serviço Finalizado:	Sim

Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Bruna Marcacini Garcia
E-mail:	rhibmdp@gmail.com
Assinatura:	