



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: CLINICA SAO LUCAS

Endereço: Av. Brasil, 263 - Vila Medon, Americana - SP, 13465-240, Brazil

Início: 06/04/2026 15:38

OS: V69173

Técnico: RONALDO ZULIANI DOS SANTOS

Término: 06/04/2026 16:01

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69173
Informação Atendimento:	PROCURAR POR: THAISA OSIRO LEAO u Supervisora Hotelaria TELEFONE: (19) 99959-6792 E-MAIL: dayane.omacedo@hapvida.com.br ENDERECO: Avenida Brasil, 263, Vila Medon - Americana - SP, 13.465-240 PONTO DE REFERENCIA: PROXIMO A PREFEITURA DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO: 08:00 as 11:00 - 13:00 AS 16:00 NUMERO DE SERIE: 00003004980029629 PROBLEMA APRESENTADO: RELOGIO COM A TAMP A DANIFICADA. Qual Software Utilizado: Dimep/ Kairos TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? (X)Nao ()Sim, Quais documentos? Para o servico avulso, sao cobrados os valores R\$ 227,00 PRIMEIRA HORA e o deslocamento no valor de 188,00 reais - R\$ 129,00 a cada 30 minutos (Apos a 1 hora), 2 dias uteis para visita. O servico possui garantia de 90 dias para o mesmo problema. OBS: Chamado aberto depois das 16 hs. e 3 dias Uteis. Porem temos a opcao de adquirir nosso contrato, acredito que vale mais a pena!! Contrato Silver I: R\$ 750,00 por ano, com suporte remoto e visitas corretivas ilimitadas, SLA de atendimento de 1 dia util e 20% de desconto em pecas - Pagamento para 14 dias. DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 44.649.812/0327-65 ORDEM DE COMPRA: (X)Nao ()Sim Alguma observacao? Nao DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: 20 MENSAL E-mail para envio da NF: pontosp@hapvida.com.br
Fantasia:	CLINICA SAO LUCAS
CNPJ:	43254267000118
Data de garantia:	23/02/2022
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo

Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V59890
Data_OS_Anterior:	28/11/2024
Tecnico_OS_Anterior:	RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Ultimo_Historico:	PROCURAR P OR: INFORM Acao DO AT ENDIMENTO THAISA OSI RO LEAO TELEFONE: (19) 9935 9-6792 ou (19) 9915 2-3437 EMAIL: day ane.omaced o@hapvida. com.br ENDEREÇO: Avenida B rasil, 263 , Vila Med on □ Ameri cana □ cep 13.465-24 0 PONTO DE R EFERENCIA: Hospital São Lucas DISPONIBIL IDADE P/ A TENDIMENTO : 08:30 às 16:00 NUMERO DE SÉRIE: 00 0030049800 29629 PROBLEMA A PRESENTADO : Fonte qu eimada. Qual Softw are Utiliz ado: Dimep / Kairos TECNICO NE CESSITA FA ZER INTEGR Acao OU EN VIAR DOCUM ENTACAO? (X)Não () Sim, Quais documento s? Discrimina ção de Cob rança VALORES: R \$ 217,00 P RIMEIRA HO RA e o des locamento no valor de 179,00 reais - R \$ 123,00 a cada 30 m inutos Alguma obs ervação? E xemplo: DADOS PARA FATURAMEN TO CNPJ PARA FATURAMEN TO: 432542 67000118 ORDEM DE C OMPRA: () Não ()Sim , Alguma o bservação? DATA LIMIT E PARA FAT URAMENTO: E-mail par a envio da NF: dayan e.omacedo@ hapvida.co m.br INFORMACOE S ADICIONA IS Lembrando que em ca so de mau uso, a vi sita sera cobrada n ormalmente o preço info rmado dura nte a trat ativa no c hat. Em ca so de visi ta improduti v a, sera co brado a ta xa de desl ocamento. Tolerânci a de esper a do técnico 15 min. Protocolo: 202402370 1
Ultimo_Laudos:	Tomada com mau contato !! Equipamento voltou a funcionar corretamente !! Testes de impressao, comunicacao e corte do papel ok !! Obs: Substituir tomada !! Instalado uma régua de tomadas, provisória, até que seja instalado a tomada definitiva !! Acompanhamento: Thaisa leao - Administrativa !!
Descrição do produto:	RELOGIO SMART PRINT WIFI BIO ID 500USR
QRCode produto:	'G05551910 '
Serie:	00003004980029629

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Imprime
Causa:	Mau Uso / Erro De Operação
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	Relógio - 1° And. Constatado tampa basculante e funil quebrado !! Feito a substituição das peças !! Testes de impressão, comunicação e corte do papel ok !! Obs: Não foi possível coletar a assinatura, pois a Thaisa estava em reunião !!
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora
Valor Primeira Hora:	415.00
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	B1427479
Quantidade 1:	1
Valor 1:	11.00
Peça 2:	Peça 2
Código 2:	12927483A
Quantidade 2:	1
Valor 2:	14.00
Serviço Finalizado:	Sim

Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Thaís Ozíro Leão
E-mail:	dayane.omacedo@hapvida.com.br
Assinatura:	