



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: NUTRIGUSTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Endereço: Av. Dr. Armando Pannunzio, 1634 - Jardim Piazza Di Roma, Sorocaba - SP, 18050-000, Brazil
Início: 07/04/2026 15:20
OS: V69181
Técnico: BRUNO DE ARAUJO MARTUCCI
Término: 07/04/2026 16:36

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69181
Informação Atendimento:	RETORNO DA O.S V68607 INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR:Joyce Cristina TELEFONE:15-99619-9632 EMAIL:aps@somcdonalds.com.br ENDERECO: Av. Dr. Armando Pannunzio, 1634 - Jardim Vera Cruz, Sorocaba - SP, 18050-000 PONTO DE REFERENCIA:em frente do mercado confianca DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO NUMERO DE SERIE: 00047005860048587 PROBLEMA APRESENTADO: Meu relógio esta quebrado Nao imprime Nao corta Qual Software Utilizado: TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? (x)Nao ()Sim, Quais documentos? Discriminacao de Cobranca VALORES: Para o servico avulso, sao cobrados os valores R\$ 227,00 PRIMEIRA HORA e o deslocamento no valor de 422,00 reais - R\$ 129,00 a cada 30 minutos. Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 15.344.714/0001-94 ORDEM DE COMPRA: ()Nao (x)Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: 28 dias INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: 2024565442 LAUDO ANTERIOR # PROBLEMA RELATADO Relógio nao consegue imprimir #PROBLEMA ENCONTRADO Trava da impressora quebrada Suporte do eixo da bobina danificado Eixo da bobina quebrado Tampa basculante da impressora quebrada Sem funil acrilico Rosca que segura impressora espanada Nao tinha chave para abrir o relógio #SOLUCAO Feito a substituaçao da impressora e tampa basculante, fixado o funil acrilico Mas nao tem como deixar o relógio operando porque esta sem eixo da bobina, sendo que a mesma vai puxar a impressora para baixo podendo danificar novamente Necessario retorno no relógio com D10327481 eixo da bobina D14527484 chave

	impressora D13027477 corpo do relógio D12927478 tampa basculante bobina Para finalizar a correcao. Pecas que ja foram substituidos inseridos em pecas
Fantasia:	MCDONALDS
CNPJ:	15344714000780
Data de garantia:	05/08/2022
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V68607
Data_OS_Anterior:	13/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	BRUNO DE ARAUJO MARTUCCI
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÃO S PARA ATE NDIMENTO PROCURAR P OR:Joyce Cristina TELEFONE:1 5-99619-96 32 EMAIL:aps@ somcdonald s.com.br ENDEREÇO: Av. Dr. A rmando Pan nunzio, 1634 - Jar dim Vera Cruz, Sorocaba - SP, 18050 -000 PONTO DE R EFERÊNCIA: em frente do mercad o confianç a DISPONIBIL IDADE P/AT ENDIMENTO NÚMERO DE SÉRIE: 00 0470058600 48587 PROBLEMA A PRESENTADO : Meu reló gio está q uebrado Não imprim e Não corta Qual Softw are Utiliz ado: TÉCNICO NE CESSITA SE APRESENTA R OU ENVIA R DOCUMENTA ÇÕES? (x)Não ()Si m, Quais docu mentos? Discrimina ção de Cob rança VALORES: P ara o serv iço avulso , são cobr ados os va lores R\$ 2 27,00 PRIM EIRA HORA e o deslo camento no valor de 422,00 re ais - R\$ 1 29,00 a ca da 30 minu tos. Alguma obs ervação? E xemplo: DADOS PARA FATURAMEN TO CNPJ PARA FATURAMEN TO: 15.344 .714/0001- 94 ORDEM DE C OMPRA: () Não (x)S im, Alguma observaça o? DATA LIMIT E PARA FAT URAMENTO: 28 dias INFORMAÇÃO S ADICIONA IS Lembrando que em ca so de mau uso, a vi sita será cobrada n ormalmente o preço informado durante a tratativa no chat. Em caso d e visita i mprodutiva , será cobrado a taxa de d eslocament o. Tolerân cia de esp era do téc nico 15 mi n. Protocolo: 202456544 2
Ultimo_Laudos:	# PROBLEMA RELATADO Relógio nao consegue imprimir #PROBLEMA ENCONTRADO Trava da impressora quebrada Suporte do eixo da bobina danificado Eixo da bobina quebrado Tampa basculante da impressora quebrada Sem funil acrílico Rosca que segura impressora espanada Nao tinha chave para abrir o relógio #SOLUCAO Feito a substituiçao da impressora e tampa basculante, fixado o funil acrílico Mas nao tem como deixar o relógio operando porque esta sem eixo da bobina, sendo que a mesma vai puxar a impressora para baixo podendo danificar novamente Necessario retorno no relógio com D10327481 eixo da bobina D14527484 chave impressora D13027477 corpo do relógio D12927478 tampa basculante bobina Para finalizar a correcao. Pecas que ja foram substituidos inseridos em pecas
Descrição do produto:	RELOGIO SMART PRINT WIFI BIO ID 500USR
QRCode produto:	'G05551910 '
Serie:	00047005860048587

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Imprime
Causa:	Impressora Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	# PROBLEMA RELATADO Relógio com problema na impressa #PROBLEMA ENCONTRADO Partes do relógio danificado como foi passado no laudo anterior #SOLUCAO Feito a substituição do corpo do relógio Eixo da bobina Chave da impressora Tampa basculante da bobina Feito a transferência de peças do antigo para novo Feito ativação do rep, validado comunicação, feito teste realizando algumas batidas, relógio voltou a funcionar corretamente Já substituído na os anterior, tampa basculante da impressora, acrílico funil e impressora
Sigla Atendimento:	GS-I - GARANTIA DE SERVIÇO
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato

Peça 1:	Peça 1
Código 1:	D14527484
Quantidade 1:	1
Valor 1:	6
Peça 2:	Peça 2
Código 2:	D10327481
Quantidade 2:	1
Valor 2:	11
Peça 3:	Peça 3
Código 3:	D13027477
Quantidade 3:	1
Valor 3:	211
Peça 4:	Peça 4
Código 4:	D12927478rb
Quantidade 4:	1
Valor 4:	27
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Pamela
E-mail:	aps@somcdonalds.com.br
Assinatura:	