



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: ASSOSSIACAO CRISTA DE MOCOS DE SOROCABA
Endereço: RUA ANTONIO FERNANDES ,67 ,CENTRO ,VOTORANTIM ,18110170
Início: 07/04/2026 17:16
OS: V69201
Técnico: BRUNO DE ARAUJO MARTUCCI
Término: 07/04/2026 18:25

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69201
Informação Atendimento:	INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Julius TELEFONE: 1532349110 EMAIL: julius.cesar@acmsorocaba.org.br ENDERECO: R. Antonio Fernandes, 67 - Centro, Votorantim - SP, 18110-170 PONTO DE REFERENCIA: ASSOCIACAO CRISTA MOCOS DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO 08hs as 17hs, avisar com antecedencia para eu estar no local do atendimento NUMERO DE SERIE: 0003002640020926 PROBLEMA APRESENTADO: falha na guilhotina de corte do aparelho Qual Software Utilizado: radar TECNICO NECESSITA SOMENTE SE APRESENTAR COM AS SUAS DOCUMENTACOES OU ENVIAR DOCUMENTACOES? SOMENTE SE APRESENTAR Caso ele deva enviar quais documentos seriam? S/N Discriminacao de Cobranca VALORES: Verificamos que o equipamento em questao possui contrato de manutencao vigente. Dessa forma, nao havera cobranca pela visita tecnica, exceto caso seja constatado pelos tecnicos que o problema tenha sido ocasionado por mau uso, interferencia de infraestrutura ou parametrizacao incorreta. Caso alguma dessas situacoes seja identificada, sera cobrado apenas o valor referente ao deslocamento. R\$ 188,00 Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO:71.488.928/0004-58 ORDEM DE COMPRA: (x)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: 10 DIAS INFORMACOES ADICIONAIS
Fantasia:	ASSOSSIACAO CRISTA D
CNPJ:	71488928000105
Data de garantia:	01/11/2019
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Ativo

Cobertura_de_Peças:	Sem Cobertura
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Cobertura:	Não Incluso
KM:	100 KM
Visita_Improdutiva:	Avulso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	8796-PRINTP.III V3 BARRAS PROX ACURA BIO SG 1000
QRCode produto:	'G05533811 '
Serie:	00003002640020926

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Imprime
Causa:	Impressora Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	# PROBLEMA RELATADO Impressora papel atolado #PROBLEMA ENCONTRADO Trava da impressora quebrada, sensor coberto de poeira #SOLUCAO Feito a substituição da impressora Realizado uma limpeza no sensor de atolamento Feito ativação do relógio Validado comunicação com sdk Validado leitura e impressão batendo ponto, não apresentou problema Rep operando corretamente
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora, Horas Adicionais
Quantidade de Horas Adicionais:	30min.
Valor Primeira Hora:	415
Valor Total das Horas Adicionais:	123
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	C00kt1158
Quantidade 1:	1
Valor 1:	820
Peça 2:	Peça 2
Código 2:	D00400013
Quantidade 2:	1
Valor 2:	37
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	

N de serie:

**Dados do Representante da Empresa**

Nome:	Ariane Gabriele
E-mail:	gabrieleariane80@gmail.com
Assinatura:	