



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: DHOLLANDIA BRASIL - PLATAFORMAS ELEVATORIAS LTDA.
Endereço: R. João Gouveia, 290 - Condomínio Coronel, Sumaré - SP, 13180-385, Brazil
Início: 08/04/2026 13:14
OS: V69211
Técnico: VALMIR ALVES RIBEIRO
Término: 08/04/2026 14:00

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69211
Informação Atendimento:	Informacoes do Chamado Nome do Solicitante: Suelen Ferreira Telefone do Solicitante: 19 999478529 Endereco do Atendimento: Rua Joao Gouveia, 290 Ponto de Referencia: BAIRRO MATAO Disponibilidade para Atendimento: Segunda a Sexta das 08h00 as 17h00 Software Utilizado: KAIROS Tecnico Necessita Fazer Integracao: Nao Ordem de Compra: Nao Data Limite para Faturamento: 30/04/2026 E-mail para Envio da NF: suelen.ferreira@dhollandia.com.br observacao: A solda do conector de energia soltou do aparelho, precisamos de um suporte para resolver isso. O relógio nao esta ligando mais., Segunda a Sexta das 08h00 as 17h00, KAIROS, 30/04/2026 Identificamos que a serie em questao esta coberta por contrato de manutencao e que o chamado foi aberto dentro desse prazo. No entanto, nossos tecnicos realizarao uma analise detalhada. Caso seja constatado que o defeito apresentado decorre de mau uso, falha na infraestrutura ou parametrizacao incorreta, sera cobrada uma taxa de deslocamento de R\$179,00 para atendimentos em ate 50?km do local. Visitas consideradas improdutivas tambem estarao sujeitas ao mesmo valor de deslocamento.
Fantasia:	DHOLLANDIA BRASIL
CNPJ:	08179850000100
Data de garantia:	27/02/2027
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Ativo
Cobertura_de_Peças:	Sem Cobertura
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva

Codigo_OS_Anterior:	V68485
Data_OS_Anterior:	05/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	ANDERSON ANGELO PJ
Ultimo_Historico:	*****SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO O***** *****LIGAR PARA AGENDAR** ***** ID: 202455 6976 PEDIDO: RA 9052 TAXA: 400, 00 OBSERVAÇÃO : Nome da Empresa: DHO LLANDIA BRASIL PLATA FORMAS ELE VATÓRIAS LTDA E-mail: suelen.ferreira@dhollandia.com.br Solicitante: SUELEN FERREIRA Telefone: 199994785 29 CPF ou CNPJ: 0817985 0000100 Qtd Equipamentos: 1 Endereço: Rua João Gouveia, 290 CEP: 13180 385 Referência : BAIRRO MATÃO Preferência: 04/03/2026 Software: KAIROS Nota Fiscal: 0001093 07 Número de Série: 00 0000000080 12196
Ultimo_Laudos:	Relógio facial D-REP instalado ok incluído no Kairos e enviado funcionarios e credenciais para orientar o cliente no cadastro das faces. Lembrando que esta instalacao foi feita remotamente com a autorizacao e acompanhamento do cliente. Encaminhado vídeo de fixacao do suporte do relógio facial e da configuracao da rede wi-fi. Nos colocamos a disposicao do cliente para orientar sobre o cadastro das faces assim que o mesmo estiver disponível.
Cobertura:	Não Incluso
KM:	100 KM
Visita_Improdutiva:	Avulso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	RELOGIO D-REP V2 FACIAL 10000SR
QRCode produto:	'G05565230F '
Serie:	00000000008012196

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Liga
Causa:	Mau Uso / Erro De Operação
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	MANUTENÇÃO O Defeito relatado: Relógio não liga. Análise: Slote da placa onde liga o chicote de energia quebrou. Solução: Realizado a troca da placa processadora, ativação e envio de lista total. Cadastro de face teste, marcações testes, testes de comunicação. Relógio ok. OS gerou cobrança, pois foi identificado erro de operação.
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora
Valor Primeira Hora:	415.00
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	C2525570PAT
Quantidade 1:	1
Valor 1:	385.00
Nº Almostrado:	1
Serviço Finalizado:	Sim

Equipamento:		
N de serie:		

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Suelen Ferreira
E-mail:	suelen.ferreira@dholandia.com.br
Assinatura:	