



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente


Cliente: ROBERT BOSCH LIMITADA
Endereço: Rod. Anhangüera, São Paulo, Brazil
Início: 08/04/2026 11:58
OS: V69225
Técnico: ISRAEL OSVALDO INACIO
Término: 08/04/2026 11:58

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69225
Informação Atendimento:	RETORNO DA O.S V69163 ORCAMENTOS A03900 A03901 APROVADO / PEDIDO R25955 / OS ANTEIOR: V69088 - INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Anderson Oliveira TELEFONE: 19 996490328 EMAIL: Anderson.oliveira@br.bosch.com ENDERECO: Via Anhanguera KM.98 Vila Boa Vista Campinas/SP PONTO DE REFERENCIA: trevo da Bosch DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO 08:00 as 16:00 de segunda a sexta NUMERO DE SERIE: 00003002620014540 00003002620014574 00003002620014567 00003002620014583 00003002620014575 PROBLEMA APRESENTADO: problema na impressora LADUO ANTERIOR Devido ao horario de atendimento encerrar as 17:30 Informamos que nao foi possivel concluir devido ao expediente do cliente que se encerrou Que e necessario abertura de retorno para concluir os atendimentos Somente nas 4 pendentes
Fantasia:	ROBERT BOSCH LIMITA
CNPJ:	45990181000189
Data de garantia:	23/10/2025
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69163
Data_OS_Anterior:	02/04/2026


Tecnico_OS_Anterior:	ISRAEL OSVALDO INACIO
Ultimo_Historico:	ORÇAMENTOS A03900 A0 3901 APROV ADO / PEDI DO R25955 / OS ANTE IOR: V6908 8 - INFOR MACOES PAR A ATENDIME NTO PROCUR AR POR: An derson Oli veira TELE FONE: 19 9 96490328 E MAIL: Ande rson.olive ira@br.bos ch.com END ERECO: Via Anhanguer a KM.98 Vi la Boa Vis ta Campina s/SP PONTO DE REFERE NCIA: trev o da Bosch DISPONIBI LIDADE P/A TENDIMENTO 08:00 as 16:00 de segunda a sexta NUM ERO DE SER IE: 000030 0262001454 0 00003002 620014574 000030026 20014567 0 0003002620 014583 000 0300262001 4575 PROBL EMA APRESE NTADO: pro blema na i mpressora
Ultimo_Laudo:	Devido ao horario de atendimento encerrar as 17:30 Informamos que nao foi possivel concluir devido ao expediente do cliente que se encerrou Que e necessario abertura de retorno para concluir os atendimentos Somente nas 4 pendentes
Descrição do produto:	8796-PRINTP.III V2 BARRAS HID ICL
QRCode produto:	'G05532803I '
Serie:	00003000260026200

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Imprime
Causa:	Impressora Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	ORÇAMENTO APROVADO GCE
Observação:	OS (V69166) Todas as informações desse relógio estão na OS citada acima. Laudo técnico, cobranças Todas as configurações e manutenções foram acompanhadas pelo Anderson (RH)
Sigla Atendimento:	ORC-AP - ORÇAMENTO APROVADO
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Ander
E-mail:	anderson.oliveira@br.bosch.com

Assinatura:A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized capital letter 'A' with a horizontal crossbar that loops to the left and ends in a small vertical stroke on the right.