



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: IOCHPE MAXION S.A.
Endereço: Av. Maj. José Levi Sobrinho, 2700 - Jardim Nereide, Limeira - SP, 13486-190, Brazil
Início: 10/04/2026 13:35
OS: V69247
Técnico: LEANDRO TIAGO
Término: 10/04/2026 13:35

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69247
Informação Atendimento:	ORCAMENTO A03897 APROVADO - OS ANTERIOR: V68721 - LAUDO ANTERIOR: Este relógio após análise técnica foi constatado que foi mau uso sendo necessário o envio de orçamento para substituição da peça D22322324 impressora juntamente com o lacre D00400013 todo o processo foi acompanhado pela senhora Jade Moraes que está ciente de todas as informações deste laudo devido a necessidades particulares não foi possível coletar a assinatura da própria. O deslocamento e as horas técnicas foram cobradas na OS V68730. INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Jady Moraes - RH TELEFONE: (19) 98193-1727 EMAIL: Jady.moraes1@maxionwheels.com ENDERECO: Avenida Major Jose Levy Sobrinho, 2700, no bairro Jardim Nereide u Limeira SP PONTO DE REFERENCIA: Empresa Maxion Wheels DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO: 8h as 17h NUMERO DE SERIE: 00047005910900044 , 00047008390000103, 00047005910900052, 00047005910900056, 00047005910900054, 00047005910900055, 00047005910900053, 47005910900045, 47008390000105 PROBLEMA APRESENTADO: 7 relógios quebrados + 2 com problema de rede Qual Software Utilizado: N/A
Fantasia:	IOCHPE MAXION S.A.
CNPJ:	61156113000760
Data de garantia:	20/10/26
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva

Codigo_OS_Anterior:	V68721
Data_OS_Anterior:	23/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	TALLES HENRIQUE DO NASCIMENTO
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÃO S PARA ATE NDIMENTO PROCURAR P OR: Jady M orais - RH TELEFONE: (19) 9819 3-1727 EMAIL: Jad y.morais1@ maxionwhee ls.com ENDEREÇO: Avenida M ajor José Levy Sobr inho, 2700 , no bairr o Jardim N ereide □ L imeira SP PONTO DE R EFERÊNCIA: Empresa M axion Whee ls DISPONIBIL IDADE P/AT ENDIMENTO: 8h as 17h NÚMERO DE SÉRIE: 00 0470059109 00044 , 00 0470083900 00103, 000 4700591090 0052, 0004 7005910900 056, 00047 0059109000 54, 000470 0591090005 5, 0004700 5910900053 , 47005910 900045, 47 0083900001 05 PROBLEMA A PRESENTADO : 7 relógi os quebrad os + 2 com problema de rede Qual Softw are Utiliz ado: N/A TÉCNICO NE CESSITA SO MENTE SE A PRESENTAR COM AS SU AS DOCUMEN TAÇÕES OU ENVIAR DO CUMENTAÇÃO S? Somente apresenta r Caso ele d eva enviar quais doc umentos se riam? N/A Discrimina ção de Cob rança VALORES: P ara o serv iço avulso , são cobr ados os va lores R\$ 2 27,00 PRIM EIRA HORA e o deslo camento no valor de 212,00 re ais - R\$ 1 29,00 a ca da 30 minu tos (Após a 1º hora) , 2 dias uteis par a visita. O serviço possui ga rantia de 90 dias p ara o mesm o problema . OBS: Chama do aberto depois da s 16 hs. é 3 dias Ut eis. Alguma obs ervação? E xemplo: Pr ecisamos q ue seja en viado o va lor total do serviç o para abr irmos a re quisição d e compras e após ap rovada irá gerar o p edido de c ompras, o faturamen to deve se r realizad o via nota fiscal co mo serviço e não pro duto pelo CNPJ: 61. 099.008/00 01-41 (Tag us - Tec S erviços Te cnologicos LTDA) DADOS PARA FATURAMEN TO CNPJ PARA FATURAMEN TO: 61.156 .113/0007- 60 ORDEM DE C OMPRA: () Não (X)Sim , Alguma o bservação? Precisamo s que seja enviado o valor tot al do serv iço para a brirmos a requisiçã o de compr as e após aprovada irá gerar o pedido de compra s, o fatur amento dev e ser real izado via nota fisc al como se rviço e ão o produto pelo CNPJ : 61.099.0 08/0001-41 (Tagus - Tec Servi ços Tecnol ogicos LTD A) DATA LIMIT E PARA FAT URAMENTO: Após apro vação da r equisição de compra s, quando enviarmos o pedido de compra s INFORMAÇÃO S ADICIONA IS Lembrando que em ca so de mau uso, a vi sita
Ultimo_Laudo:	Este relógio após análise tecnica foi constatado que foi mau uso sendo necessario o envio de orcamento para substituiçao da peca D22322324 impressora juntamente com o lacre D00400013 todo o processo foi acompanhado pela senhora Jade Moraes que esta ciente de todas as informações deste laudo devido à necessidades particulares nao foi possível coletar a assinatura da própria. O deslocamento e as horas tecnicas foram cobradas na OS V68730.
Descrição do produto:	RELOGIO SMART PRINT WIFI BIO ID 3000USR PX MIFARE
QRCode produto:	'G05551924 '
Serie:	00047005910900044

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Imprime
Causa:	Impressora Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	ORÇAMENTO APROVADO AVULSO
Observação:	Obs: Foi trocada a impressora, após a troca foi feita a ativação do equipamento, após ativação foi realizado os devidos testes onde obteve resultado satisfatório Observação: o equipamento estava com a função DHCP habilitado, e o equipamento não constava IP fixo, no momento da ativação foi utilizado o IP padrão do equipamento pra realizar a comunicação A Lilia foi devidamente reportado sobre a ocorrência O atendimento foi acompanhado e validado por Lilia RH. Assinatura coletada na O.S V69250
Sigla Atendimento:	ORC-AP - ORÇAMENTO APROVADO
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Serviço Finalizado:	Sim

Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	.
E-mail:	.
Assinatura:	