



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: GELOG COMERCIO LOGISTICA LOC SERVICOS E TRANSP LTDA

Endereço: R. BORTOLO FERRO ,655 ,BOA ESPERANCA ,PAULINIA ,13148050

Início: 13/04/2026 13:57

OS: V69268

Técnico: VALMIR ALVES RIBEIRO

Término: 13/04/2026 14:10

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69268
Informação Atendimento:	Cliente solicita urgencia no atendimento Tecnico deve apresentar documentacao no local INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Aline Gouvea TELEFONE: 13 996744907 13 13 996442286 EMAIL: lucasbarzon@grupogelog.com.br ENDERECO: R. Bortolo Ferro, 655, 13140 - Sol Nascente, Paulinia - SP, 13140-000 PONTO DE REFERENCIA: Gelog Paulinia DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO: NUMERO DE SERIE: 00047006690900933 PROBLEMA APRESENTADO: parece que o rolete do papel de registro, quebrou QUAL O SOFTWARE UTILIZADO: Dimep Kairos TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? () Nao (x) Sim, Quais documentos? RG, CPF DISCRIMINACAO DE COBRANCA VALORES: R\$ 227,00 PRIMEIRA HORA + R\$ 188,00 DESLOCAMENTO - R\$ 129,00 a cada 30 minutos DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 05457125000169 ORDEM DE COMPRA: (X)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: 14/04/2026 Observacao: INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco. informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min.
Fantasia:	GELOG LOC E TRANP
CNPJ:	05457125000169
Data de garantia:	14/07/2024

Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V66310
Data_OS_Anterior:	22/10/2025
Tecnico_OS_Anterior:	VALMIR ALVES RIBEIRO PJ
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÃO S PARA ATE NDIMENTO PROCURAR P OR: Isador a Moreira TELEFONE: 13996442286 / 13996 32225 EMAIL: luc asbarzon@g rupogelog. com.br e d p@grupogel og.com.br ENDEREÇO: Rua Borto lo Ferro, 665 - Boa Esperança , Paulínia - SP PONTO DE R EFERÊNCIA: Grupo Gel og DISPONIBIL IDADE P/AT ENDIMENTO: 08:00 até às 17:00 NÚMERO DE SÉRIE: 00 0470066909 00933 PROBLEMA A PRESENTADO : Não lê a facial e mensagem na tela d e REP manu tenção Qual Softw are Utiliz ado: Kairo s Connect TÉCNICO NE CESSITA SE APRESENTA R OU ENVIA R DOCUMENTAÇÕES? () Não (x)Sim , Quais docu mentos? RG Discrimina ção de Cob rança VALORES: P ara o serv iço avulso , são cobr ados os va lores R\$ 2 17,00 PRIM EIRA HORA e o deslo camento no valor de 179,00 re ais - R\$ 1 23,00 a ca da 30 minu tos. Alguma obs ervação? E xemplo: DADOS PARA FATURAMEN TO CNPJ PARA FATURAMEN TO: 054571 25000169 ORDEM DE C OMPRA: () Não (x)S im, Alguma observaã o? Não DATA LIMIT E PARA FAT URAMENTO: INFORMAÇÃO S ADICIONA IS Lembrando que em ca so de mau uso, a vi sita será cobrada n ormalmente o preço informado durante a tratativa no chat. Em caso d e visita i mprodutiva , será cobrado a taxa de d eslocament o. Tolerân cia de esp era do téc nico 15 mi n. Protocolo: 202445054 5
Ultimo_Laudos:	M A N U T E N C A O Defeito aparente: Relógio com mensagem de "REP EM MANUTENCAO". Analise: Relogio entrou em manutencao, nao possível validar o motivo, bateria ok. Solucao: Foi zerado o lacre, ativacao do relógio, marcações de ponto teste, validado impressora, corte total, leitor e comunicacao.
Descrição do produto:	RELOGIO SMART POINT WIFI BIO FACIAL
QRCode produto:	'G05506919F '
Serie:	00047006690900933

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Imprime
Causa:	Impressora Com Defeito
Solução:	Ajustes Mecânicos
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	M A N U T E N Ç Ã O Defeito relatado: Não imprimir, rolete da impressora solto. Análise: Roleta da impressora solto, pode ter ocorrido durante troca da bobina. Solução: Realizado ajustes nas travas do rolete, encaixado o rolete no local correto, colocado a bobina, e realizado testes de impressão com sucesso, leitor e comunicação ok.
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora
Valor Primeira Hora:	415.00
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	

N de serie:



Dados do Representante da Empresa

Nome:	Aline Gouveia
E-mail:	lucasbarzon@grupogelog.com.br
Assinatura:	