



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.

Endereço: RODOVIA VICEPREFEITO HERMENEGILDO TONOLLI ,Jd. Santa Barbara ,ITUPEVA ,13295000

Início: 13/04/2026 10:26

OS: V69273

Técnico: VALMIR ALVES RIBEIRO

Término: 13/04/2026 11:17

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69273
Informação Atendimento:	INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: *Larissa* TELEFONE: *11 99330-8306* EMAIL: *larissa.nazario@accesscorp.com.br* ENDERECO: *Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2.777, 13.295-000* PONTO DE REFERENCIA: *Condominio Quality* DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO: *08:00 as 17:00* NUMERO DE SERIE: *00047007910000857* PROBLEMA APRESENTADO: Soltou um parafuso na parte inferior, o qual nao estamos conseguindo encaixar novamente. O parafuso soltou apenas de abrimos para trocar o Ribbon. Qual Software Utilizado: MdComune TECNICO NECESSITA SOMENTE SE APRESENTAR COM AS SUAS DOCUMENTACOES OU ENVIAR DOCUMENTACOES? Caso ele deva enviar quais documentos seriam? *RG* Discriminacao de Cobranca VALORES: GARANTIA DE FABRICA /// Verificamos que o seu equipamento esta dentro da garantia de fabrica. Sendo assim, sera cobrado apenas o custo de deslocamento do tecnico: R\$ 188,00, desde que o problema nao seja decorrente de mau uso ou da infraestrutura local. Caso o problema seja identificado como mau uso, falha na infraestrutura ou na parametrizacao, aplicam-se os seguintes valores: 1 hora 227,00 reais + deslocamento 188,00 reais e horas adicionais de 129,00 a cada 30 min. Obs.: Chamados abertos apos as 16h serao atendidos em ate 3 dias uteis. Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO *15 dias uteis para pagamento* CNPJ PARA FATURAMENTO: *22.755.266/0002-68* ORDEM DE COMPRA: () Nao () Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no

	chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo:
Fantasia:	ACESS GESTAO
CNPJ:	22755266000268
Data de garantia:	06/01/2027
Tipo de atendimento:	GARANTIA FABRICA - REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V67540
Data_OS_Anterior:	12/01/2026
Tecnico_OS_Anterior:	ANDERSON ANGELO PJ
Ultimo_Historico:	Solicitação de Instalação ***ligar para agenda r*** ID: 202451 3918 PEDIDO: RA 7783 TAXA: 492, 00 OBSERVAÇÃO : Nome da Empresa: ACC ESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA. E-mail: NFE_FORNECEDORES@ACCESSCORP.COM. BR Solicitante: JEFERSON COSTA Telefone: 3612-6070 CPF ou CNPJ: 2275526 6000268 Qtd Equipamentos: 1 Endereço: RODOVIA VICOPREFEITO HERMENEGILDO TONOLLI CEP: 13295 000 Referência : Condomínio Qualifer Preferência: 12/01/2026 Software: md comune Nota Fiscal: 0001079 79 Número de Série: 00 0470079100 00857
Ultimo_Laudo:	Relógio Smart C ativado com os dados do empregador e rede conforme orientação do cliente incluído no MDCOMUNE e enviado funcionários e credenciais para orientar o cliente no cadastro das digitais e troca do papel. Emitido o comprovante e aprovado pelo cliente.
Descrição do produto:	RELOGIO REP-C MD EVO II WIFI BIO ID 500USR
QRCode produto:	'G04067310RB '
Serie:	00047007910000857

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Imprime
Causa:	Mau Uso / Erro De Operação
Solução:	Ajustes Mecânicos
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	MANUTENÇÃO Defeito relatado: Parafuso que segura a impressora, está solto. Análise: Impressora solta dentro do relógio, parafuso solto, problema pode ter acontecido na tentativa de abrir a porta da impressora, sem a chave. Fita flet de ligação da impressora à placa processadora chegou soltar. Solução: Como a impressora não estava quebrada, apenas se soltou, foi necessário abrir o relógio, reconectar a fita flat à placa processadora, fechar o relógio, trocar o lacre fiscal, e fazer ativação do equipamento. Depois de ativado foi testado impressora, corte, leitor e comunicação ok.
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora
Valor Primeira Hora:	415.00
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	D00400013
Quantidade 1:	1
Valor 1:	37.00
N F Almoxarifado:	TG
Serviço Finalizado:	Sim

Equipamento:		
N de serie:		

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Raquel Doratioto
E-mail:	larissa.nazario@accssescorp.com.br
Assinatura:	