



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: COMPANHIA NACIONAL DE ALCOOL

Endereço: R. Durval Biasi, Americana - SP, 13474-789, Brazil

Início: 13/04/2026 16:34

OS: V69276

Técnico: LEANDRO TIAGO

Término: 13/04/2026 16:56

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69276
Informação Atendimento:	INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Miriam Mayume TELEFONE: +55 41 9950-1520 / 19 99520-5786 / EMAIL: miriam.mayume@grupompr.com.br ENDERECO: Rua Durval Biasi, 359 u Bairro Salto Grande, Americana/SP, Condominio SGLL - 13474-789 PONTO DE REFERENCIA: DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO NUMERO DE SERIE: 00003004820019872 PROBLEMA APRESENTADO: Relogio ponto emperrado, nao sai papel Qual Software Utilizado: Kairos TECNICO NECESSITA SOMENTE SE APRESENTAR COM AS SUAS DOCUMENTACOES OU ENVIAR DOCUMENTACOES? o Precisa enviar a documentacao para o numero: +55 19 97144-0406 Caso ele deva enviar quais documentos seriam? o RG OU CNH (DOCUMENTO COM FOTO) Discriminacao de Cobranca VALORES: Atendimento Avulso: R\$ 415,00 com SLA de atendimento de ate 2 dias uteis. (Apos a 1 hora e cobrado R\$ 129,00 a cada 30 minutos) - Pagamento para 14 dias Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 60.881.299/0008-39 ORDEM DE COMPRA: (X)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: 15 DIAS ANTES DO VENCIMENTO INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo:2024584351
Fantasia:	CNA

CNPJ:	60881299000405
Data de garantia:	18/08/2020
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V68125
Data_OS_Anterior:	13/02/2026
Tecnico_OS_Anterior:	RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÃO S PARA ATE NDIMENTO PROCURAR P OR: RICARD O KAMAROSK I TELEFONE: +55 41 99 50-1520 / 19 97401- 0936 / EMAIL: ric ardo.kamar oski@grupo mpr.com.br ENDEREÇO: Rua Durva I Biasi, 3 59 □ Bairr o Salto Gr ande, Amer icana/SP, Condomíni o SGLL - 1 3474-789 PONTO DE R EFERÊNCIA: DISPONIBIL IDADE P/AT ENDIMENTO NÚMERO DE SÉRIE: 00 0030048200 19872 PROBLEMA A PRESENTADO : Relógio ponto emp errado, nã o saí pape l Qual Softw are Utiliz ado: Kairo s TÉCNICO NE CESSITA SO MENTE SE A PRESENTAR COM AS SU AS DOCUMEN TAÇÕES OU ENVIAR DO CUMENTAÇÃO S? □ Precisa enviar a documenta ção para o número: + 55 19 9714 4-0406 Caso ele d eva enviar quais doc umentos se riam? □ RG OU CN H (DOCUMEN TO COM FOT O) Discrimina ção de Cob rança VALORES: P ara o serv iço avulso , são cobr ados os va lores R\$ 2 27,00 PRIM EIRA HORA e o deslo camento no valor de 188,00 re ais - R\$ 1 29,00 a ca da 30 minu tos. Alguma obs ervação? E xemplo: DADOS PARA FATURAMEN TO CNPJ PARA FATURAMEN TO: 60.881 .299/0008- 39 ORDEM DE C OMPRA: (X)Não ()S im, Alguma observaã o? DATA LIMIT E PARA FAT URAMENTO: 15 DIAS A NTES DO VE NCIMENTO INFORMAÇÃO S ADICIONA IS Lembrando que em ca so de mau uso, a vi sita será cobrada n ormalmente o preço informado durante a tratativa no chat. Em caso d e visita i mprodutiva , será cobrado a taxa de d eslocament o. Tolerân cia de esp era do téc nico 15 mi n. Protocolo: 202454479 0
Ultimo_Laudos:	Constatado excesso de poeira no sensor de atolamento e de presença do papel !! Feito limpeza interna e externa e dos sensores !! Realizado varios testes com a digital do Rafael Inacio - ADM, todos realizado com sucesso !! Equipamento ok !! Impressora ok !! Comunicacao ok !!
Descrição do produto:	RELOGIO SMART POINT WIFI BIO SK FS
QRCode produto:	'G05506959 '
Serie:	00003004820019872

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Imprime
Causa:	Impressora Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	Obs: Foi passado para o cliente o orçamento de impressora e fonte, onde o mesmo irá validar com o departamento de compra o Orçamento realizado O atendimento foi acompanhado e validado juntamente com Pamela (logística)
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora
Valor Primeira Hora:	415.00
Equipamento:	Ponto
Substituição:	Enviar Orçamento
E-mail:	pamela.silva@grupompr.com.br
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	D22320075
Quantidade 1:	1
Valor 1:	174.00

Peça 2:	Peça 2
Código 2:	D15722350A
Quantidade 2:	1
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Pamela Da Silva
E-mail:	pamela.silva@grupompr.com.br
Assinatura:	