



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A KROTON

Endereço: Alameda Maria Tereza - Dois Córregos, Valinhos - SP, 13274-465, Brazil

Início: 13/04/2026 17:30

OS: V69304

Técnico: RONALDO ZULIANI DOS SANTOS

Término: 13/04/2026 17:30

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69304
Informação Atendimento:	Catraca 04 - necessidade de limpar o contato do teclado que esta com as teclas falhando ou verificar se pode ser algo com a placa, 8 30 a 16 30, d, 8, monitoramentocftv@cogna.com.br Chamado aberto com sucesso Dados do Chamado CNPJ:04310392000146 Equipamento Descricao: URNA DO GAB. PROX.HID INOX 110V Codigo: C1924710IE2 Numero de Serie: 874073 Contrato: MFS021602011549 Problema Descricao: Catraca 04 - necessidade de limpar o contato do teclado que esta com as teclas falhando ou verificar se pode ser algo com a placa Informacoes do Chamado Nome do Solicitante: wellington Telefone do Solicitante: 1935173333 Endereco do Atendimento: Alameda Maria Tereza, 4266 Ponto de Referencia: s Disponibilidade para Atendimento: 8 30 a 16 30 Software Utilizado: d Tecnico Necessita Fazer Integracao:Nao Ordem de Compra: Sim Data Limite para Faturamento:8 E-mail para Envio da NF: monitoramentocftv@cogna.com.br Identificamos que a serie em questao esta coberta por contrato de manutencao e que o chamado foi aberto dentro desse prazo. No entanto, nossos tecnicos realizarao uma analise detalhada. Caso seja constatado que o defeito apresentado decorre de mau uso, falha na infraestrutura ou parametrizacao incorreta, sera cobrada uma taxa de deslocamento de R179,00 para atendimentos em ate 50aC ^o km do local. Visitas consideradas improdutivas tambem estarao sujeitas ao mesmo valor de deslocamento.
Fantasia:	ANHANGUERA EDUCACION
CNPJ:	04310392000146

Data de garantia:	25/08/13
Tipo de atendimento:	CHAMADO INFORMATICA
Contrato Ativo / Inativo:	Ativo
Cobertura_de_Peças:	Total
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V66030
Data_OS_Anterior:	03/10/2025
Tecnico_OS_Anterior:	RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Ultimo_Historico:	Catraca 04 - Teclado com mal c ontato, se ndo necess ario forca r a tecla pra funci onar , da s 8 as 11, das 14 as 16:30, DM P Access I I, 08 Chamado a berto com sucesso Dados do Chamado CNPJ:043 1039200014 6 E quipamento Descricao: URNA DO GAB. P ROX.HID IN OX 110V Codigo: C 1924710IE2 Numero de Serie: 874073 Contrato: MFS021602 011549 Problema Descricao: Catraca 04 - Tec lado com m al contato , sendo ne cessario f orcar a te cla pra fu ncionar Inform acoes do C hamado Nome do So licitante: Wellington Marcelino de Oliveira Telefone do S olicitante : 19351733 33 Ende reco do At endimento: Alameda Maria Tereza, 4266 Ponto de Referencia: Portal de Valinhos Disponibilidade para Atendimento: das 8 as 11, das 14 as 16:30 Software Utiliza do: DMP Access II Tecnico N ecessita F azer Integ racao:Nao Ordem d e Compra: Sim Data Limite para Faturamento:08 E-mail para Envio da NF: monitoramentocftv@cog na.com.br Informamos que a ser ie em ques tao esta c oberta por contrato de manutencao e que o cham ado foi ab erto dentro desse prazo. No entanto, nos sos tecnicos realizaram uma analise detalhada. Caso s eja constatado que o defeito a apresentado decorre d e mau uso, falha na infraestrutura ou parametrizacao incorreta, sera cobrada uma taxa de deslocamento de R179,0 0 para atendimentos em ate 50 a km do local. Visitas consideradas improdutivas tambem estaraos ujeitas ao mesmo valor de deslocamento.
Ultimo_Laudos:	Constatado varias teclas com mau contato !! Feito a desmontagem do cabecote da catraca e do teclado !! Limpeza da placa do teclado e das teclas !! Montagem do equipamento !! Testes de funcionamento ok !!
Cobertura:	Não Incluso
KM:	100 KM
Visita_Improdutiva:	Incluso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	URNA DO GAB. PROX.HID INOX 110V
QRCode produto:	'C1924710IE2 '
Serie:	874073

Descrição de Cobrança

Defeito:	Visita Improdutiva
Causa:	Sem Autorização Para Atendimento
Solução:	Reagendar Visita
Classificação:	COBERTO PELO CONTRATO COM PEÇA
Observação:	Conforme orientação do Osvaldino, responsável pela segurança, não será possível realizar a manutenção nos equipamentos, devido a saída dos alunos !! Melhor horário para atendimento - Das 09:00 hs até 15:00 hs !! Favor reagendar a visita amanhã - 14/04/26 !! Obs: Não foi possível coletar a assinatura, devido ao horário estendido !!
Sigla Atendimento:	MAIPE - CONTRATO COM PEÇAS
Serviço Finalizado:	Sim

Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Osvaldino
E-mail:	monitoramentocftv@cogna.com.br
Assinatura:	