



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: METALURGICA SCHADEK LTDA
Endereço: Porto Feliz, State of São Paulo, 18540-000, Brazil
Início: 14/04/2026 15:41
OS: V69315
Técnico: BRUNO DE ARAUJO MARTUCCI
Término: 14/04/2026 16:10

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69315
Informação Atendimento:	INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Gustavo Braz TELEFONE: 15 98127-6934 EMAIL: gustavo.braz@schadek.com.br ENDERECO: Rua Carlos Magalhaes, 900 PONTO DE REFERENCIA:Schadek Automotive DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO: Segunda a Sexta - 07h as 17h NUMERO DE SERIE: 7002130 PROBLEMA APRESENTADO: Entrada do PatchCord danificado e nao esta ligando Qual Software Utilizado: DMP ACCESS II TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? ()Nao (x)Sim, Quais documentos? RG Discriminacao de Cobranca VALORES:Para o servico avulso, sao cobrados os valores R\$ 324,00 PRIMEIRA HORA e o deslocamento no valor de 322,50 reais - R\$ 163,50 a cada 30 minutos (Apos a 1 hora), 2 dias uteis para visita. O servico possui garantia de 90 dias para o mesmo problema. OBS: Chamado aberto depois das 16 hs. e 3 dias Uteis. Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: ORDEM DE COMPRA: ()Nao (x)Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: 15 a 30 dias E-mail para envio da NF: nfe-ti@schadek.com.br INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: 2024586685
Fantasia:	METALURGICA SCHADEK
CNPJ:	60851417000190

23/04/2026, 14:53

Relatório de Atendimento

Data de garantia:	27/01/25
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V59398
Data_OS_Anterior:	29/10/2024
Tecnico_OS_Anterior:	VALMIR ALVES RIBEIRO
Ultimo_Historico:	INSTALAÇÃO DE ACESSO - ID.:202 3)-019765 PEDIDO:R65 316 CNPJ:60851 417000190 Nota Fisca l de Compr a.: 00008 2122 End.: Rua Carlos Ma galhaes, 9 00 18547-2 16 Nome do so licitante. JOSE Telefone d o Solicita nte.: 1599 7101458 15 32628890 E-mail do Solicitan te.:jose.o liveira@sc hadeck.com .br Soft. util izado. DMP ACESSO II Preferenci a de data ou horari o.: Observaçõe s:
Ultimo_Laudos:	I N S T A L A C A O Defeito aparente: OSE para instalacao de acesso. Analise: Infraestrutura ok, sistema DMPACESSO II, com facial entrada e saída, mais eletroíma, e fonte temporizada. Solucao: Realizado fixacao, Ativacao, parametrizacao dos faciais, e perifericos, envio de lista de funcionarios, cadastro de faces orientacao de cadastro. Parametrizacao de sistema, criado servico, perfil, areas e start. Todos testes Validados.
Descrição do produto:	CONTROLADOR SMART ACCESS V2 FACIAL 5000USR
QRCode produto:	'G00505230 '
Serie:	00000000007002130

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Comunica
Causa:	Placa De Comunicação Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	# PROBLEMA RELATADO Relógio com porta de rede danificado #PROBLEMA ENCONTRADO Fio de alimentação solto Porta de rede com adaptador solto(danificado) #SOLUCAO Feito emenda no fio de alimentação Feito o ajuste no adaptador de rede, validado comunicação e leitura, rep operando corretamente Mas solicitando uma placa c2525570pat para substituição
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora
Valor Primeira Hora:	646.5
Equipamento:	Acesso
Substituição:	Abrir Retorno
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	

N de serie:	
-------------	--

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Gustavo
E-mail:	gustavo.braz@schadek.com.br
Assinatura:	