



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: ASVOTEC TERMOINDUSTRIAL LTDA
Endereço: Cônego Cyriaco Scaranello Pires, Monte Mor - SP, 13190-000, Brazil
Início: 14/04/2026 14:47
OS: V69330
Técnico: TALLES HENRIQUE DO NASCIMENTO
Término: 14/04/2026 15:22

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69330
Informação Atendimento:	INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Jeferson Grevisirsky TELEFONE:(19) 3879-8777 EMAIL: ti@asvotec.com.br ENDERECO: Rod. Conego Cyriaco Scaranelo Pires, km 01, Jd Chapadao, CEP 13193-580 - Monte Mor - SP PONTO DE REFERENCIA: Estrada Monte Mor/Indaiatuba DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO NUMERO DE SERIE: M2405202300002612 PROBLEMA APRESENTADO: Em alguns momentos braco avanca alem do limite correto e fica bipando, led de indicacao de sentido entrada/saida nao estao funcionando corretamente Qual Software Utilizado: MD Acesso 3.36.6 TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? ()Nao (X)Sim, Quais documentos? CPF e RG Discriminacao de Cobranca Contrato: MFS021606120537 VALORES: CONTRATO DE MANUTENCAO /// Verifiquei que o seu equipamento possui contrato de manutencao. Sendo assim, NAO havera cobranças na visita, EXCETO se os tecnicos detectarem que o problema foi causado devido a mau uso, infra ou parametrizacao incorreta. Caso seja detectado e cobrado o valor do deslocamento. R\$188,00 Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO: CNPJ PARA FATURAMENTO: 56.995.681/0002-00 ORDEM DE COMPRA: (X)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: E-MAIL
Fantasia:	ASVOTEC

CNPJ:	56995681000200
Data de garantia:	25/05/2024
Tipo de atendimento:	CONT MANUT INF C PECAS
Contrato Ativo / Inativo:	Ativo
Cobertura_de_Peças:	Sem Cobertura
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V50797
Data_OS_Anterior:	28/09/2023
Tecnico_OS_Anterior:	RODRIGO SOUZA MARTINS
Ultimo_Historico:	INFORMACAO DO ATENDI MENTO : re torno da O S V49691 - CLIENTE I NFORMA QUE CATRACA F UNCIONOU A PENAS 2 SE MANAS E VO LTOU A APR ESENTAR O MESMO ERR O DA VISIT A ANTERIOR ! PROCUR AR POR + T ELEFONE: J eferson ou Andre (19) 3879-877 3 E-MAIL: ti@asvote c.com.br E NDERECO (R UA, BAIRRO , CIDADE, ESTADO e CEP): Rod . Conego C yriaco S. Pires, s/ n km 01, J d. Chapada o - Monte Mor - SP - CEP: 13 193-580 PO NTO DE REF ERENCIA: Estrada Mon te Mor - I ndaiatuba DISPONIBI LIDADE P/ ATENDIMEN TO (DE QU E HORA ATE QUE HORA): 24 hor as com por taria HORA RIO DE ALM OCO: NUMER O DE SERIE : M2405202 300002612 PROBLEMA APRESENTA DO : Adqui rimos duas catracas de mesmo modelo, u ma delas t em constan tes proble mas para f azer a lei tura do cr acha depen dendo da p osicao em que o cra cha e pass ado. TECNI CO NECESSI TA FAZER I NTEGRACAO OU ENVIAR DOCUMENTA CAO? (SIM/ NAO) Nao C ONTRATO : SIM () NA O (x) COM PECA : SI M () NAO (x) DADOS P ARA FATURA MENTO VALO RES: retor no da OS V 49691 (G ARANTIA DE REPARO) CNPJ PARA FATURAMEN TO: 56.995 .681/0002- 00 ORDEM D E COMPRA: (SIM/NAO) DATA LIMI TE PARA FA TURAMENTO: INFORMACO ES ADICION AIS Lembra ndo que em caso de m au uso, a visita se ra cobrada normalmen te o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso d e visita i mprodutiva , sera cob rado a tax a de deslo camento. T olerancia de espera do tecnic o 15 min. Protocolo : 20230808 123116 - 2 0230928191 856
Ultimo_Laudos:	Falha informada: Catraca com falhas ao realizar a passagem de crachas de visitantes. Analise: Cliente informa que as falhas sao intermitente, as vezes lê normal e as vezes apresenta a mensagem "Cred nao cadastrada", mesmo que o cracha esteja liberado. Solucao: Foi realizado ajustes na posicao do leitor e tambem foi realizado testes de acesso. O equipamento nao apresentou mais falhas. ##Obs: Foi necessario realizar a troca do pictograma(C2525228 QTD. 02) pois os conectores estavam com mal contato e a trava estava quebrada. # Servico finalizado e acompanhado pelo responsavel Jeferson - TI.
Cobertura:	Não Incluso
KM:	100 KM
Visita_Improdutiva:	Avulso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	CATRACA MDC 5906 V2 PX 125KHZ BAR
QRCode produto:	'G043B15206 '
Serie:	M2405202300002612

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Libera Acesso
Causa:	Solenóide Com Defeito
Solução:	Ajustes Mecânicos
Classificação:	COBERTO PELO CONTRATO SEM PEÇA
Observação:	Foi realizada visita técnica na empresa ASVOTEC, em Monte Mor, no dia 14/04/2026, para execução de manutenção corretiva na catraca da portaria (modelo MADIS), a qual apresentava instabilidade mecânica, não permanecendo em sua posição correta de repouso. Durante a análise técnica, foi identificado baixo nível de tensão na mola de retenção do mecanismo, sendo realizado o devido ajuste, com reposicionamento no nível máximo de pressão, restabelecendo o funcionamento adequado do conjunto. Na sequência, foi efetuada verificação da placa controladora HAL, não sendo constatadas

	irregularidades, encontrando-se em pleno estado de funcionamento. Também foi realizada a validação da comunicação com o sistema MD Acesso, em conjunto com o cliente, confirmando operação em tempo real sem intercorrências. Após a execução dos ajustes e testes necessários, o equipamento foi normalizado e liberado para operação, encontrando-se em pleno funcionamento dentro dos parâmetros esperados.
Sigla Atendimento:	MAISP - CONTRATO SEM PEÇAS
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Jeferson Grevisirsky
E-mail:	ti@asvotec.com.br
Assinatura:	