



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: ASVOTEC TERMOINDUSTRIAL LTDA
Endereço: Rod. Cônego Cyriaco Scaranelo Pires, Monte Mor - SP, Brazil
Início: 14/04/2026 14:30
OS: V69331
Técnico: TALLES HENRIQUE DO NASCIMENTO
Término: 14/04/2026 14:41

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69331
Informação Atendimento:	INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Jeferson Grevisirsky TELEFONE:(19) 3879-8777 EMAIL: ti@asvotec.com.br ENDERECO: Rod. Conego Cyriaco Scaranelo Pires, km 01, Jd Chapadao, CEP 13193-580 - Monte Mor - SP PONTO DE REFERENCIA: Estrada Monte Mor/Indaiatuba DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO NUMERO DE SERIE: M2405202300002613 PROBLEMA APRESENTADO: Braco constantemente ficando fora da posicao emitindo bipe, perdeu praticamente toda "acao de mola" Este equipamento tem grande fluxo das 11:00 as 13:00, se atentar para este fato ao realizar o atendimento Qual Software Utilizado: MD Acesso 3.36.6 TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? ()Nao (X)Sim, Quais documentos? CPF e RG Discriminacao de Cobranca Contrato: MFS021606120537 VALORES: CONTRATO DE MANUTENCAO /// Verifiquei que o seu equipamento possui contrato de manutencao. Sendo assim, NAO havera cobranças na visita, EXCETO se os tecnicos detectarem que o problema foi causado devido a mau uso, infra ou parametrizacao incorreta. Caso seja detectado e cobrado o valor do deslocamento. R\$188,00 Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO: CNPJ PARA FATURAMENTO: 56.995.681/0002-00 ORDEM DE COMPRA: (X)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: E-MAIL

Fantasia:	ASVOTEC
CNPJ:	56995681000200
Data de garantia:	25/05/2024
Tipo de atendimento:	CONT MANUT INF C PECAS
Contrato Ativo / Inativo:	Ativo
Cobertura_de_Peças:	Sem Cobertura
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V48506
Data_OS_Anterior:	09/06/2023
Tecnico_OS_Anterior:	RODRIGO SOUZA MARTINS
Ultimo_Historico:	INSTALACAO 2 CATRACA S COM COFR E - CATRAC AS MDC 590 6 // PEDID O R50531 / / NF 71689 // CONTAT O ANDRE GE NESI // AG ENDADO PAR A SEXTA FE IRA DIA 09 /06
Ultimo_Laudo:	PROBLEMA APRESENTADO: *** INSTALACAO DE CATRACA COM BOTOEIRA*** REALIZADO FIXACAO, CONFIGURACAO, COMUNICACAO DE TODO O EQUIPAMENTO. CATRACAS COM BOTOEIRA . E APENAS 1 COM URNA. TODOS OS TESTES FEITOS. ***EQUIPAMENTO OK***
Cobertura:	Não Incluso
KM:	100 KM
Visita_Improdutiva:	Avulso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	CATRACA MDC 5906 V2 PX 125KHZ BAR
QRCode produto:	'G043B15206 '
Serie:	M2405202300002613

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Libera Acesso
Causa:	Solenóide Com Defeito
Solução:	Ajustes Mecânicos
Classificação:	COBERTO PELO CONTRATO SEM PEÇA
Observação:	Foi realizada visita técnica na empresa AsmoTec em Monte Mor, no dia 14/04/2026, para manutenção corretiva em catraca MADIS que apresentava falha em se manter na posição de repouso. Após análise, foi identificado baixo nível de pressão na mola de retenção, sendo realizado o ajuste para o último nível de tensão. Também foi verificada a placa HAL, que se encontra em perfeito estado de funcionamento. Por fim, foi validada a comunicação com o sistema MD Acesso junto ao cliente, confirmando operação em tempo real. Equipamento normalizado após ajustes mecânicos, ficando apto para uso operacional.
Sigla Atendimento:	MAISP - CONTRATO SEM PEÇAS
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	

N de serie:	
-------------	--

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Jeferson Grevisirsky
E-mail:	ti@asvotec.com.br
Assinatura:	