



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 200 - Jardim Chapadão, Campinas - SP, 13070-087, Brazil

Início: 14/04/2026 14:29

OS: V69332

Técnico: RONALDO ZULIANI DOS SANTOS

Término: 14/04/2026 14:43

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69332
Informação Atendimento:	INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: *Diana Santos* TELEFONE: *19 37434807* EMAIL: *rh@cmcamp.com.br* ENDERECO: Av. Getulio Vagas, 200 - Jardim Chapadao - Campinas - 13070-087 PONTO DE REFERENCIA: Circulo Militar de Campinas - Portaria 4 DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO: *13:00H as 17:00H* NUMERO DE SERIE: 00003002630021558 PROBLEMA APRESENTADO: *comprovante sai em branco* QUAL O SOFTWARE UTILIZADO: *kairos* TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? (x) Nao () Sim, Quais documentos? DISCRIMINACAO DE COBRANCA VALORES: R\$ 227,00 PRIMEIRA HORA + R\$ 188,00 DESLOCAMENTO - R\$ 129,00 a cada 30 minutos DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 46096012000162 ORDEM DE COMPRA: (x)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: 24/04/2026 EMAIL PARA ENVIO NF: rh@cmcamp.com.br ti@cmcamp.com.br Observacao: INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco. informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: 2024587093
Fantasia:	CIRCULO MILITAR
CNPJ:	46096012000162
Data de garantia:	29/11/2019

Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V64123
Data_OS_Anterior:	23/06/2025
Tecnico_OS_Anterior:	RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÃO S PARA ATE NDIMENTO PROCURAR P OR: Lucas TELEFONE: 19 374348 07 EMAIL: rh@ cmcamp.com .br ENDEREÇO: Av. Getúlio Vargas, 200 - Jar dim Chapad ão - Campi nas - 1307 0-087 PONTO DE R EFERÊNCIA: Ao lado d a escola d e cadetes DISPONIBILIDADE P/AT ENDIMENTO NÚMERO DE SÉRIE: 00 0030026300 21558 PROBLEMA A PRESENTADO : REP Manutenção Qual Softw are Utiliz ado: Kairo s TÉCNICO NE CESSITA SE APRESENTA R OU ENVIAR DOCUMENTAÇÕES? (x)Não ()Sim, Quais docu mentos? Discrimina ção de Cob rança VALORES:Pa ra o servi ço avulso, são cobra dos os val ores R\$ 21 7,00 PRIME IRA HORA e o desloca mento no v alor de 17 9,00 reais - R\$ 123, 00 a cada 30 minuto s Alguma obs ervação? E xemplo: DADOS PARA FATURAMEN TO CNPJ PARA FATURAMEN TO: 46.096 .012/0001- 62 ORDEM DE C OMPRA: () Não ()Sim , Alguma o bservação? DATA LIMIT E PARA FAT URAMENTO: E-mail par a envio da NF: rh@cm camp.com.br INFORMAÇÃO S ADICIONAIS Lembrando que em ca so de mau uso, a vi sita será cobrada n ormalmente o preço informado durante a tratativa no chat. Em caso d e visita i mprodutiva , será cobrado a taxa de d eslocament o. Tolerân cia de esp era do téc nico 15 mi n. Protocolo: 202423033 0
Ultimo_Laudos:	Constatado REP em manutencao !! Refeito a ativacao do equipamento !! Zerado o lacre !! Testes com o horario, desligando e religando o equipamento, a hora manteve-se em funcionamento !! Testes de impressao, comunicacao e corte do papel ok !! Obs: Provavel causa, pico de energia na rede eletrica !! Todos os passos acima, foram acompanhado pelo Lucas Henrique - RH !!
Descrição do produto:	RELOGIO PRINTP.III V4 BIO ID 500USR BAR
QRCode produto:	'G05534810 '
Serie:	00003002630021558

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Imprime
Causa:	Mau Uso / Erro De Operação
Solução:	Ajuste Do Papel
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	Constatado que a colocação da bobina estava invertida !! Feito alteração, para o lado correto !! Voltou a impressão, correta !! Limpeza dos sensores de presença do papel e de atolamento !! Feito marcação da Diana e verificado no Kairos, todas realizada com sucesso !! Funcionamento ok !! Obs: Todos os passos acima foram acompanhado pela Diana Santos - RH !!
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora
Valor Primeira Hora:	415.00
Peça 1:	Peça 1
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	

N de serie:	
-------------	--

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Diana Santos
E-mail:	rh@cmcamp.com.br
Assinatura:	