



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A KROTON

Endereço: Alameda Maria Tereza - Dois Córregos, Valinhos - SP, 13274-465, Brazil

Início: 15/04/2026 17:26

OS: V69344

Técnico: VALMIR ALVES RIBEIRO

Término: 15/04/2026 17:26

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69344
Informação Atendimento:	RETORNO DA O.S V69304 Catraca 04 - necessidade de limpar o contato do teclado que esta com as teclas falhando ou verificar se pode ser algo com a placa, 8 30 a 16 30, d, 8, monitoramentocftv@cogna.com.br Chamado aberto com sucesso Dados do Chamado CNPJ:04310392000146 Equipamento Descricao: URNA DO GAB. PROX.HID INOX 110V Codigo: C1924710IE2 Numero de Serie: 874073 Contrato: MFS021602011549 Problema Descricao: Catraca 04 - necessidade de limpar o contato do teclado que esta com as teclas falhando ou verificar se pode ser algo com a placa Informacoes do Chamado Nome do Solicitante: wellington Telefone do Solicitante: 1935173333 Endereco do Atendimento: Alameda Maria Tereza, 4266 Ponto de Referencia: s Disponibilidade para Atendimento: 8 30 a 16 30 Software Utilizado: d Tecnico Necessita Fazer Integracao:Nao Ordem de Compra: Sim Data Limite para Faturamento:8 E-mail para Envio da NF: monitoramentocftv@cogna.com.br Identificamos que a serie em questao esta coberta por contrato de manutencao e que o chamado foi aberto dentro desse prazo. No entanto, nossos tecnicos realizarao uma analise detalhada. Caso seja constatado que o defeito apresentado decorre de mau uso, falha na infraestrutura ou parametrizacao incorreta, sera cobrada uma taxa de deslocamento de R179,00 para atendimentos em ate 50aC ^o km do local. Visitas consideradas improdutivas tambem estarao sujeitas ao mesmo valor de deslocamento. LAUDO ANTERIOR Conforme orientacao do Osvaldino, responsavel pela seguranca, nao sera possivel realizar a manutencao nos equipamentos, devido a saida dos alunos

23/04/2026, 15:05	Relatório de Atendimento
	!! Melhor horario para atendimento - Das 09:00 hs ate 15:00 hs !! Favor reagendar a visita amanha - 14/04/26 !! Obs: Nao foi possivel coletar a assinatura, devido ao horario estendido !!
Fantasia:	ANHANGUERA EDUCACION
CNPJ:	04310392000146
Data de garantia:	25/08/2013
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Ativo
Cobertura_de_Peças:	Total
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69304
Data_OS_Anterior:	10/04/2026
Tecnico_OS_Anterior:	RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Ultimo_Historico:	Catraca 04 - necessi dade de li mpar o con tato do te clado que esta com as teclas falhando ou verifi car se pod e ser algo com a pla ca, 8 30 a 16 30, d, 8, monito ramentocft v@cogna.co m.br Chamado a berto com sucesso Dados do Chamado CNPJ:043 1039200014 6 E quipamento Descricao: URNA DO GAB. PROX.HID IN OX 110V Codigo: C 1924710IE2 Numero de Serie: 874073 Contrato: MFS021602 011549 Problema Descricao: Catrac a 04 - nec essidade d e limpar o contato d o teclado que esta com as te clas falha ndo ou ver ificar se pode ser algo com a placa Informa coes do Ch amado Nome do Sol icitante: wellingto n Telef one do Sol icitante: 193517333 3 Ender eco do Ate ndimento: Alameda Maria Terez a, 4266 Ponto de Referenci a: s Di sponibilid ade para A tendimento : 8 30 a 1 6 30 So ftware Uti lizado: d Tecnico Necessita Fazer Int egracao:Na o Ordem de Compra : Sim Data Limite para Fatu ramento:8 E-mail para Envi o da NF: m onitoramen tocftv@cog na.com.br Ide ntificamos que a ser ie em ques tao esta c oberta por contrato de manute ncao e que o cham ado foi ab erto dentr o desse pr azo. No en tanto, nos sos tecnic os real izarao uma analise d etalhada. Caso s eja consta tado que o defeito a presentado decorre d e mau uso, falha na infraes trutura ou parametri zacao inco rreta, ser a cobrada uma taxa de des locamento de R179,0 0 para ate ndimentos em ate 50 a□km do l ocal. Visi tas con sideradas improduti vas tambem estara o s ujeitas ao mesmo val or de d eslocament o.
Ultimo_Laudo:	Conforme orientacao do Osvaldino, responsavel pela seguranca, nao sera possível realizar a manutencao nos equipamentos, devido a saída dos alunos !! Melhor horario para atendimento - Das 09:00 hs ate 15:00 hs !! Favor reagendar a visita amanha - 14/04/26 !! Obs: Nao foi possível coletar a assinatura, devido ao horario estendido !!
Cobertura:	Não Incluso
KM:	100 KM
Visita_Improdutiva:	Incluso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	URNA DO GAB. PROX.HID INOX 110V
QRCode produto:	'C1924710IE2 '
Serie:	874073

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Libera Acesso
Causa:	Mau Contato De Cabos
Solução:	Limpeza e Lubrificação
Classificação:	COBERTO PELO CONTRATO COM PEÇA
Observação:	MANUTENÇÃO Defeito relatado: Catraca com teclado falhando. Análise: Placa do teclado com mal contato. Solução: Realizado limpeza da placa do teclado, Ajustes dos chicotes, e limpeza do mecanismo. Catraca religada, comunicação subiu real time, realizados vários testes de acesso ok. Assinatura só nessa OS V69349 cliente ciente, o mesmo precisou se ausentar.
Sigla Atendimento:	MAIPE - CONTRATO COM PEÇAS
Serviço Finalizado:	Sim

Equipamento:		
N de serie:		

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Wellington Oliveira
E-mail:	monitoramentocftv@cogna.com.br
Assinatura:	