



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: METALURGICA SCHADEK LTDA
Endereço: Porto Feliz, State of São Paulo, 18540-000, Brazil
Início: 16/04/2026 14:26
OS: V69365
Técnico: LEANDRO TIAGO
Término: 16/04/2026 15:27

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69365
Informação Atendimento:	RETORNO DA O.S V69315 INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Gustavo Braz TELEFONE: 15 98127-6934 EMAIL: gustavo.braz@schadek.com.br ENDERECO: Rua Carlos Magalhaes, 900 PONTO DE REFERENCIA:Schadek Automotive DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO: Segunda a Sexta - 07h as 17h NUMERO DE SERIE: 7002130 PROBLEMA APRESENTADO: Entrada do PatchCord danificado e nao esta ligando Qual Software Utilizado: DMP ACCESS II TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? ()Nao (x)Sim, Quais documentos? RG Discriminacao de Cobranca VALORES:Para o servico avulso, sao cobrados os valores R\$ 324,00 PRIMEIRA HORA e o deslocamento no valor de 322,50 reais - R\$ 163,50 a cada 30 minutos (Apos a 1 hora), 2 dias uteis para visita. O servico possui garantia de 90 dias para o mesmo problema. OBS: Chamado aberto depois das 16 hs. e 3 dias Uteis. Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: ORDEM DE COMPRA: ()Nao (x)Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: 15 a 30 dias E-mail para envio da NF: nfe-ti@schadek.com.br INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: 2024586685 LAUDO ANTERIOR # PROBLEMA RELATADO Relogio com porta de rede danificado #PROBLEMA ENCONTRADO Fio de alimentacao solto Porta de rede com adaptador solto(danificado) #SOLUCAO Feito emenda no fio de alimentacao Feito o ajuste no adaptador de rede, validado

	comunicacao e leitura, rep operando corretamente Mas solicitando uma placa c2525570pat para substituiacao
Fantasia:	METALURGICA SCHADEK
CNPJ:	60851417000190
Data de garantia:	27/01/2025
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69315
Data_OS_Anterior:	13/04/2026
Tecnico_OS_Anterior:	BRUNO DE ARAUJO MARTUCCI
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÕE S PARA ATE NDIMENTO PROCURAR P OR: Gustav o Braz TELEFONE: 15 98127-6934 EMAIL: gus tavo.braz@ schadek.co m.br ENDEREÇO: Rua Carlo s Magalhae s, 900 PONTO DE R EFERÊNCIA: Schadek Au tomotive DISPONIBILIDADE P/AT ENDIMENTO: Segunda a Sexta - 0 7h as 17h NÚMERO DE SÉRIE: 70 02130 PROBLEMA A PRESENTADO : Entrada do PatchC ord danifi cado e não está liga ndo Qual Softw are Utiliz ado: DMP A CCESS II TÉCNICO NE CESSITA SE APRESENTA R OU ENVIA R DOCUMENTA ÇÕES? () Não (x)S im, Quais docu mentos? RG Discrimina ção de Cob rança VALORES:Pa ra o servi ço avulso, são cobra dos os val ores R\$ 32 4,00 PRIME IRA HORA e o desloca mento no v alor de 32 2,50 reais - R\$ 163, 50 a cada 30 minuto s (Após a 1º hora), 2 dias ut eis para v isita. O s erviço pos sui garant ia de 90 d ias para o mesmo pro blema. OBS: Chama do aberto depois da s 16 hs. é 3 dias Ut eis. Alguma obs ervação? E xemplo: DADOS PARA FATURAMEN TO CNPJ PARA FATURAMEN TO: ORDEM DE C OMPRA: () Não (x)S im, Alguma observaã o? DATA LIMIT E PARA FAT URAMENTO: 15 a 30 d ias E-mail par a envio da NF: nfe-t i@schadek. com.br INFORMAÇÕE S ADICIONA IS Lembrando que em ca so de mau uso, a vi sita será cobrada n ormalmente o preço informado durante a tratativa no chat. Em caso d e visita i mprodutiva , será cobrado a taxa de d eslocament o. Tolerân cia de esp era do téc nico 15 mi n. Protocolo: 202458668 5
Ultimo_Laudos:	# PROBLEMA RELATADO Relógio com porta de rede danificado #PROBLEMA ENCONTRADO Fio de alimentacao solto Porta de rede com adaptador solto(danificado) #SOLUCAO Feito emenda no fio de alimentacao Feito o ajuste no adaptador de rede, validado comunicacao e leitura, rep operando corretamente Mas solicitando uma placa c2525570pat para substituiacao
Descrição do produto:	CONTROLADOR SMART ACCESS V2 FACIAL 5000USR
QRCode produto:	'G00505230 '
Serie:	00000000007002130

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Comunica
Causa:	Placa De Comunicação Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	ORÇAMENTO APROVADO AVULSO
Observação:	Defeito reclamado: Porta RJ45 avariada. Defeito encontrado: Porta RJ45 solta. Solução: Realizada a troca da placa. Observação: Foi efetuada a substituição da placa C2525570AAT. O equipamento foi ativado com sucesso, porém ficará como backup. Ressalta-se que o cliente não realizou testes de comunicação com o software, nem testes de envio de cadastros, apesar de orientação. Dessa forma, permanecem pendentes as validações relacionadas à comunicação. Sendo assim, não nos responsabilizamos por eventuais falhas de comunicação, uma vez que o cliente optou por não realizar os testes necessários. O atendimento foi acompanhado e validado juntamente com Gustavo (T.I)
Sigla Atendimento:	ORC-AP - ORÇAMENTO APROVADO
Equipamento:	Acesso
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1

Código 1:	C2525570AAT
Quantidade 1:	1
Valor 1:	385.00
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Gustavo Braz
E-mail:	gustavo.braz@schadek.com.br
Assinatura:	