



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: NUTRIGUSTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Endereço: Av. Elias Maluf, 1820 - Wanel Ville, Sorocaba - SP, 18055-215, Brazil
Início: 17/04/2026 16:11
OS: V69380
Técnico: BRUNO DE ARAUJO MARTUCCI
Término: 17/04/2026 16:40

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69380
Informação Atendimento:	Chamado aberto com sucesso Dados do Chamado CNPJ:15344714001166 Equipamento Descricao: RELOGIO SMART PRINT WIFI BIO ID 500USR Codigo: G05551910 Numero de Serie: 3004980028268 Problema Descricao: Relogio esta off nao sobe marcacao Informacoes do Chamado Telefone: 15 99252-2178 E-mail: swv@somcdonalds.com.br CEP: 18055-215 Endereco: Avenida Elias Maluf, 1820 Ponto de Referencia: No mc Donalds Disponibilidade p Atendimento: Domingo a domingo 08 as 18 Qual Software Utilizado: Nexus Tecnico necessita se apresentar ou enviar documentacoes: Nao Dados para faturamento: CNPJ para faturamento: 15344714001166 Ordem de Compra: Nao Alguma observacao: Data Limite para faturamento: 2026-05-20 Valores e Condicoes Valor da Primeira hora: R 227,00 Valor hora adicional: R 129,00 a cada 30 minutos Valor deslocamento: 417,50 Condiacao de Pagamento: 14 DIAS Garantia Peca: 90 dias apos a troca Garantia Mao de Obra: 90 dias apos a execucao Cliente concordou com os valores e condicoes apresentados INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. INFRAESTRUTURA E POR CONTA DO CLIENTE.
Fantasia:	NUTRIGUSTO COM ALIM
CNPJ:	15344714001166
Data de garantia:	17/01/22

Tipo de atendimento:	CHAMADO INFORMATICA
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V67102
Data_OS_Anterior:	04/12/2025
Tecnico_OS_Anterior:	VINICIUS BOIA DOS SANTOS
Ultimo_Historico:	Equipament o Descrição: RELOGIO S MART PRINT WIFI BIO ID 500USR Código: G0 5551910 Número de Série: 30 0498002826 8 Problema Descrição: Problema na parte da guilho tina, iden tifica sem papel e n ão reconhe ce e não r egistra. A credita te r que faze r a troca na parte da guilho tina. Informaçõe s do Chama do Telefone: (15) 3414 -0424 E-mail: ar iane.almei da@somcdon alds.com.b r CEP: 18055 -215 Endereço: Avenida E lias Maluf , 1820 Ponto de R eferência: McDonalds Disponibil idade p/ A tendimento : De prefe rencia hor ário comer cial Qual Softw are Utiliz ado: Não s abemos Técnico ne cessa se apresenta r ou envia r document ações: Não Dados para faturamen to: CNPJ para faturamen to: 153447 14001166 Ordem de C ompra: Não Alguma obs ervação: N ão Data Limit e para fat uramento: 2026-01-3 1 Valores e Condições Valor da P rimeira ho ra: R\$ 217 ,00 Valor hora adicional : R\$ 123,0 0 a cada 3 0 minutos Valor desl ocamento: R\$ 179,00 até 50 Km Condição d e Pagament o: 14 DIAS Garantia P eça: 90 di as após a troca Garantia M ão de Obra : 90 dias após a ex ecução ? Cliente concordou com os va lores e co ndições ap resentados INFORMAÇÃO S ADICIONA IS Lembrando que em ca so de mau uso, a vi sita será cobrada n ormalmente o preço i nformado. Em caso d e visita i mprodutiva , será cob rado a tax a de deslo camento. T olerância de espera do técnic o 15 min. INFRAESTRU TURA É POR CONTA DO CLIENTE.
Ultimo_Laudo:	Data da Intervencao: 04/12/2025 Local da Manutencao: Nutrigusto Pessoa de Contato/Solicitante: Vanessa Tipo de manutencao: Troca de impressora Descricao do Servico Executado Foi realizada a substituicao da impressora do equipamento, pois a que estava quebrada. Configuracao e Integracao de Rede Enderecamento: A configuracao de rede permaneceu a mesma após a substituicao da peca. Testes e Validacao A impressora foi trocada, fazendo o equipamento retornar ao seu funcionamento pleno. Foi mostrado ao gerente do local que nao havia lacre no local e que o aparelho estava sem o suporte de eixo da bobina, sendo assim responsabilidade do cliente qualquer dano que possa vir a ter na impressora ou em qualquer outro lugar do equipamento. Eles estao colocando bobinas mais leves para fazer a impressao do ponto. Solicito que envie um orcamento do □EIXO DE BOBINA COM O CÓDIGO D10327481□ para o e-mail: samuel@somcdonalds.com.br
Descrição do produto:	RELOGIO SMART PRINT WIFI BIO ID 500USR
QRCode produto:	'G05551910 '
Serie:	3004980028268

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Comunica
Causa:	Parâmetros Incorretos Software / Equipamento
Solução:	Parametrização De Hardware / Software
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	# PROBLEMA RELATADO Relógio sem comunicação #PROBLEMA ENCONTRADO Relogio configurado para Wi-Fi sendo que usa cabo rede para comunicar #SOLUCAO Feito a configuração no rep para cabo de rede (ethernet), voltou a comunicar, mas não subiu todas batidas Feito reposicionamento de ponteiro e o relógio voltou a comunicar normal Validado marcações, validado leitura e impressão batendo ponto
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora
Valor Primeira Hora:	644.5
Serviço Finalizado:	Sim

Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Rosiane Carneiro
E-mail:	swv@somcdonalds.com.br
Assinatura:	