



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: VICUNHA IMOVEIS LTDA
Endereço: Av. São Jerônimo, 4600 - Morada do Sol, Americana - SP, 13470, Brazil
Início: 20/04/2026 09:15
OS: V69396
Técnico: BRUNO HENRIQUE NAIDHIG
Término: 22/04/2026 12:05

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69396
Informação Atendimento:	RELATA QUE O COORDENADOR PAULO ESTA CIENTE, PEDIU PARA ABRIR A OS, POREM SERA REMOTA INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Adriano TELEFONE: 19 2109-7242 EMAIL: a.elias@vicunha.com ENDERECO: Av. Sao Jeronimo PONTO DE REFERENCIA: Antiga FIBRA DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO NUMERO DE SERIE: 2609205000010198 PROBLEMA APRESENTADO: - Nao estamos conseguindo liberar o visitante com acesso apenas na catraca de entrada no condominio, so conseguimos liberar colocando a opcao de VISITANTE com acesso ao almoco. - Na catraca do restaurante o colaborador ao passar o rosto e identificado no visor como liberado porem na catraca aparece o X impedindo de entrar. O problema ocorre por enquanto com uma empresa "Guidara". - Precisamo excluir do banco de dados os cadastro do dia 15/04/2026 da passagem na catraca do restaurante FILLIPI TADEI / THIAGO DOS SANTOS FERNANDES DA SILVA / JOSE NELSON ORLANDINI JUNIOR Qual Software Utilizado: DMP ACCESSII TECNICO NECESSITA SOMENTE SE APRESENTAR COM AS SUAS DOCUMENTACOES OU ENVIAR DOCUMENTACOES? NAO Caso ele deva enviar quais documentos seriam? Discriminacao de Cobranca VALORES: Verificamos que o seu equipamento esta dentro da garantia de fabrica. Sendo assim, sera cobrado apenas o custo de deslocamento do tecnico: R\$ 188,00, desde que o problema nao seja decorrente de mau uso ou da infraestrutura local. Caso o problema seja identificado como mau uso, falha na infraestrutura ou na parametrizacao, aplicam-se os seguintes valores: 1 hora 227,00 reais + deslocamento 188,00 reais e horas adicionais de 129,00 a cada 30 min. Obs.: Chamados abertos apos

	as 16h serao atendidos em ate 3 dias uteis. Alguma observacao? Exemplo: NAO DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 03.719.063.0001-90 ORDEM DE COMPRA: (X)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improd
Fantasia:	VICUNHA
CNPJ:	08978855000101
Data de garantia:	30/09/2028
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69372
Data_OS_Anterior:	15/04/2026
Tecnico_OS_Anterior:	VALMIR ALVES RIBEIRO PJ
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÃO S PARA ATE NDIMENTO PROCURAR P OR: Adrian o TELEFONE: 19 2109-7 242 E-MAIL: a. elias@vicu nha.com ENDEREÇO: Av. São J erônimo, 4 600 PONTO DE R EFERÊNCIA: Antiga em presa FIBR A DISPONIBIL IDADE P/ A TENDIMENTO : Horário comercial NÚMERO DE SÉRIE: 26 0920250000 10198 PROBLEMA A PRESENTADO : Catraca apitando após gira r o braço / Cadastr o de visit ante só li bera se es tiver libe rado para almoço. QUAL SOFTW ARE UTILIZ ADO: DMP A CESSOI O TÉCNICO NECESSITA APENAS SE APRESENTA R COM SUAS DOCUMENTA ÇÕES OU É NECESSÁRI O O ENVIO PRÉVIO? Caso seja necessári o o envio, por genti leza infor mar quais documento s deverão ser encam inhados: N ão é neces sário. Verificamo s que o eq uipamento está dent ro da gara ntia de fá brica. Des sa forma, será cobr ado apenas o custo d e deslocam ento do té cnico, no valor de R\$ 188,00 , desde qu e o proble ma não sej a decorren te de mau uso, falh a na infra estrutura local ou parametri zação. Caso seja identific ado que a causa do problema esteja re lacionada a mau uso , falhas n a infraest rutura ou parametri zação, ser ão aplicad os os segu intes valo res: 1ª hora té cnica: R\$ 324,00 + deslocame nto de R\$ 188,00 Horas adic ionais: R\$ 163,50 a cada 30 m inutos DADOS PARA FATURAMEN TO CNPJ PARA FATURAMEN TO: 03.719 .063.0001- 90 ORDEM DE C OMPRA: (X) Não () Sim ☐ Obs ervação: DATA LIMIT E PARA FAT URAMENTO: Não
Ultimo_Laudo:	M A N U T E N C A O Defeito relatado: Catraca apitando muito. Analise: Braco parando fora do sensor, cruz de de malta do mecanismo parando cerca de 1 milímetro fora do sensor. Solucao: Realizado ajustes no mecanismo para reposicionar a cruz de malta, fazendo com que o braco pare corretamente no sensor da placa hall. Depois do ajuste nao voltou acontecer, acompanhando a saída de alguns colaboradores para verificar se o erro voltava acontecer, e nao voltou.
Descrição do produto:	CATRACA NEW BAP BR RET PX 125KHZ
QRCode produto:	'G055B26001 '
Serie:	26092025000010198

Descrição de Cobrança

Defeito:	Software
Causa:	Versão Desatualizada
Solução:	Parametrização De Hardware / Software
Classificação:	GARANTIA DE FABRICA
Observação:	Laudo técnico. --- Objetivo: verificar envio de visitantes que está apresentando problemas, também verificar passagem de faciais que esta apresentando falhar. Laudo: Foi ajustado os grupos de equipamentos e perfis de acesso do cliente. Faciais ficam dando erro se bloqueado em batch. Feita atualização de software, apos reset de um dos faciais e reenvio dos dados o mesmo normalizou seu funcionamento. Atendimento seguirá na quarta feira devido a encerramento do expediente do cliente. --- Observações: chamado realizado remotamente acompanhado pelo sr Adriano Elias. Nao sendo possivel coletar assinatura nem fotos devido a este motivo.
Sigla Atendimento:	GF-I - GARANTIA DE FABRICA

Taxa de Deslocamento Garantia Fabrica:	188
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	.
E-mail:	.com
Assinatura:	