



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: VICUNHA IMOVEIS LTDA
Endereço: Americana, São Paulo, 13470-310, Brazil
Início: 22/04/2026 15:22
OS: V69420
Técnico: VALMIR ALVES RIBEIRO
Término: 22/04/2026 17:46

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69420
Informação Atendimento:	RETORNO OS V69396 SOLICITADO PELO BRUNO HENRIQUE /// MOTIVO: continuacao do atendimento.\\ Informacao Atendimento: RELATA QUE O COORDENADOR PAULO ESTA CIENTE, PEDIU PARA ABRIR A OS, POREM SERA REMOTA INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Adriano TELEFONE: 19 2109-7242 EMAIL: a.elias@vicunha.com ENDERECO: Av. Sao Jeronimo PONTO DE REFERENCIA: Antiga FIBRA DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO NUMERO DE SERIE: 2609205000010198 PROBLEMA APRESENTADO: - Nao estamos conseguindo liberar o visitante com acesso apenas na catraca de entrada no condominio, so conseguimos liberar colocando a opcao de VISITANTE com acesso ao almoco. - Na catraca do restaurante o colaborador ao passar o rosto e identificado no visor como liberado porem na catraca aparece o X impedindo de entrar. O problema ocorre por enquanto com uma empresa "Guidara". - Precisamo excluir do banco de dados os cadastro do dia 15/04/2026 da passagem na catraca do restaurante FILLIPI TADEI / THIAGO DOS SANTOS FERNANDES DA SILVA / JOSE NELSON ORLANDINI JUNIOR Qual Software Utilizado: DMP ACCESSII TECNICO NECESSITA SOMENTE SE APRESENTAR COM AS SUAS DOCUMENTACOES OU ENVIAR DOCUMENTACOES? NAO Caso ele deva enviar quais documentos seriam? Discriminacao de Cobranca VALORES: Verificamos que o seu equipamento esta dentro da garantia de fabrica. Sendo assim, sera cobrado apenas o custo de deslocamento do tecnico: R\$ 188,00, desde que o problema nao seja decorrente de mau uso ou da infraestrutura local. Caso o problema seja identificado como mau uso, falha na infraestrutura ou na parametrizacao, aplicam-se os

	seguintes valores: 1 hora 227,00 reais + deslocamento 188,00 reais e horas adicionais de 129,00 a cada 30 min. Obs.: Chamados abertos apos as 16h serao atendidos em ate 3 dias uteis. Alguma observacao? Exemplo: NAO DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 03.719.063.0001-90 ORDEM DE COMPRA: (X)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco inform
Fantasia:	VICUNHA
CNPJ:	08978855000101
Data de garantia:	30/09/2028
Tipo de atendimento:	GARANTIA DE SERVICO
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69396
Data_OS_Anterior:	17/04/2026
Tecnico_OS_Anterior:	BRUNO HENRIQUE NAIDHIG
Ultimo_Historico:	RELATA QUE O COORDENADOR PAULO ESTÁ CIEN TE, PEDIU PARA ABRI R A OS, PO RÉM SERÁ R EMOTA INFORMAÇÕE S PARA ATE NDIMENTO PROCURAR P OR: Adrian o TELEFONE: 19 2109-7 242 EMAIL: a.e lias@vicun ha.com ENDEREÇO: Av. São J erônimo PONTO DE R EFERÊNCIA: Antiga FI BRA DISPONIBIL IDADE P/AT ENDIMENTO NÚMERO DE SÉRIE: 26 0920500001 0198 PROBLEMA A PRESENTADO : - Não es tamos cons eguindo li berar o vi sitante co m acesso a penas na c atraca de entrada n o condomín io, só con seguimos l iberar col ocando a o pção de VI SITANTE co m acesso a o almoço. - Na catra ca do rest aurante o colaborad or ao pass ar o rosto é identif icado no v isor como liberado porém na catraca a parece o X impedindo de entrar . O proble ma ocorre por enqua nto com um a empresa "Guidara" . - Precisam o excluir do banco de dados os cadast ro do dia 15/04/202 6 da passa gem na cat raca do re staurante FILLIPI T ADEI / THI AGO DOS SA NTOS FERNA NDES DA SI LVA / JOSE NELSON OR LANDINI JU NIOR Qual Softw are Utiliz ado: DMP A CCESSII TÉCNICO NE CESSITA SO MENTE SE A PRESENTAR COM AS SU AS DOCUMEN TAÇÕES OU ENVIAR DO CUMENTAÇÃO E S? NÃO Caso ele d eva enviar quais doc umentos se riam? Discrimina ção de Cob rança VALORES: V erificamos que o seu equipamen to está de ntro da ga rantia de fábrica. Sendo ass im, será c obrado ape nas o cust o de deslo camento do técnico: R\$ 188,00 , desde qu e o proble ma não sej a decorren te de mau uso ou da infraestr utura loca l. Caso o pro blema seja identific ado como m au uso, fa lha na inf raestrutur a ou na pa rametrizaç ão, aplica m-se os se guintes va lores: 1ª hora 22 7,00 reais + desloca mento 188, 00 reais e horas adi cionais de 129,00 a cada 30 m in. Obs.: Cham ados abert os após as 16h serão atendidos em até 3 dias útei s. Alguma obs ervação? E xemplo: NÃ O DADOS PARA FATURAMEN TO CNPJ PARA FATURAMEN TO: 03.719 .063.0001- 90 ORDEM DE C OMPRA: (X)Não ()S im, Alguma observaçã o? DATA LIMIT E PARA FAT URAMENTO: INFORMAÇÃO E S ADICIONA IS Lembrando que em ca so de mau uso, a vi sita será cobrada n ormalmente o preço informado durante a tratativa n
Ultimo_Laudo:	Laudo tecnico. --- Objetivo: verificar envio de visitantes que esta apresentando problemas, tambem verificar passagem de faciais que esta apresentando falhar. Laudo: Foi ajustado os grupos de equipamentos e perfis de acesso do cliente. Faciais ficam dando erro se bloqueado em batch. Feita atualizacao de software, apos reset de um dos faciais e reenvio dos dados o mesmo normalizou seu funcionamento. Atendimento seguira na quarta feira devido a encerramento do expediente do cliente. -- - Observações: chamado realizado remotamente acompanhado pelo sr Adriano Elias. Nao sendo possivel coletar assinatura nem fotos devido a este motivo.
Descrição do produto:	CATRACA NEW BAP BR RET PX 125KHZ
QRCode produto:	'G055B26001 '
Serie:	26092025000010198

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Libera Acesso
Causa:	Pessoa Não Cadastrada
Solução:	Parametrização De Hardware / Software

Classificação:	GARANTIA DE SERVIÇO
Observação:	M A N U T E N Ç Ã O Defeito relatado: Catracas não aceitam o cadastro de visitantes sem almoço. E funcionários da estrutura Guidara dando erro aleatório de liberação no restaurante. Análise: Problema de perfil, áreas, comunicação SQL. Solução: Realizado acesso remoto ao sistema pelo, foi atualizado sistema, excluído e recadastramento dos perfis, e áreas. Depois do acesso e atualização equipamento ficaram funcionando, porém o cadastro de visitantes sem almoço, somente a catraca 1 recepciona corretamente, a catraca 2 não recepciona os cadastros dos visitantes, esse problema será tratado pelo especialista em SQL. Quando aos funcionários da estrutura Guidara, não foi possível verificar se a atualização deu certo, pois não foi testar, será necessário testar am ambiente de almoço, que será feito no dia seguinte.
Sigla Atendimento:	GS-I - GARANTIA DE SERVIÇO
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Adriano Elias
E-mail:	a.elias@vicunha.com.br
Assinatura:	