



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A.
Endereço: AV. DR. MORAES SALLES ,2326 ,JARDIM GUARANI ,CAMPINAS ,13100201
Início: 06/04/2026 17:24
OS: ZALVUA
Técnico: RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Término: 06/04/2026 18:52

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0101ZALVUA
Informação Atendimento:	//NUMERO VIP: (2023)-031955 //PROCURAR POR: mateus sepulvida //TELEFONE: 11 96628-7060 //ENDERECO DO ATENDIMENTO:Av. Dr. Moraes Salles, 2326 - Nova Campinas, Campinas - SP, 13100-201 //PONTO DE REFERENCIA: Petz Cambui //DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO: - //PROBLEMA APRESENTADO:relogio de ponto quebrou, esta apresentando a mensagem "tampa mal fechada" //NUMERO DE SERIE: 47005860033321 //QUAL SOFTWARE UTILIZADO: - //TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRACAO OU ENVIAR DOCUMENTACAO?(X)Nao ()Sim, QUAIS DOCUMENTOS? //VALORES: Contrato franquia //ALGUMA OBSERVACAO? MFS021606120053 //CNPJ PARA FATURAMENTO: 18.328.118/0035-58 //ORDEM DE COMPRA: ()Nao ()Sim, Alguma observacao? //DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: 15 dias //E-MAIL PARA ENVIO DA NF: mateus.sepulvida@petz.com.br //CONTATO GCE ANALISTA TALITA (11) 51991826) -Ramal: 8106 INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, sera cobrado apenas as pecas se necessario, pois equipamento tem contrato franquia. Tolerancia de espera do tecnico 15 min.
Fantasia:	PET CENTER COMERCIO
CNPJ:	18328118003396
Data de garantia:	06/03/22
Tipo de atendimento:	CONVENCIONAL FORA
Contrato Ativo / Inativo:	Ativo
Cobertura_de_Pecas:	Total
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva

Codigo_OS_Anterior:	V64915
Data_OS_Anterior:	08/08/2025
Tecnico_OS_Anterior:	VALMIR ALVES RIBEIRO PJ
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÃO S PARA ATE NDIMENTO PROCURAR P OR:Tiago R de Olivei ra TELEFONE:1 1 94719-61 57 EMAIL:tiag o.rodrique s@petz.com .br ENDEREÇO:A VENIDA PAU LISTA, 985 PONTO DE R EFERÊNCIA: PETZ AMERI CANA DISPONIBIL DADE PARA ATENDIMEN TO:Todos o s dias hor ário comer cial NÚMERO DE SÉRIE: 47 0058600333 21 PROBLEMA A PRESENTADO :porta ond e sai os p apeis está quebrado. Qual Softw are Utiliz ado: Servc om TÉCNICO NE CESSITA SE APRESENTA R OU ENVIA R DOCUMENTA ÇÕES? (x) Não ()Sim , Quais docu mentos? Discrimina ção de Cob rança VALORES: P ara o serv iço avulso , são cobr ados os va lores R\$ 2 17,00 PRIM EIRA HORA e o deslo camento no valor de 179,00 re ais - R\$ 1 23,00 a ca da 30 minu tos, DADOS PARA FATURAMEN TO CNPJ PARA FATURAMEN TO:18.328. 118/0123-8 7 ORDEM DE C OMPRA: () Não (x)Si m, Alguma observaçã o? DATA LIMIT E PARA FAT URAMENTO:1 5 dias E-mail par a envio da NF: nfti@ petz.com.b r INFORMAÇÃO S ADICIONA IS Lembrando que em ca so de mau uso, a ví sita será cobrada n ormalmente o preço informado durante a tratativa no chat. Em caso d e visita i mprodutiva , será cobrado a taxa de d eslocament o. Tolerân cia de esp era do téc nico 15 mi n. Protocolo: 202433051 7
Ultimo_Laudo:	MANUTENCAO PROBLEMA RELATADO: Tampa da impressora. PROBLEMA ENCONTRADO: Peca quebrada provavelmente na troca de bobina. Solucao: Efetuado troca da tampa, e funil da impressora. Realizado testes de marcações de ponto com sucesso. Impressao, corte, leitor e comunicacao ok. ATENDIMENTO FOI APROVADO e ACOMPANHADO PELO RESPONSÁVEL: Gabriel *CLIENTE DE ACORDO COM O LAUDO, E ASSINAR A OS? Sim * AS PECAS QUE FORAM SUBSTITUÍDAS FICOU COM O CLIENTE? Nao SUBSTITUICAO DAS SEGUINTES PECAS: D12927483A - D12927479 (baixar do armazem TG). # SERVICO TECNICO FINALIZADO E VALIDADO? Sim
Cobertura:	Incluso
KM:	100 KM
Visita_Improdutiva:	Incluso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	RELOGIO SMART PRINT WIFI BIO ID 5000USR
QRCode produto:	'G05551930 '
Serie:	47005860033321

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Imprime
Causa:	Mau Uso / Erro De Operação
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	Constatado trava da impressora quebrada e tampa basculante e funil, danificado !! Conforme aprovação do Mateus Sepulvida - Gerente !! Foram substituído as peças necessárias, conforme descrição abaixo e devido ao contrato do GCE, não foi cobrado a visita e nem horas técnicas !! Realizado testes de impressão, comunicação e corte do papel ok !! Obs: Todos os passos acima foram acompanhado pelo Mateus Sepulvida - Gerente !!
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora
Valor Primeira Hora:	0.0
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	D22322324
Quantidade 1:	1

Valor 1:	618.00
Peça 2:	Peça 2
Código 2:	D00400013
Quantidade 2:	1
Valor 2:	37.00
Peça 3:	Peça 3
Código 3:	D12927483A
Quantidade 3:	1
Valor 3:	14.00
Peça 4:	Peça 4
Código 4:	B1427479
Quantidade 4:	1
Valor 4:	11.00
Peça 5:	Peça 5
Código 5:	B1427484
Quantidade 5:	1
Valor 5:	8.00
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Mateus Sepulveda
E-mail:	mateus.srpulvida@petz.com.br
Assinatura:	