



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: MUNICIPIO DE LOUVEIRA
Endereço: RUA DALVO LUIZ MARTINS CRUZ ,350 ,JARDIM ESMERALDA ,LOUVEIRA ,13294282
Início: 10/04/2026 15:59
OS: ZALVX9
Técnico: VALMIR ALVES RIBEIRO
Término: 10/04/2026 16:00

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0101ZALVX9
Informação Atendimento:	MUNICIPIO DE LOUVEIRA //NUMERO VIP: (2023)-032037 //PROCURAR POR: GUSTAVO ou SILENE //TELEFONE: (19)3878-9781 //ENDERECO DO ATENDIMENTO: Rua Dalvo Luiz Martins Cruz, n 350 - Jardim Esmeralda //PONTO DE REFERENCIA: - Complexo Esportivo Jardim Esmeralda - Quadra //DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO: 09h as 16h. //PROBLEMA APRESENTADO: Problema na fonte. Modelo PrintPoint III. //NUMERO DE SERIE: 00003002630018937 //QUAL SOFTWARE UTILIZADO: - //TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRACAO OU ENVIAR DOCUMENTACAO?()Nao (X)Sim, QUAIS DOCUMENTOS? //VALORES: Contrato Franquia //ALGUMA OBSERVACAO? MFS021606120480 //CNPJ PARA FATURAMENTO: 46.363.933/0001-44 //ORDEM DE COMPRA: ()Nao (x)Sim, Alguma observacao? //DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: - //E-MAIL PARA ENVIO DA NF: claudia.oliveira@louveira.sp.gov.br //Contato GCE Analista: CARINE - (11)5199-1826 Ramal 8082 //INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o Valor informado durante a tratativa no chat.Caso ocorra visita improdutiva (tecnico nao atendido ou nao for detectado problemas no equipamento) cobrar R\$ 188,00 deslocamento (Cliente franquia nao cobrar deslocamento).Tolerancia de espera do tecnico 15 min.
Fantasia:	PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ:	46363933000144
Data de garantia:	30/07/2019
Tipo de atendimento:	CONTRATO FRANQUIA
Contrato Ativo / Inativo:	Ativo

Cobertura_de_Peças:	Total
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Cobertura:	Incluso
KM:	100 KM
Visita_Improdutiva:	Incluso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	8796-PRINTP.III V3 BARRAS BIO SG 1000 1P
QRCode produto:	'G05533810 '
Serie:	00003002630018937

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Liga
Causa:	Fonte Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	COBERTO PELO CONTRATO COM PEÇA
Observação:	M A N U T E N Ç Ã O Defeito relatado: Relógio não liga. Análise: Fonte queimada. Solução: Foi realizado a troca da fonte, efetuado testes de marcações e impressão de comprovantes com sucesso.
Sigla Atendimento:	MAIPE - CONTRATO COM PEÇAS
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	D15722350A
Quantidade 1:	1
Valor 1:	0.00
N F Almoxarifado:	TG
Serviço Finalizado:	Sim

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Laine Dos Santos Silva
E-mail:	claudia.oliveira@louveira.sp.gov.br
Assinatura:	