



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: REDE D OR SAO LUIZ S A
Endereço: Av. Andrade Neves, 863 - Jardim Chapadão, Campinas - SP, 13070-000, Brazil
Início: 10/04/2026 13:48
OS: ZALVXB
Técnico: VALMIR ALVES RIBEIRO
Término: 10/04/2026 14:33

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0101ZALVXB
Informação Atendimento:	REDE D'OR //NUMERO VIP: (2023)-032040 //PROCURAR POR: Ivan Carlos Silva //TELEFONE: 19997375427 //ENDERECO DO ATENDIMENTO: Av. Andrade Neves, 863 - Jardim Chapadao, Campinas - SP, 13070-000, Brasil //PONTO DE REFERENCIA: - Hospital e Maternidade Sao Luiz - Campinas //DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO: Horario comercial //PROBLEMA APRESENTADO: Solicito visita tecnica para alteracao de configuracao nos relorios de ponto da nossa unidade //NUMERO DE SERIE: 00047005820048809 //QUAL SOFTWARE UTILIZADO: - //TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRACAO OU ENVIAR DOCUMENTACAO?()Nao (X)Sim, QUAIS DOCUMENTOS? //VALORES: Contrato Franquia //ALGUMA OBSERVACAO? MFS021606118448 //CNPJ PARA FATURAMENTO: 40.177.506/0006-08 //ORDEM DE COMPRA: ()Nao (x)Sim, Alguma observacao? //DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: - //E-MAIL PARA ENVIO DA NF: ivan.carlos@rededor.com.br //Contato GCE Analista: CARINE - (11)5199-1826 Ramal 8082 //INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o Valor informado durante a tratativa no chat.Caso ocorra visita improdutiva (tecnico nao atendido ou nao for detectado problemas no equipamento) cobrar R\$ 188,00 deslocamento (Cliente franquia nao cobrar deslocamento).Tolerancia de espera do tecnico 15 min.
Fantasia:	SAO LUIS UN BOTAFOGO
CNPJ:	06047087001100
Data de garantia:	17/02/2024
Tipo de atendimento:	CONTRATO FRANQUIA
Contrato Ativo / Inativo:	Ativo

Cobertura_de_Peças:	Total
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	ZALST2
Data_OS_Anterior:	09/02/2026
Tecnico_OS_Anterior:	RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Ultimo_Historico:	REDE D'OR //RETORNO DA OS *ZA LSKl* //LAUDO AN TERIOR: M A N U T E N Ç Ã O D efeito rel atado: Alg uns relógi o apresent am a mensa gem de "ta mpa mal fe chada" Aná lise: Foi verificad o 9 relógi os a pedid o do super visor, poi s segundo o mesmo n ão gerou c hamados pa ra os outr os, alguns com peças quebradas conforme descrito abaixo So lução: For am analisa ndo 9 reló gios, e id entificado a necessi dade de tr oca da peç a abaixo; 2 impress oras D2232 2324 2 Lac rea D00400 013 4 tamp as da impr essora B14 27479 6 Fu nis de saí da do pape l D1292748 3A 1 tampa da bobina D12927478 1 Suporte da bobina D10327481 Enviar or çamento da s peças, v alor do se rviço cobr ado nessa OS. 00047 0058200488 03 - 1º an dar - Impr essora que brada. 000 4700582004 8810 - 7? andar ok 000470058 20048804 - 6? andar ok 000470 0582004880 2 - 5? and ar ok 0004 7005820048 812 - 4? a ndar ok 00 0470058200 48814 - 3? andar ok 000470058 20048806 - 2? andar - Impress ora, tampa da impres sora, funi l de saída do papel, tampa da bobina to das quebra das, e sem suporte d a bobina. 000470058 20048813 - Térreo co m tampa da impressor a, e funil quebrados . 0004700 5820048809 - 1? Sub Solo - Ok //NUMERO V IP: (2023) -031218 //PROCURAR POR: Wand er Sola de Sousa //TELEFONE : (11) 932 601320 //ENDEREÇO DO ATENDI MENTO: Ave nida Andra de Neves, 863 - Cen tro //PONTO DE REFERENCI A: Hospita l São Luiz Campinas //DISPONIB ILIDADE P/ ATENDIMEN TO: //PROBLEMA APRESENTA DO:Relógio s de ponto com falha na impres sora //NUMERO D E SÉRIE: 0 0047005820 048809 - S ubsolo //QUAL SOF TWARE UTIL IZADO: - //TECNICO NECESSITA FAZER INT EGRACAO OU ENVIAR DO CUMENTACAO ?()Não (X)Sim, Q UAIS DOCUM ENTOS? //VALORES: Contrato Franquia //ALGUMA O BSERVAÇÃO? MFS021606 118448 //CNPJ PAR A FATURAME NTO: 40.17 7.506/0006 -08 //ORDEM DE COMPRA: ()Não (x)Sim, Alg uma observ ação? //DATA LIM ITE PARA F ATURAMENTO : //E-MAIL P ARA ENVIO DA NF: nf manutencao campinas@s aoluizcamp inas.com.b r //Contato GCE Anali sta: CARIN E - (11)51 99-1826 Ra mal 8082 //INFORMAC OES ADICIO NAIS Lembr ando que e m caso
Cobertura:	Incluso
KM:	100 KM
Visita_Improdutiva:	Incluso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	RELOGIO MD EVO II WIFI BIO ID 5000USR PX MIFARE
QRCode produto:	'G04064836RB '
Serie:	00047005820048809

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Registra Ponto
Causa:	Mau Uso / Erro De Operação
Solução:	Parametrização De Hardware / Software
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	M A N U T E N Ç Ã O Defeito relatado: Cliente solicitou alteração de configuração da forma de identificação dos funcionários nos relógios para CPF. Análise: Todos os relógios do cliente são da portaria 1510, impossibilitando de fazer tal configuração, o que só é permitido para relógios da portaria 671. Solução: Foi informarmado ao cliente, que existe a possibilidade de cadastro de pessoas sem PIS, onde o sistema gera um número que é inserido no campo PIS, repetindo o CPF com esse número antes, ao verificar o relógio, coletar as credenciais pelo sistema SDK do técnico, foi verificado que esse número é o 8, então não será necessário a troca dos relógios pelos da Portaria 671, é só digital o número 8 antes do CPF para os cadastros que não possuem PIS. Chamado com cobrança.
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora
Valor Primeira Hora:	415.00

Serviço Finalizado:	Sim
---------------------	-----

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Tatiane Magro
E-mail:	ivan.carlos@rededor.com.br
Assinatura:	