



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: REDE D OR SAO LUIZ S A
Endereço: Av. Andrade Neves, 863 - Jardim Chapadão, Campinas - SP, 13070-000, Brazil
Início: 10/04/2026 12:55
OS: ZALVY6
Técnico: VALMIR ALVES RIBEIRO
Término: 10/04/2026 13:32

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0101ZALVY6
Informação Atendimento:	REDE D'OR //RETORNO COM PECAS DA OS *ZALUQ1* //Impressora: D22322324 Lacre: D00400013 //NUMERO VIP: (2023)-031839 //PROCURAR POR: Ivan Carlos Silva //TELEFONE: 19-99737-5427 //ENDERECO DO ATENDIMENTO: Av. Andrade Neves, 863 - Jardim Chapadao, Campinas - SP, 13070-000, Brasil //PONTO DE REFERENCIA: - Hospital e Maternidade Sao Luiz - Campinas //DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO: Horário comercial //PROBLEMA APRESENTADO: REALIZAR REPARO PONTO , O MESMO NAO ESTA FECHANDO E LIBERANDO A IMPRESSAO. //NUMERO DE SERIE: 00047005820048806 //QUAL SOFTWARE UTILIZADO: - //TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRACAO OU ENVIAR DOCUMENTACAO?()Nao (X)Sim, QUAIS DOCUMENTOS? //VALORES: Contrato Franquia //ALGUMA OBSERVACAO? MFS021606118448 //CNPJ PARA FATURAMENTO: 40.177.506/0006-08 //ORDEM DE COMPRA: ()Nao (x)Sim, Alguma observacao? //DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: - //E-MAIL PARA ENVIO DA NF: ivan.carlos@rededor.com.br //Contato GCE Analista: CARINE - (11)5199-1826 Ramal 8082 //INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o Valor informado durante a tratativa no chat.Caso ocorra visita improdutiva (tecnico nao atendido ou nao for detectado problemas no equipamento) cobrar R\$ 179,00 deslocamento (Cliente franquia nao cobrar deslocamento).Tolerancia de espera do tecnico 15 min.
Fantasia:	SAO LUIS UN BOTAFOGO
CNPJ:	06047087001100
Data de garantia:	16/02/2024
Tipo de atendimento:	CONVENCIONAL FORA

Contrato Ativo / Inativo:	Ativo
Cobertura_de_Peças:	Total
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	ZALUQ1
Data_OS_Anterior:	25/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	ISRAEL OSVALDO INACIO
Ultimo_Historico:	REDE D'OR //NUMERO V IP: (2023) -031839 //PROCURAR POR: Ivan Carlos Si Iva //TELEFONE : 19-99737 -5427 //ENDEREÇO DO ATENDI MENTO: Av. Andrade N eves, 863 - Jardim Chapadão, Campinas - SP, 130 70-000, Br asil //PONTO DE REFERENCI A: - Hospi tal e Mate rnidade Sã o Luiz - C ampinas //DISPONIB ILIDADE P/ ATENDIMEN TO: Horári o comercia l //PROBLEMA APRESENTA DO: REALIZ AR REPARO PONTO , O MESMO NAO ESTA FECH ANDO E LIB ERANDO A I MPRESSAO. //NUMERO D E SÉRIE: 0 0047005820 048806 //QUAL SOF TWARE UTIL IZADO: - //TECNICO NECESSITA FAZER INT EGRACAO OU ENVIAR DO CUMENTACAO ?()Não (X)Sim, Q UAIS DOCUM ENTOS? //VALORES: Contrato Franquia //ALGUMA O BSERVAÇÃO? MFS021606 118448 //CNPJ PAR A FATURAME NTO: 40.17 7.506/0006 -08 //ORDEM DE COMPRA: ()Não (x)Sim, Alg uma observ ação? //DATA LIM ITE PARA F ATURAMENTO : - //E-MAIL P ARA ENVIO DA NF: iv an.carlos@ rededor.co m.br //Contato GCE Anali sta: CARIN E - (11)51 99-1826 Ra mal 8082 //INFORMAC OES ADICIO NAIS Lembr ando que e m caso de mau uso, a visita sera cobr ada normal mente o Va lor inform ado durant e a tratat iva no cha t.Caso oco rra visita improduti va (técnic o não aten dido ou nã o for dete ctado prob lemas no e quipamento) cobrar R \$ 179,00 d eslocament o (Cliente franquia não cobra r deslocam ento).Tole rancia de espera do tecnico 1 5 min.
Ultimo_Laudos:	MANUTENCAO RELÓGIO DE PONTO Modelo: Smartprint PROBLEMA RELATADO: Tampa nao fecha corretamente. PROBLEMA ENCONTRADO: Impressora com travas quebradas, impossibilitando o fechamento adequado da tampa. SOLUCAO: Necessaria a troca da impressora. OBSERVAÇÕES: Ao adentrar no local, fui recebido pelo colaborador Ivan, da manutencao, que me acompanhou ate o equipamento e apresentou o problema relatado como □tampa mal fechada□. Após analise tecnica, foi constatado que as travas da impressora estavam quebradas, caracterizando indícios de mau uso do equipamento. Devido a essa condicao, sera aplicada cobranca de: Hora tecnica: R\$ 415,00 Deslocamento: R\$ 188,00 Na próxima visita (retorno), sera cobrado apenas: Inoressora e lacre PECAS PARA RETORNO: Impressora: D22322324 Lacre: D00400013 CONFIGURAÇÕES DE REDE: DHCP: Desabilitado IP: 10.142.95.14 Mascara: 255.255.255.0 Gateway: 10.142.95.254 ACOMPANHADO POR: Ivan TECNICO RESPONSÁVEL: Israel Inacio
Cobertura:	Incluso
KM:	100 KM
Visita_Improdutiva:	Incluso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	RELOGIO MD EVO II WIFI BIO ID 5000USR PX MIFARE
QRCode produto:	'G04064836RB '
Serie:	00047005820048806

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Imprime
Causa:	Mau Uso / Erro De Operação
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	MA N U T E N Ç Ã O Defeito relatado: Retorno com peças, impressora lacre fiscal. Análise: Impressora com travas quebradas. Solução: Foi realizado a troca da impressora e lacre fiscal. Ativação e testes de marcações com sucesso. Todos os testes realizados. Serviço e deslocamento cobrado na OS anterior.
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora
Valor Primeira Hora:	0.00

Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	D22322324
Quantidade 1:	1
Valor 1:	618.00
N F Almocharifado:	TG
Peça 2:	Peça 2
Código 2:	D00400013
Quantidade 2:	1
Valor 2:	37.00
N F Almocharifado:	TG
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Samuel Santos
E-mail:	ivan.carlos@rededor.com.br
Assinatura:	