



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: REDE D OR SAO LUIZ S A

Endereço: Av. Andrade Neves, 1402-2181 - Jardim Chapadão, Campinas - SP, 13070-000, Brazil

Início: 13/04/2026 15:24

OS: ZALVZ6

Técnico: VALMIR ALVES RIBEIRO

Término: 13/04/2026 16:09

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0101ZALVZ6
Informação Atendimento:	REDE D'OR //NUMERO VIP: (2023)-032052 //PROCURAR POR: Wander Sola de Sousa //TELEFONE: (11) 932601320 //ENDERECO DO ATENDIMENTO: Av. Andrade Neves, 863 - Jardim Chapadao, Campinas - SP, 13070-000, Brasil //PONTO DE REFERENCIA: Hospital Sao Luiz Campinas //DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO: Horario comercial //PROBLEMA APRESENTADO: Tampa quebrada. //NUMERO DE SERIE: 00047005820048803 //QUAL SOFTWARE UTILIZADO: - //TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRACAO OU ENVIAR DOCUMENTACAO?()Nao (X)Sim, QUAIS DOCUMENTOS? //VALORES: Contrato Franquia //ALGUMA OBSERVACAO? MFS021606118448 //CNPJ PARA FATURAMENTO: 40.177.506/0006-08 //ORDEM DE COMPRA: ()Nao (x)Sim, Alguma observacao? //DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: - //E-MAIL PARA ENVIO DA NF: nfmanutenciaocampinas@saoluizcampinas.com.br //Contato GCE Analista: CARINE - (11)5199-1826 Ramal 8082 //INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o Valor informado durante a tratativa no chat.Caso ocorra visita improdutiva (tecnico nao atendido ou nao for detectado problemas no equipamento) cobrar R\$ 188,00 deslocamento (Cliente franquia nao cobrar deslocamento).Tolerancia de espera do tecnico 15 min.
Fantasia:	SAO LUIS UN BOTAFOGO
CNPJ:	06047087001100
Data de garantia:	17/05/2023

Tipo de atendimento:	CONVENCIONAL FORA
Contrato Ativo / Inativo:	Ativo
Cobertura_de_Peças:	Total
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	ZALSKJ
Data_OS_Anterior:	02/02/2026
Tecnico_OS_Anterior:	VALMIR ALVES RIBEIRO PJ
Ultimo_Historico:	REDE D'OR //NUMERO V IP: (2023) -031218 //PROCURAR POR: Wand er Sola de Sousa //TELEFONE : (11) 932 601320 //ENDEREÇO DO ATENDI MENTO: Ave nida Andra de Neves, 863 - Cen tro //PONTO DE REFERENCI A: Hospita l São Luiz Campinas //DISPONIB ILIDADE P/ ATENDIMEN TO: //PROBLEMA APRESENTA DO:Relógio s de ponto com falha na impres sora //NUMERO D E SÉRIE: 0 0047005820 048803 - 0 1° Andar //QUAL SOF TWARE UTIL IZADO: - //TECNICO NECESSITA FAZER INT EGRACAO OU ENVIAR DO CUMENTACAO ?()Não (X)Sim, Q UAIS DOCUM ENTOS? //VALORES: Contrato Franquia //ALGUMA O BSERVAÇÃO? MFS021606 118448 //CNPJ PAR A FATURAME NTO: 40.17 7.506/0006 -08 //ORDEM DE COMPRA: ()Não (x)Sim, Alg uma observ ação? //DATA LIM ITE PARA F ATURAMENTO : - //E-MAIL P ARA ENVIO DA NF: nf manutencao campinas@s aoluizcamp inas.com.b r //Contato GCE Anali sta: CARIN E - (11)51 99-1826 Ra mal 8082 //INFORMAC OES ADICIO NAIS Lembr ando que e m caso de mau uso, a visita sera cobr ada normal mente o Va lor inform ado durant e a tratat iva no cha t.Caso oco rra visita improduti va (técnic o não aten dido ou nã o for dete ctado prob lemas no e quipamento) cobrar R \$ 179,00 d eslocament o (Cliente franquia não cobra r deslocam ento).Tole rancia de espera do tecnico 1 5 min.
Cobertura:	Incluso
KM:	100 KM
Visita_Improdutiva:	Incluso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	RELOGIO MD EVO II WIFI BIO ID 5000USR PX MIFARE
QRCode produto:	'G04064836RB '
Serie:	00047005820048803

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Imprime
Causa:	Mau Uso / Erro De Operação
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	MA N U T E N Ç Ã O Defeito relatado: Tampa aberta, ou mal fechada. Análise: Impressora com travas quebradas, problema pode ter acontecido ao tentar abrir a porta sa impressora sem a utilização correta da chave. Solução: Realizado troca da impressora, lacre fiscal e ativação do relógio. Cadastro de funcionário teste, efetuado várias marcações com sucesso. Depois de ativado foi testado impressora, corte, leitor e comunicação ok.
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora
Valor Primeira Hora:	415.00
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	D22322324
Quantidade 1:	1
Valor 1:	618.00
N F Almoxarifado:	TG

Peça 2:	Peça 2
Código 2:	D00400013
Quantidade 2:	1
Valor 2:	37.00
N F Almoxarifado:	TG
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Ivan Silva
E-mail:	ivan.carlos@rededor.com.br
Assinatura:	