

TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A
Endereço: Av. Alcoa, 5801 - Pqe Nações, Poços de Caldas - MG, 37706-178, Brazil
Início: 17/04/2026 09:19
OS: ZALW66
Técnico: LEANDRO TIAGO
Término: 17/04/2026 11:37


Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0101ZALW66
Informação Atendimento:	//INFORMACAO DO ATENDIMENTO //VIP: (2023)-031871 //NOME E CONTATO:DAVID //TELEFONE: 15991023764 //DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO: 09:00 as 16:00 //HORARIO DE ALMOCO: 12:00 AS 13:00 //ENDERECO:Avenida Alcoa 5801, Pocos de Caldas, Minas Gerais, 37706-178 //PONTO DE REFERENCIA:CASA MATA //NUMERO DE SERIE: **VALIDAR NO LOCAL** //CNPJ: 61.150.751/0091-35 //PROBLEMA APRESENTADO:portao da casa mata eltroima nao funciona, porta fica aberta durante o dia todo //DADOS PARA FATURAMENTO //CNPJ PARA FATURAMENTO: 61.150.751/0031-02 //ORDEM DE COMPRA: (SIM/NAO) SIM //DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: //E-MAIL:ricardo.censo@prysmian.com //Hora Tecnica: R\$ 496,00 +156,00 a cada 30 minutos //Hora Adicionais: (hora cheia, caso ultrapasse 1hr sera acrescentado adicionais R\$ 123,00 a cada 30 minutos) //lembrando que em caso de mau uso ou problemas na infra a visita sera cobrada normalmente a taxa de deslocamento. (R\$179,00) Tolerancia de espera do tecnico 15 min. //INFORMACOES ADICIONAIS: Entrar em contato com a PEDRO - GCE/VIP Em caso de Mau uso para aprovacao de troca da peca no local (enviar foto da peca quebrada como evidencia no WhatsApp) - (11) 51991826 WhatsApp ou Ramal 8129 u Horario de Atendimento 08H AS 17H30 - Almoco 12H as 13H. Caso tenha dificuldade de acesso ao local entrar em contato
Fantasia:	PRYSMIAM CABOS E SIS
CNPJ:	61150751000189

Data de garantia:	03/04/2013
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	ZALVSB
Data_OS_Anterior:	01/04/2026
Tecnico_OS_Anterior:	LEANDRO TIAGO
Ultimo_Historico:	//INFORMAC AO DO ATEN DIMENTO //VIP: (20 23)-021648 //NOME E C ONTATO:DAV ID //TELEFONE : 15991023 764 / 11 9 7240-4350 //DISPONIB ILIDADE P/ ATENDIMEN TO: 09:00 as 16:00 //HORARIO DE ALMOCO : 12:00 AS 13:00 //ENDEREÇO :Avenida A lcoa 5801, Poços de Caldas, M inas Gerai s, 37706-1 78 //PONTO DE REFERENCI A:CASA MAT A //NUMERO D E SERIE: * *VALIDAR N O LOCAL** //CNPJ: 61 .150.751/0 091-35 //PROBLEMA APRESENTA DO:portão da casa m ata eltroi mã não fun ciona, por ta fica ab erta duran te o dia t odo //DADOS PA RA FATURAM ENTO //CNPJ PAR A FATURAME NTO: 61.15 0.751/0031 -02 //ORDEM DE COMPRA: (SIM/NAO) S IM //DATA LIM ITE PARA F ATURAMENTO : //E-MAIL:r icardo.cen so@prysmia n.com //Hora Tec nica: R\$ 4 96,00 +156 ,00 a cada 30 minuto s //Hora Adi cionais: (hora cheia , caso ult rapasse 1h r sera acr escentado adicionai s R\$ 123,0 0 a cada 3 0 minutos) //lebrand o que em c aso de mau uso ou pr oblemas na infra a v isita sera cobrada n ormalmente a taxa de deslocame nto. (R\$17 9,00) Tole rancia de espera do tecnico 1 5 min. //INFORMAC OES ADICIO NAIS: Entr ar em cont ato com a PEDRO - G CE/VIP Em caso de M au uso par a aprovaca o de troca da peca n o local (e nv iar foto da peca q uebrada co mo evidenc ia no What sApp) - (1 1) 5199182 6 WhatsApp ou Ramal 8090 u Ho rario de A tendimento 08H AS 17 H30 - Almo co 12H as 13H. Caso tenha dif iculdade d e acesso a o local en trar em co ntato //Protocol o:(2023)-0 31830
Ultimo_Laudo:	Nao foi possível realizar o atendimento, pois o departamento de segurança da empresa informou a ausência de algumas documentações atualizadas. Sera necessario um retorno em momento futuro, com a OS em aberto, para a execucao do servico. Tambem nao foi possível realizar a coleta de fotos.
Descrição do produto:	CONJUNTO SEGUNDO LEITOR DE PROXIMIDADE ACURA
QRCode produto:	'C1418914A '
Serie:	00000000000000299228

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Libera Acesso
Causa:	Mau Uso / Erro De Operação
Solução:	Ativação Do Equipamento
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	Defeito reclamado: Eletroímã não está travando. Defeito encontrado: Fonte desligada. Solução: Religamento da fonte. Observação: O cliente possui contrato de manutenção; porém, o ocorrido não se enquadra como defeito técnico, sendo caracterizado como mau uso ou erro de operação. Dessa forma, será cobrado o deslocamento normalmente. O equipamento foi deixado da mesma forma que foi encontrado, sem alterações adicionais, uma vez que não foi identificado o motivo do desligamento da fonte. O responsável no local também não soube informar a causa. O atendimento foi acompanhado pelo vigia Everton. Obs: cliente reclamou que as faciais estavam liberando alguns colaboradores, foi indentificado que estava havendo duplicidade de faciais,pois estavam cadastrando as faciais nos dois equipamentos, foi feito um recadastramento de um colaborador pra orientar como tem que ser feito o cadastro corretamente. A Vivian foi devidamente orientada a como realizar o cadastro.
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora, Horas Adicionais
Quantidade de Horas Adicionais:	1 Hora
Valor Primeira Hora:	496.00
Valor Total das Horas Adicionais:	312.00

Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Everton
E-mail:	.
Assinatura:	