



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: EMS SA
Endereço: Rod. Jorn. Francisco Aguirre Proença, São Paulo, Brazil
Início: 17/04/2026 14:54
OS: ZALWA5
Técnico: ISRAEL OSVALDO INACIO
Término: 17/04/2026 15:41

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0101ZALWA5
Informação Atendimento:	***Retorno da OS: ZALUJ0*** Troca de peca: C00KT1158 / S2525367 / D00400013 //NUMERO VIP: (2023)-031727 //PROCURAR POR:Gabriel //TELEFONE: 19983483839 //ENDERECO DO ATENDIMENTO:Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proenca, S/N, bairro Chacara Assay //PONTO DE REFERENCIA: EMS Hortolandia //DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO: //PROBLEMA APRESENTADO:Solicito um tecnico no local, pois o aparelho segundo a imagem aparece como papel atolado sendo que ja foi liberado. //NUMERO DE SERIE: 00003002640036707 //QUAL SOFTWARE UTILIZADO: - //TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRACAO OU ENVIAR DOCUMENTACAO?(X)Nao ()Sim, QUAIS DOCUMENTOS? //VALORES: Contrato com pecas //ALGUMA OBSERVACAO? //CNPJ PARA FATURAMENTO: 57.507.378/0003-65 //ORDEM DE COMPRA: ()Nao ()Sim, Alguma observacao? //DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: //E-MAIL PARA ENVIO DA NF: tc.willian.quenehen@gruponc.net.br //CONTATO GCE ANALISTA TALITA (11) 51991826) -Ramal: 8106 INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o Valor informado durante a tratativa no chat.Caso ocorra visita improdutiva (tecnico nao atendido ou nao for detectado problemas no equipamento) cobrar R\$ 179,00 deslocamento.Tolerancia de espera do tecnico 15 min.
Fantasia:	EMS SA
CNPJ:	57507378000365

Data de garantia:	14/06/2022
Tipo de atendimento:	CONT MANUT INF C PECAS
Contrato Ativo / Inativo:	Ativo
Cobertura_de_Peças:	Parcial
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V68863
Data_OS_Anterior:	01/04/2026
Tecnico_OS_Anterior:	ISRAEL OSVALDO INACIO
Ultimo_Laudos:	Preventiva ems Porta de acesso e relógio ponto Leitor testado e funcionando perfeitamente Testes feitos com cracha de funcionarios, liberacao da porta, trava com eletroíma, ok. Muitos equipamentos nao existem no local, o TI fara uma lista para saber quais nao constam mais no local. Acompanhado pelo Mateus (manutencao) Tecnico Israel
Cobertura:	Incluso
KM:	Ilimitado
Visita_Improdutiva:	Avulso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	RELOGIO PRINTP.III V4 BIO ID 500USR PX 125KHZ BAR
QRCode produto:	'G05534811 '
Serie:	00003002640036707

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Imprime
Causa:	Impressora Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	COBERTO PELO CONTRATO COM PEÇA
Observação:	PROBLEMA RELATADO: Relógio não imprime, apresentando mensagem de “papel atolado”. PROBLEMA ENCONTRADO: Impressora realizava o processo de impressão, porém não registrava as informações no ticket. SOLUÇÃO: Realizada a substituição da impressora. PEÇAS SUBSTITUÍDAS: Impressora PP3 (C00KT1158) Lacre (D00400013) Sensor de atolamento (S2525367) OBSERVAÇÕES: Ao chegar ao local, fui informado que o equipamento apresentava falha na impressão. Após análise técnica, foi constatado que a impressora executava o processo, porém sem imprimir os dados no comprovante. Após a substituição da impressora, foram realizados testes de impressão, corte, leitura de crachá e comunicação com o sistema, todos concluídos com sucesso. Serviço acompanhado por Gabriel (TI) e Vanessa. LOCAL: Maleiro TD CONFIGURAÇÕES DE REDE: Reset habilitado Conexão cliente desabilitada DHCP: Desabilitado IP: 10.1.21.29 Máscara: 255.255.255.0 Gateway: 10.1.21.1 ACESSO: Supervisor: 1234 Senha: 1234 TÉCNICO RESPONSÁVEL: Israel Inácio
Sigla Atendimento:	MAIPE - CONTRATO COM PEÇAS
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	C00kt1158
Quantidade 1:	1
Valor 1:	0.0
N F Almoxarifado:	TD
Peça 2:	Peça 2
Código 2:	D00400013
Quantidade 2:	1
Valor 2:	0.0

N F Almoxarifado:	TD
Peça 3:	Peça 3
Código 3:	S2525367
Quantidade 3:	1
Valor 3:	0.0
N F Almoxarifado:	td
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Gabriel
E-mail:	gillian.silva@ems.com.br
Assinatura:	