



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: TECTEXTIL EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA

Endereço: RODOVIA SPA 155/308 KM01 ,LOTEAMENTO HARAS TAQUARAL ,RIO DAS PEDRAS ,13399899

Início: 10/02/2026 15:18

OS: V67996

Técnico: VINICIUS BOIA DOS SANTOS

Término: 10/02/2026 15:18

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V67996
Informação Atendimento:	INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Time TI TELEFONE: (19) 3424-1611 EMAIL: informatica@tectextil.com.br ENDERECO: ROD SPA 155/308 KM01, SN - LOTEAMENTO HARAS TAQUARAL - CEP 13399-899 - RIO DAS PEDRAS - SP PONTO DE REFERENCIA: Sentido seasa. DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO: 07:30 as 12h 14h as 17h NUMERO DE SERIE: BC08858PAJC792E (VALIDAR NO LOCAL) BC08858PAJ7BDA8 (VALIDAR NO LOCAL) BC08858PAJF7892 (VALIDAR NO LOCAL) PROBLEMA APRESENTADO: Sem comunicacao, desligados Qual Software Utilizado: DMP Accesses 2 TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? (x)Nao ()Sim, Quais documentos? Discriminacao de Cobranca VALORES: So sera cobrado o custo do deslocamento do tecnico DE 251,00 . DESDE que o problema nao seja constatado como mau uso, problema na infra local ou parametrizacao incorreta. Caso seja detectado e cobrado o valor do servico avulso. Para o servico avulso, sao cobrados os valores R\$ 324,00 PRIMEIRA HORA - R\$ 163,50 a cada 30 minutos. Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO : Tectextil Embalagens Industriais CNPJ PARA FATURAMENTO: 59.264.051/0001-73 ORDEM DE COMPRA: (x)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: *
Fantasia:	TECTEXTIL EMBALAGENS
CNPJ:	59264051001064
Data de garantia:	30/05/2026

Tipo de atendimento:	GARANTIA FABRICA - REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V64737
Data_OS_Anterior:	01/08/2025
Tecnico_OS_Anterior:	CELSO LUIS MATOS
Ultimo_Historico:	RETORNO DE INSTALAÇÃO O - ID.: 2 023)-02685 3 PEDIDO: 838624 or c neo CNPJ : 59.264.051/0010-64 Nota Fiscal de Comp ra.: 00010 1255 End.: Rodovia S PA 155/308 km01 cep 13571-385 Nome do s olicitante . Fabian T elefone do Solicitan te.: (19)9 .99275942 E-mail do Solicitan te.:fabian.ribeiro@t ectextil.c om.br Soft . utilizad o. DMP ACE SSOII Pref erencia de data ou h orario.: O bservacoes :
Ultimo_Laudo:	Na visita realizada no dia de hoje foi dado continuidade nas instalações e testado no sistema e por conta da incompatibilidade de algumas pecas com o sistema sera necessario realizar um retorno para dar continuidade e conclusao com os testes e padronizar com o sistema. Por conta do horario nao foi possível recolher assinatura no local.
Descrição do produto:	CONTROLADOR FACE ACCESS ULTRA
QRCode produto:	'G05504890 '
Serie:	052025000008362

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Comunica
Causa:	Cabo De Rede / WIFI
Solução:	Ajuste De Conexões Dos Cabos
Classificação:	GARANTIA DE INSTALAÇÃO
Observação:	Ao chegar ao local fui recebido pelo cliente que me mostrou o problemas referentes ao equipamento. Foi realizado a análise técnica e o facial com o N/S 08367 está com seu cabo de energia danificado, sendo assim necessário a substituição do mesmo. O cabo está pendente a troca, assim que disponível pela Tagus-Tec. Os outros dois faciais com N/S 08371 e 08372 precisa ser realizada a troca do cabo de rede que chega até o local, foi testado o cabo de rede que chega até o facial no notebook e não funcionou, ao conectar um cabo que eu tinha dentro da bolsa, ele conectou na hora no equipamento. Foi testado os dois lados e os dois lados estão com o mesmo problema, um lado está com um cabo feito e o outro com um cabo que já vem pronto. Cliente informou outros problemas referente a catraca e foi alertado de que seria necessário abrir uma ordem de serviço para cada uma das catracas que está com problema.
Sigla Atendimento:	GI-I - GARANTIA DE INSTALAÇÃO
Serviço Finalizado:	Não
Equipamento:	

N de serie:



Dados do Representante da Empresa

Nome:	João Gabriel
E-mail:	joaomontrazzio@tectextil.com.br
Assinatura:	