

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados ao atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência nos nossos serviços e melhor atendê-lo.

Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta RÁPIDA pesquisa de satisfação on-line.

Para preencher a pesquisa, por gentileza clique no endereço abaixo ou copie e cole o endereço no seu navegador.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5wBTjfgciUGpf2dsl1RDp5jGGPjXrHVGk_vFZGik-IFUNIZWRIU2S1IKOVpEVk1ZT081WTZDM0FFRC4u

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec.

TAGUS-TEC

TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Site: www.tagus-tec.com.br

Cliente: CONSTRUTORA TENDA S/A

OS: V64989

Início: 19/08/2025 16:24

Endereço: Av. Wilson Moreira de Santana,
Jaguariúna - SP, Brasil

Técnico: VALMIR ALVES RIBEIRO

Término: 19/08/2025 17:48

DADOS DO ATENDIMENTO TÉCNICO

XOrigem: 0153V64989

Informação Atendimento: Preciso que me liguem para confirmar a visita 11-950500589 **

PROCURAR POR: Eduardo ou alguém De G G ou facilities

TELEFONE: 11950500589

EMAIL: Eduardo.lopes@casasalea.com

ENDERECO: AV

VEREADOR WILSON MOREIRA DE SANTANA

KM 134, 251 - GALPAO 1 3 5 7 9 E 11 - CEP:

13.916-400 - JAGUARIUNA - SP

PONTO DE REFERENCIA: PROXIMO A

RODOVIA DISPONIBILIDADE P/

ATENDIMENTO: Das 09:00 as 18h

NUMERO DE SERIE: PROBLEMA APRESENTADO: PORTAS

DE BOBINAS DANIFICADAS, TRAVAS NAO

SEGURAM E SEM IMPRESSAO. Qual Software

Utilizado: TECNICO NECESSITA FAZER

INTEGRACAO OU ENVIAR

DOCUMENTACAO? (X) Nao () Sim, Quais

documentos? Discriminacao de Cobranca

VALORES: R\$ 217,00 PRIMEIRA HORA e o deslocamento no valor de 179,00 reais - R\$ 123,00 a cada 30 minutos Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 13.916-400 ORDEM DE COMPRA: () Nao () Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: E-mail para envio da NF: camilly.batista@tenda.com INFORMACOES ADICIONAIS Ligar 1 dia antes para avisar sobre a visita e informar dados do tecnico para autorizacao de entrada. Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de esperado tecnico 15 min. Protocolo:

Ultimo_Laudo: MANUTENCAO Defeito aparente: Relógio nao comunica. Analise: Relógio com conexao habilitada como rest, cliente nao utiliza essa funcao. Solucao: Foi realizado parametrizacao do relógio, parâmetros copiados do relógio ao lado que esta funcionando, e nao utiliza rest. Cliente sem acesso ao sistema para testes, o sistema fica na central do grupo. Relógio sem bobina, cliente ainda ia colocar, e liberar para uso.

Fantasia: CONSTRUTORA TENDA

CNPJ: 71476527000135

Data de garantia: 14/04/21

Contrato Ativo / Inativo: Inativo

Classificação de atendimento: 001 - Corretiva

Codigo_OS_Anterior: V58364

Data_OS_Anterior: 23/09/2024

Tecnico_OS_Anterior: VALMIR ALVES RIBEIRO

Ultimo_Historico: INFORMACAO DO ATENDIMENTO PROCURAR POR: Viktor Couto Putnar TELEFONE: 119948877 422 EMAIL: vputnar@tenda.com ENDEREÇO: Avenida Vereador Moreira de Santana, 251 - Ipiranga, Jaguaruna - SP, 13916-400 PONTO DE REFERENCIA: Gran Florianópolis DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO : 08:00 18:00 (dias úteis) NUMERO DE SÉRIE: 00 0030049900 10009 PROBLEMA APRESENTADO : Problema de conexão Qual Software Utilizado: TECNICO NEECESSITA FAZER INTEGRACAO OU ENVIAR DOCUMENTACAO? () Não (X) Sim, Quais documentos? Discriminação de Cobrança VALORES: Para o serviço avulso, são cobrados os valores R\$ 217,00 PRIMEIRA HORA e o deslocamento no valor de 179,00 reais - R\$ 123,00 a cada 30 minutos Alguma observação? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: ORDEM DE COMPRA: () Não () Sim, Alguma observação? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: A partir de 01/10/2024 E-mail para envio da NF: pagadoria@tenda.com INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preço informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrada a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do técnico 15 min. Protocolo: 20240923592517 / 20240923592133 / 20240923591783

Descrição do produto: RELOGIO SMART PRINT WIFI BIO SK FS 500USR ('G05551950')

Serie: 00003004990010009

DESCRIÇÃO DE COBRANÇA

Defeito: Equipamento Não Imprime

Solução: Substituição De Peça

Observação: MANUTENÇÃO PROBLEMA

RELATADO: Relógios não imprimem.

PROBLEMA ENCONTRADO: Impressoras quebradas, e sensores de atolamento desatualizados.

Solução: Realizado a troca da impressora, lacre, sensor de atolamento e ativação. Envio de corte total, e válido impressora, corte, leitor e comunicação. ATENDIMENTO FOI APROVADO e ACOMPANHADO PELO RESPONSÁVEL:

Eduardo Lopes m *CLIENTE DE ACORDO COM O LAUDO, E ASSINAR A OS? Sim * AS PEÇAS QUE FORAM SUBSTITUÍDAS FICOU COM O CLIENTE? Não SUBSTITUIÇÃO DAS SEGUINTE PEÇAS: D22322324 - S2525428 - D00400013 - B1427479 (Baixar do armazém TG). # SERVIÇO TÉCNICO FINALIZADO E VALIDADO? Sim

Quantidade 1: 1

N F Almoxarifado: TG

Código 2: D00400013

Valor 2: 35.00

Peça 3: Peça 3

Quantidade 3: 1

N F Almoxarifado 3: TG

Equipamento:



Causa: Impressora Com Defeito

Classificação: OSE COM FATURAMENTO

Sigla Atendimento: FASCO

Cobrança Visita: Primeira Hora, Horas Adicionais

Quantidade de Horas Adicionais: 30min.

Valor Primeira Hora: 396.00

Valor Total das Horas Adicionais: 123.00

Equipamento: Ponto

Substituição: No Ato

Peça: Peça

Código: D22322324

Valor: 592.00

N F Almoxarifado: TG

Peça 1: Peça 1

Código 1: S2525428

Valor 1: 123.00

Peça 2: Peça 2

Quantidade 2: 1

N F Almoxarifado 2: TG

Código 3: B1427479

Valor 3: 10.0

Serviço Finalizado: Sim

N de serie:



PEÇAS USADAS NO ATENDIMENTO

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

Nome: Eduardo Lopes

E-mail: eduardo.lopes@casasalea.com

guy